

消防庁舎等改修事業

<事業の概要>

防災拠点である消防庁舎の機能強化及び消防活動の効率化を図るため、消防庁舎建設・改修基本計画等に基づき順次改修を行う。

<現状と課題>

1. 現状

現在、堺市消防局には23棟の消防庁舎があり、そのうち築30年以上経過している消防庁舎は約60%の14棟ある（右記「消防庁舎現況」参照）。

2. 課題

- (1) 経年の老朽劣化に伴い、庁舎修繕の件数が増加している。
- (2) 設備機器が古いため交換部品が枯渇し、応急修理対応ができない場合がある。
- (3) 故障する設備機器の種類によっては、防災拠点としての機能を失う恐れがある（自家発電設備等）。



自家発電設備



中消防署空調設備

消防庁舎現況

(平成28年4月1日現在)

区分	庁舎別棟数	構造	庁舎経過年数					
			5年未満	5年～10年	10年～20年	20年～30年	30年～40年	40年以上
合計	23		2	0	4	3	7	7
消防局	1	S R C 造 7階	H元. 7. 31					
堺消防署	堺本署	RC 造 3階 地下1階	S43. 3. 30	増築				
	三宝出張所	SRC 造 2階	S52. 3. 31					
	旭ヶ丘出張所	RC 造 2階	H27. 3. 16					
	三国ヶ丘出張所	RC 造 2階	S50. 3. 1					
中消防署	1	SRC 造 3階	H 7. 3. 17					
東消防署	東本署	RC 造 3階	H18. 2. 28					
	登美丘出張所	RC 造 2階	S57. 10. 8					
西消防署	西本署	SRC 造 3階	H26. 9. 24					
	臨海分署	RC 造 2階	S44. 12. 20					
	専用車庫	S 造 1階	S55. 12. 22					
	消防倉庫	S 造 1階	S49. 4. 1					
南消防署	南本署	RC 造 2階	S53. 12. 29					
	福泉出張所	RC 造 2階	S59. 11. 16					
	消防倉庫	S 造 1階	S59. 11. 16					
	茶山台出張所	RC 造 2階	S49. 3. 1					
北消防署	北本署	RC 造 2階	S46. 12. 1					
	百舌鳥出張所	RC 造 3階	S49. 6. 17					
美原消防署	1	RC 造 3階	H 7. 11. 24					
美原消防団	西分団屯所	S 造 2階	H16. 12. 10					
	東分団屯所	S 造 2階	H16. 12. 10					
	北分団屯所	S 造 2階	H16. 12. 10					
日置荘消防倉庫	1	RC 造 2階	S58. 5. 10					

計画に基づく屋上防水工事及び外壁改修工事、空調設備取替工事等の大規模改修を実施し、防災拠点の機能維持及び強化を図り、市民の安全・安心の向上を実現し、災害に強いまちづくりを推進する。