

【東区】安全対策の取組状況一覧表

令和6年3月1日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
1	南八下小学校(東区)	・住宅地の出入口が非常に交通量の多い道路に面していることから、歩道を設置する安全対策が必要。	・歩道の設置	・対策済み
2		・学校前に安全対策のために設置しているポストコーンが破損しているため、修繕が必要。	・ポストコーンの修繕	・対策済み
3	八下西小学校(東区)	・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
4	日置荘西小学校(東区)	・道路幅員が狭いうえに車の交通量が多く危険なため、安全対策が必要。	・注意喚起の巻き看板の設置 ・横断歩道の塗り直し	・対策済み ・対策済み
5		・道路幅員が狭いうえに車の交通量が多く危険なため、安全対策が必要。	・注意喚起の巻き看板の設置	・対策済み
6		・道路幅員が狭いうえに車の交通量が多く危険なため、安全対策が必要。	・「通学路」巻き看板の設置	・対策済み
7		・横断歩道が消えてしまっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
8	白鷺小学校(東区)	・歩道が非常に狭いうえに自転車の通行もあり、安全対策が必要。	・自転車への注意喚起シートの貼付	・対策済み
9		・スピードを出し通り抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。	・「交差点注意」路面標示の塗り直し ・T字路マークの塗り直し ・「通学路」路面標示の塗り直し	・対策済み ・対策済み ・対策済み
10		・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
11		・「止まれ」停止線が消えてしまっている。	・「止まれ」停止線の塗り直し	・対策済み
12	登美丘東小学校(東区)	・抜け道として、車の通行量が多く危険なため、安全対策が必要。	・センターラインの塗り直し ・「学童横断注意」巻き看板の設置 ・減速マークの塗り直し ・「止まれ」停止線の塗り直し	・対策済み ・対策済み ・対策済み ・対策済み

【東区】安全対策の取組状況一覧表

令和6年3月1日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
13	登美丘東小学校(東区)	・抜け道として、車の通行量が多く危険なため、安全対策が必要。	・外側線及びグリーベルトの設置	・対策済み
14		・道路幅員が非常に狭く車も多く通り抜けて行き危険なため、安全対策が必要。	・外側線及びグリーベルトの引き直し ・「止まれ」停止線の塗り直し	・対策済み ・対策済み
15	登美丘西小学校(東区)	・通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。	・グリーンベルトの設置 ・「学童多し注意」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み
16		・通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。	・グリーンベルトの設置 ・「通学路」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み
17		・通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。	・「学童横断注意」巻き看板の設置	・対策済み
18		・スピードを落とさずに通過する車があり危険なため、安全対策が必要。	・「スピード落とせ」巻き看板の設置	・対策済み
19		・道路幅員が非常に狭く危険なため、安全対策が必要。	・「通学路」巻き看板の設置	・対策済み
20	登美丘南小学校(東区)	・車の通行量があり横断するのに危険なため、安全対策が必要。	・「横断者注意」路面標示の設置 ・外側線及びセンターラインの引き直し ・「通学路」巻き看板の設置 ・グリーンベルトの引き直し ・横断歩道の塗り直し	・対策済み ・対策済み ・対策済み ・対策済み ・対策済み
21	野田小学校(東区)	・住宅地からの出入口が幹線道路にしかなく危険なため、安全対策が必要。	・注意喚起の巻き看板の設置	・対策済み
22		・見通しの悪い交差点で危険なため、安全対策が必要。	・「通学路」巻き看板の巻き直し	・対策済み
23		・通り抜けていく車がスピードを落とさず通過し危険なため、安全対策が必要。	・注意喚起の巻き看板の設置 ・「止まれ」停止線の塗り直し	・対策済み ・対策済み
24		・通り抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。	・グリーンベルトの設置 ・外側線及びグリーンベルトの引き直し ・「通学路」巻き看板の巻き直し	・対策済み ・対策済み ・対策済み

【東区】安全対策の取組状況一覧表

令和6年3月1日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
25	野田小学校(東区)	・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み

整理番号 1

通学路の安全点検対策箇所図

【南八下小学校】（東区）

住宅地の出入口が非常に交通量の多い道路に面していることから、歩道を設置する安全対策が必要。

【対策内容】 ・歩道の設置




整理番号2

通学路の安全点検対策箇所図 【南八下小学校】(東区)


学校前に安全対策のために設置しているポストコーンが破損しているため、修繕が必要。

【対策内容】 ・ポストコーンの修繕



整理番号 3

通学路の安全点検対策箇所図 【八下西小学校】（東区）



整理番号4

通学路の安全点検対策箇所図

【日置荘西小学校】（東区）

道路幅員が狭いうえに車の交通量が多く危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・注意喚起の巻き看板の設置
 - ・横断歩道の塗り直し



整理番号5

通学路の安全点検対策箇所図 【日置荘西小学校】（東区）

道路幅員が狭いうえに車の交通量が多く危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置




整理番号6

通学路の安全点検対策箇所図

【日置荘西小学校】（東区）


道路幅員が狭いうえに車の交通量が多く危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の設置



整理番号 7

通学路の安全点検対策箇所図 【日置荘西小学校】（東区）





整理番号 8

通学路の安全点検対策箇所図

【白鷺小学校】（東区）

歩道が非常に狭いうえに自転車の通行もあり、安全対策が必要。

【対策内容】 ・自転車への注意喚起シートの貼付



整理番号9

通学路の安全点検対策箇所図

【白鷺小学校】（東区）

スピードを出し通り抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・「交差点注意」路面標示の塗り直し
 - ・T字路マークの塗り直し
 - ・「通学路」路面標示の塗り直し



整理番号 10

通学路の安全点検対策箇所図 【白鷺小学校】（東区）




整理番号 11

通学路の安全点検対策箇所図


【白鷺小学校】（東区）

「止まれ」停止線が消えてしまっている。
【対策内容】 ・「止まれ」停止線の塗り直し



抜け道として、車の通行量が多く危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・センターラインの塗り直し
 - ・「学童横断注意」巻き看板の設置
 - ・減速マークの塗り直し
 - ・「止まれ」停止線の塗り直し



整理番号 13

通学路の安全点検対策箇所図

【登美丘東小学校】（東区）

抜け道として、車の通行量が多く危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・外側線及びグリーベルトの設置



対策前

対策後

整理番号 14

通学路の安全点検対策箇所図 【登美丘東小学校】（東区）

道路幅員が非常に狭く車も多く通り抜けて行き危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- 外側線及びグリーンベルトの引き直し
 - 「止まれ」停止線の塗り直し



整理番号 15

通学路の安全点検対策箇所図 【登美丘西小学校】（東区）

通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。
【対策内容】

- ・グリーンベルトの設置
- ・「学童多し注意」巻き看板の設置



The figure consists of a central map and six photo pairs. The map shows a residential area with a red line representing the school route. Two red circles on the map indicate the locations of the interventions. The photo pairs are arranged as follows:

- Top-left: Shows the installation of a green belt (グリーンベルト) on the side of the road.
- Top-right: Shows the installation of a yellow 'Caution: Many Children' sign (学童多し注意) on a utility pole.
- Bottom-left: Shows the installation of a green belt (グリーンベルト) on the side of the road.
- Bottom-right: Shows the installation of a yellow 'Caution: Many Children' sign (学童多し注意) on a utility pole.

整理番号 16

通学路の安全点検対策箇所図 【登美丘西小学校】（東区）

通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。
【対策内容】
・グリーベルトの設置
・「通学路」巻き看板の設置







整理番号 17

通学路の安全点検対策箇所図

【登美丘西小学校】（東区）

通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。
【対策内容】 ・「学童横断注意」巻き看板の設置




整理番号 18

通学路の安全点検対策箇所図

【登美丘西小学校】（東区）

スピードを落とさずに通過する車があり危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・「スピード落とせ」巻き看板の設置



整理番号 19

通学路の安全点検対策箇所図

【登美丘西小学校】（東区）

道路幅員が非常に狭く危険なため、安全対策が必要。
【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の設置




整理番号20

通学路の安全点検対策箇所図

【登美丘南小学校】（東区）

車の通行量があり横断するのに危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・「横断者注意」路面標示の設置
 - ・外側線及びセンターラインの引き直し
 - ・「通学路」巻き看板の設置
 - ・グリーンベルトの引き直し
 - ・横断歩道の塗り直し



整理番号 21

通学路の安全点検対策箇所図 【野田小学校】（東区）

住宅地からの出入口が幹線道路にしかなく危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置



対策後



整理番号22

通学路の安全点検対策箇所図

【野田小学校】(東区)

見通しの悪い交差点で危険なため、安全対策が必要。
【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の巻き直し




整理番号 23

通学路の安全点検対策箇所図

【野田小学校】(東区)

通り抜けていく車がスピードを落とさず通過し危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・注意喚起の巻き看板の設置
 - ・「止まれ」停止線の塗り直し




整理番号 24

通学路の安全点検対策箇所図

【野田小学校】(東区)

通り抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。
【対策内容】

- ・グリーンベルトの設置
- ・外側線及グリーンベルトの引き直し
- ・「通学路」巻き看板の巻き直し



整理番号25

通学路の安全点検対策箇所図 【野田小学校】（東区）

