

# 【北区】安全対策の取組状況一覧表

令和6年3月1日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
1	大泉小学校（北区）	・幹線道路への出入口にあたり、住宅地へ進入してくる車が多く危険なため、安全対策が必要。	・「通学路」路面標示の設置 ・「止まれ」停止線の塗り直し	・対策済み ・対策済み
2		・「止まれ」停止線が薄くなっている。	・「止まれ」停止線の塗り直し	・対策済み
3		・「止まれ」停止線が消えてしまっている。	・「止まれ」停止線の塗り直し	・対策済み
4		・抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。	・「通学路」路面標示の塗り直し ・「とび出し注意」路面標示の塗り直し ・「止まれ」停止線の塗り直し	・対策済み ・対策済み ・対策済み
5		・抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。	・「通学路」路面標示の塗り直し ・「止まれ」停止線の塗り直し	・対策済み ・対策済み
6		・幹線道路から進入してくる車が多く危険なため、安全対策が必要。	・「通学路」路面標示の設置 ・「止まれ」停止線の塗り直し	・対策済み ・対策済み
7		・幹線道路から進入してくる車が多く危険なため、安全対策が必要。	・「通学路」路面標示の設置 ・「止まれ」停止線の塗り直し	・対策済み ・対策済み
8		・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
9	東三国丘小学校（北区）	・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
10		・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
11		・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
12	東浅香山小学校（北区）	・通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。	・外側線の引き直し	・対策済み
13		・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み

# 【北区】安全対策の取組状況一覧表

令和6年3月1日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
14	新浅香山小学校(北区)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高速道路建設に伴う工事で、見通しの悪い交差点になっていて危険なため、安全対策が必要。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・登下校指導など安全教育を徹底</li> <li>・ガードマンを常駐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対策済み</li> <li>・対策済み</li> </ul>
15		<ul style="list-style-type: none"> <li>・幹線道路への抜け道として、スピードを出して通過する車が多く危険なため、安全対策が必要。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・注意喚起の巻き看板の設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対策済み</li> </ul>
16		<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道が薄くなっている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道の塗り直し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対策済み</li> </ul>
17	五箇荘小学校(北区)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幹線道路への抜け道として、スピードを出して通過する車が多く危険なため、安全対策が必要。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・注意喚起の巻き看板の設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対策済み</li> </ul>
18		<ul style="list-style-type: none"> <li>・幹線道路への抜け道として、スピードを出して通過する車が多く危険なため、安全対策が必要。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「横断注意」路面標示の設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対策済み</li> </ul>
19	五箇荘東小学校(北区)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・多くの車と自転車と児童が交差し、危険なため、安全対策が必要。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・信号機の調整</li> <li>・防犯カメラの設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対策済み</li> <li>・対策済み</li> </ul>
20		<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道を渡ってきた児童と自転車の接触の危険性があるため、安全対策が必要。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・注意喚起の巻き看板の設置</li> <li>・注意喚起の路面シートの設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対策済み</li> <li>・対策済み</li> </ul>
21		<ul style="list-style-type: none"> <li>・特に朝は自転車がスピードを出して通過し、接触の危険性があるため、安全対策が必要。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・注意喚起の巻き看板の設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対策済み</li> </ul>
22		<ul style="list-style-type: none"> <li>・「止まれ」停止線が薄くなっている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取締りを実施</li> <li>・「止まれ」停止線の塗り直し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対策済み</li> <li>・対策済み</li> </ul>
23	五箇荘東小学校(北区)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・多くの車と自転車と児童が交差し、危険なため、安全対策が必要。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「学童多し注意」巻き看板の設置</li> <li>・「速度落せ」路面標示の塗り直し</li> <li>・「とび出し注意」路面標示の塗り直し</li> <li>・「止まれ」停止線の塗り直し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対策済み</li> <li>・対策済み</li> <li>・対策済み</li> <li>・対策済み</li> </ul>
24		<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路幅員が狭いうえに車の通行量が多く危険なため、安全対策が必要。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「学童横断注意」巻き看板の設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対策済み</li> </ul>
25	新金岡小学校(北区)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環状交差点は、特に低学年は車の動きがよみにくく危険なため、安全対策が必要。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・登下校指導など安全教育を徹底</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対策済み</li> </ul>

# 【北区】安全対策の取組状況一覧表

令和6年3月1日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
26	新金岡小学校(北区)	・横断歩道で横断者がいるにもかかわらず、停車しない車があるため、安全対策が必要。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
27		・一時停止せずに飛び出す車があり危険なため、安全対策が必要。	・取締りを実施 ・「止まれ」停止線の設置	・対策済み ・対策済み
28	北八下小学校(北区)	・通行量の多い幹線道路で、青の時間が短く児童が渡り切れないときがあるため、安全対策が必要。	・信号機の調整	・対策済み
29		・抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。	・「学童注意」路面標示の塗り直し ・「止まれ」停止線の塗り直し	・対策済み ・対策済み
30		・時間規制がかかっているにもかかわらず、通り抜けていく車があるため、取締りが必要。	・取締りを実施	・対策済み
31		・抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。	・ガードレールの修繕 ・「速度落せ」路面標示の塗り直し ・横断防止柵の補修 ・横断歩道の塗り直し	・対策済み ・対策済み ・対策済み ・対策済み
32		・抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。	・外側線の引き直し ・停止指導線の引き直し ・横断歩道の塗り直し	・対策済み ・対策済み ・対策済み
33		・道路幅員が狭いうえに水路が深く危険なため、安全対策が必要。	・水路蓋を設置	・対策済み
34		・車の通行量が多く危険なため、安全対策が必要。	・外側線及びグリーンベルトの引き直し	・対策済み
35		・信号機が古く、色が分かりづらくなっているため、LEDへ換えていくことが必要。	・LEDへ順次交換	・対策済み
36		・信号機が古く、色が分かりづらくなっているため、LEDへ換えていくことが必要。	・LEDへ順次交換	・対策済み
37		・横断歩道が消えてしまっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み

# 【北区】安全対策の取組状況一覧表

令和6年3月1日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
38	北八下小学校(北区)	・車の通行量が多く危険なため、安全対策が必要。	・外側線及びグリーンベルトの引き直し	・対策済み
39		・抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。	・「学童注意」路面標示の設置	・対策済み
40	金岡小学校(北区)	・通行量の多い幹線道路なうえ、複雑な形状の交差点で危険なため、安全対策が必要。	・注意喚起の巻き看板の設置 ・ゼブラゾーンの塗り直し ・センターラインの引き直し ・「止まれ」停止線の塗り直し	・対策済み ・対策済み ・対策済み ・対策済み
41	金岡南小学校(北区)	・「止まれ」停止線が薄くなっている。	・「止まれ」停止線の塗り直し	・対策済み
42		・非常に通行量の多い幹線道路の交差点で、多くの児童が横断するため、安全対策が必要。	・単柱バリカーの設置	・対策済み
43		・通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。	・注意喚起の巻き看板の設置 ・「止まれ」停止線の塗り直し	・対策済み ・対策済み
44		・通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。	・「通学路」巻き看板の設置	・対策済み
45		・通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。	・カーブミラーの取り替え ・外側線の引き直し	・対策済み ・対策済み
46	百舌鳥小学校(北区)	・車の通行量が多く危険なため、安全対策が必要。	・「カーブ注意」路面標示の塗り直し ・減速マークの塗り直し ・外側線の引き直し ・ゼブラゾーンの塗り直し ・グリーンベルトの設置	・対策済み ・対策済み ・対策済み ・対策済み ・対策済み
47		・通行量の多い幹線道路沿いを非常に多くの児童が通り危険なため、安全対策が必要。	・外側線の引き直し ・グリーンベルトの設置	・対策済み ・対策済み
48	西百舌鳥小学校(北区)	・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
49		・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み

# 【北区】安全対策の取組状況一覧表

令和6年3月1日現在



整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
50	西百舌鳥小学校(北区)	・抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。	・外側線の引き直し	・対策済み

# 整理番号 1

## 通学路の安全点検対策箇所図 【大泉小学校】（北区）


幹線道路への出入口にあたり、住宅地へ進入してくる車が  
多く危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・「通学路」路面標示の設置
  - ・「止まれ」停止線の塗り直し



# 整理番号2


## 通学路の安全点検対策箇所図 【大泉小学校】（北区）



整理番号 3

通学路の安全点検対策箇所図 【大泉小学校】（北区）

「止まれ」停止線が薄くなっている。  
【対策内容】 ・「止まれ」停止線の塗り直し



# 整理番号 4

## 通学路の安全点検対策箇所図 【大泉小学校】（北区）

抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。  
【対策内容】

- ・「通学路」路面標示の塗り直し
- ・「とび出し注意」路面標示の塗り直し
- ・「止まれ」停止線の塗り直し

対策前 対策後

対策前 対策後

対策前 対策後



対策前 対策後

北

整理番号5

通学路の安全点検対策箇所図 【大泉小学校】（北区）

抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。  
【対策内容】  
・「通学路」路面標示の塗り直し  
・「止まれ」停止線の塗り直し



# 整理番号6

## 通学路の安全点検対策箇所図

### 【大泉小学校】（北区）

幹線道路から進入してくる車が多く危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・「通学路」路面標示の設置
  - ・「止まれ」停止線の塗り直し



# 整理番号 7

## 通学路の安全点検対策箇所図 【大泉小学校】（北区）

幹線道路から進入してくる車が多く危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・「通学路」路面標示の設置
  - ・「止まれ」停止線の塗り直し



対策前



対策後



対策前



対策後



整理番号 8

通学路の安全点検対策箇所図 【大泉小学校】（北区）




整理番号9

通学路の安全点検対策箇所図

【東三国丘小学校】(北区)

横断歩道が薄くなっている。

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し




整理番号 10

通学路の安全点検対策箇所図

【東三国丘小学校】(北区)

横断歩道が薄くなっている。


【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し



整理番号 1 1

# 通学路の安全点検対策箇所図

【東三国丘小学校】（北区）



# 整理番号 12

## 通学路の安全点検対策箇所図

### 【東浅香山小学校】(北区)


通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。  
【対策内容】 ・外側線の引き直し



整理番号 13

# 通学路の安全点検対策箇所図

【東浅香山小学校】（北区）



整理番号 14

# 通学路の安全点検対策箇所図

【新浅香山小学校】（北区）

高速道路建設に伴う工事で、見通しの悪い交差点になっていて危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・登下校指導など安全教育を徹底



ガードマンが常駐



整理番号 15

# 通学路の安全点検対策箇所図

【新浅香山小学校】（北区）

幹線道路への抜け道として、スピードを出して通過する車が多く危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置



整理番号 16

通学路の安全点検対策箇所図

【新浅香山小学校】（北区）

横断歩道が薄くなっている。

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し



整理番号 17

# 通学路の安全点検対策箇所図

【五箇荘小学校】（北区）

幹線道路への抜け道として、スピードを出して通過する車が多く危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置




整理番号 18

# 通学路の安全点検対策箇所図

【五箇荘小学校】（北区）

幹線道路への抜け道として、スピードを出して通過する車が多く危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・「横断注意」路面標示の設置



対策前

対策後

対策前

対策後

整理番号 19

# 通学路の安全点検対策箇所図

【五箇荘東小学校】（北区）



整理番号20

# 通学路の安全点検対策箇所図

【五箇荘東小学校】（北区）

横断歩道を渡ってきた児童と自転車の接触の危険性があるため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・注意喚起の巻き看板の設置
  - ・注意喚起の路面シートの設置




# 整理番号 21

## 通学路の安全点検対策箇所図 【五箇荘東小学校】（北区）

特に朝は自転車がスピードを出して通過し、接触の危険性があるため、安全対策が必要。


【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置



整理番号22

通学路の安全点検対策箇所図

【五箇荘東小学校】（北区）




# 整理番号23

## 通学路の安全点検対策箇所図

### 【五箇荘東小学校】（北区）

多くの車と自転車と児童が交差し、危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・「学童多し注意」巻き看板の設置
  - ・「速度落せ」路面標示の塗り直し
  - ・「とび出し注意」路面標示の塗り直し
  - ・「止まれ」停止線の塗り直し




整理番号 24

通学路の安全点検対策箇所図

【五箇荘東小学校】（北区）

道路幅員が狭いうえに車の通行量が多く危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・「学童横断注意」巻き看板の設置



整理番号25

通学路の安全点検対策箇所図

【新金岡小学校】（北区）

環状交差点は、特に低学年は車の動きがよみにくく危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・登下校指導など安全教育を徹底



整理番号26

# 通学路の安全点検対策箇所図

【新金岡小学校】（北区）

横断歩道で横断者がいるにもかかわらず、停車しない車があるため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し




# 整理番号27

## 通学路の安全点検対策箇所図 【新金岡小学校】（北区）

一時停止せずに飛び出す車があり危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・取締りを実施
  - ・「止まれ」停止線の設置



整理番号28

# 通学路の安全点検対策箇所図 【北八下小学校】(北区)

通行量の多い幹線道路で、青の時間が短く児童が渡り切れないときがあるため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・信号機の調整




整理番号29

# 通学路の安全点検対策箇所図 【北八下小学校】（北区）

抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。  
【対策内容】

- ・「学童注意」路面標示の塗り直し
- ・「止まれ」停止線の塗り直し



整理番号30

# 通学路の安全点検対策箇所図

【北八下小学校】（北区）

時間規制がかかっているにもかかわらず、通り抜けていく車があるため、取締りが必要。

【対策内容】 ・取締りを実施



整理番号 31

# 通学路の安全点検対策箇所図

【北八下小学校】（北区）

抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。  
【対策内容】

- ・ガードレールの修繕
- ・「速度落せ」路面標示の塗り直し
- ・横断防止柵の補修
- ・横断歩道の塗り直し

対策前

対策後

対策後

対策前

対策後

対策前

対策後

頭泉池

中村変電所

J.A

2.5.8

2.5.6

2.5.9

2.5.4

2.5.3

2.5.2

2.5.1

2.5.0

2.4.9

2.4.8

2.4.7

2.4.6

2.4.5

2.4.4

2.4.3

2.4.2

2.4.1

2.4.0

2.3.9

2.3.8

2.3.7

2.3.6

2.3.5

2.3.4

2.3.3

2.3.2

2.3.1

2.3.0

2.2.9

2.2.8

2.2.7

2.2.6

2.2.5

2.2.4

2.2.3

2.2.2

2.2.1

2.2.0

2.1.9

2.1.8

2.1.7

2.1.6

2.1.5

2.1.4

2.1.3

2.1.2

2.1.1

2.1.0

2.0.9

2.0.8

2.0.7

2.0.6

2.0.5

2.0.4

2.0.3

2.0.2

2.0.1

2.0.0

1.9.9

1.9.8

1.9.7

1.9.6

1.9.5

1.9.4

1.9.3

1.9.2

1.9.1

1.9.0

1.8.9

1.8.8

1.8.7

1.8.6

1.8.5

1.8.4

1.8.3

1.8.2

1.8.1

1.8.0

1.7.9

1.7.8

1.7.7

1.7.6

1.7.5

1.7.4

1.7.3

1.7.2

1.7.1

1.7.0

1.6.9

1.6.8

1.6.7

1.6.6

1.6.5

1.6.4

1.6.3

1.6.2

1.6.1

1.6.0

1.5.9

1.5.8

1.5.7

1.5.6

1.5.5

1.5.4

1.5.3

1.5.2

1.5.1

1.5.0

1.4.9

1.4.8

1.4.7

1.4.6

1.4.5

1.4.4

1.4.3

1.4.2

1.4.1

1.4.0

1.3.9

1.3.8

1.3.7

1.3.6

1.3.5

1.3.4

1.3.3

1.3.2

1.3.1

1.3.0

1.2.9

1.2.8

1.2.7

1.2.6

1.2.5

1.2.4

1.2.3

1.2.2

1.2.1

1.2.0

1.1.9

1.1.8

1.1.7

1.1.6

1.1.5

1.1.4

1.1.3

1.1.2

1.1.1

1.1.0

1.0.9

1.0.8

1.0.7

1.0.6

1.0.5

1.0.4

1.0.3

1.0.2

1.0.1

1.0.0

0.9.9

0.9.8

0.9.7

0.9.6

0.9.5

0.9.4

0.9.3

0.9.2

0.9.1

0.9.0

0.8.9

0.8.8

0.8.7

0.8.6

0.8.5

0.8.4

0.8.3

0.8.2

0.8.1

0.8.0

0.7.9

0.7.8

0.7.7

0.7.6

0.7.5

0.7.4

0.7.3

0.7.2

0.7.1

0.7.0

0.6.9

0.6.8

0.6.7

0.6.6

0.6.5

0.6.4

0.6.3

0.6.2

0.6.1

0.6.0

0.5.9

0.5.8

0.5.7

0.5.6

0.5.5

0.5.4

0.5.3

0.5.2

0.5.1

0.5.0

0.4.9

0.4.8

0.4.7

0.4.6

0.4.5

0.4.4

0.4.3

0.4.2

0.4.1

0.4.0

0.3.9

0.3.8

0.3.7

0.3.6

0.3.5

0.3.4

0.3.3

0.3.2

0.3.1

0.3.0

0.2.9

0.2.8

0.2.7

0.2.6

0.2.5

0.2.4

0.2.3

0.2.2

0.2.1

0.2.0

0.1.9

0.1.8

0.1.7

0.1.6

0.1.5

0.1.4

0.1.3

0.1.2

0.1.1

0.1.0

0.0.9

0.0.8

0.0.7

0.0.6

0.0.5

0.0.4

0.0.3


0.0.2

0.0.1

0.0.0

抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。  
【対策内容】

- 外側線の引き直し
- 停止指導線の引き直し
- 横断歩道の塗り直し



整理番号 33

# 通学路の安全点検対策箇所図

【北八下小学校】（北区）

道路幅員が狭いうえに水路が深く危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・水路蓋を設置




対策前

対策後

整理番号34

# 通学路の安全点検対策箇所図 【北八下小学校】（北区）



整理番号35

通学路の安全点検対策箇所図 【北八下小学校】(北区)

信号機が古く、色が分かりづらくなっているため、LEDへ換えていく必要がある。

【対策内容】 ・LEDへ順次交換



対策前



対策後



整理番号36

通学路の安全点検対策箇所図

【北八下小学校】(北区)


信号機が古く、色が分かりづらくなっているため、LEDへ換えていく必要がある。

【対策内容】 ・LEDへ順次交換



整理番号37

通学路の安全点検対策箇所図 【北八下小学校】(北区)




整理番号38

# 通学路の安全点検対策箇所図 【北八下小学校】(北区)



整理番号39

# 通学路の安全点検対策箇所図 【北八下小学校】(北区)





# 整理番号40

## 通学路の安全点検対策箇所図

### 【金岡小学校】（北区）


通行量の多い幹線道路なうえ、複雑な形状の交差点で危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・注意喚起の巻き看板の設置
  - ・ゼブラゾーンの塗り直し
  - ・センターラインの引き直し
  - ・「止まれ」停止線の塗り直し



整理番号 41

# 通学路の安全点検対策箇所図 【金岡南小学校】（北区）




整理番号42

# 通学路の安全点検対策箇所図

【金岡南小学校】（北区）

非常に通行量の多い幹線道路の交差点で、多くの児童が横断するため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・単柱バリカーの設置



対策前

対策後

対策前

対策後


整理番号 43

# 通学路の安全点検対策箇所図

【金岡南小学校】（北区）

通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。  
【対策内容】

- ・注意喚起の巻き看板の設置
- ・「止まれ」停止線の塗り直し



# 整理番号44

## 通学路の安全点検対策箇所図 【金岡南小学校】（北区）

通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。  
【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の設置



整理番号 45

# 通学路の安全点検対策箇所図

【金岡南小学校】（北区）

通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。  
【対策内容】

- ・カーブミラーの取り替え
- ・外側線の引き直し

対策前

対策後

対策前

対策後


# 整理番号46

## 通学路の安全点検対策箇所図

### 【百舌鳥小学校】(北区)

車の通行量が多く危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・「カーブ注意」路面標示の塗り直し
  - ・減速マークの塗り直し
  - ・外側線の引き直し
  - ・ゼブラゾーンの塗り直し
  - ・グリーンベルトの設置



# 整理番号47

## 通学路の安全点検対策箇所図 【百舌鳥小学校】（北区）

通行量の多い幹線道路沿いを非常に多くの児童が通り危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・外側線の引き直し
  - ・グリーンベルトの設置



整理番号48

通学路の安全点検対策箇所図

【西百舌鳥小学校】(北区)


横断歩道が薄くなっている。

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し



整理番号49

# 通学路の安全点検対策箇所図 【西百舌鳥小学校】（北区）



整理番号50

通学路の安全点検対策箇所図

【西百舌鳥小学校】（北区）

抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・外側線の引き直し



対策前

対策後

