

【美原区】安全対策の取組状況一覧表

令和6年3月1日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
1	さつき野小学校（美原区）	・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
2	黒山小学校（美原区）	・道路幅員が狭く、通り抜けて行く車との接触の危険性があるため、安全対策が必要。	・外側線及びグリーンベルトの引き直し	・対策済み
3	平尾小学校（美原区）	・カーブを抜けると道路が直線でスピードが出やすく、横断時に危険なため、安全対策が必要。	・「カーブ注意」路面標示の塗り直し ・「速度落せ」路面標示の設置 ・「学童横断注意」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み ・対策済み
4		・通り抜けて行く車が多く、見通しの悪い交差点でもあり危険なため、安全対策が必要。	・単柱バリカーの設置 ・「学童横断注意」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み
5		・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
6		・通行量の多い幹線道路で危険なため、安全対策が必要。	・注意喚起の巻き看板の設置	・対策済み
7		・道路幅員が狭く通行量も多いうえに、カーブで見通しが悪く危険なため、安全対策が必要。	・「通学路」巻き看板の設置 ・「交差点注意」路面標示の塗り直し ・「速度落せ」路面標示の塗り直し ・外側線の引き直し	・対策済み ・対策済み ・対策済み ・対策済み
8		・道路幅員が狭いうえに、通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。	・「とび出し注意」路面標示の塗り直し	・対策済み
9		・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
10	美原北小学校（美原区）	・通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。	・外側線及びグリーンベルトの引き直し	・対策済み
11		・幹線道路で車が多く危険なため、安全対策が必要。	・外側線及びグリーンベルトの引き直し	・対策済み
12		・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み

【美原区】安全対策の取組状況一覧表

令和6年3月1日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
13	美原北小学校（美原区）	・通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。	・外側線及びグリーンベルトの引き直し	・対策済み
14		・水路への転落防止柵が設置されていない部分があり危険なため、安全対策が必要。	・登下校指導など安全教育を徹底	・対策済み
15		・水路への転落防止柵が設置されていない部分があり危険なため、安全対策が必要。	・登下校指導など安全教育を徹底	・対策済み
16		・抜け道として通行量があるため、横断時の交通安全指導が必要。	・登下校指導など安全教育を徹底	・対策済み
17		・横断報道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
18		・水路の蓋にがたつきがあり危険なため、安全対策が必要。	・水路の蓋のがたつきを改善	・対策済み
19		・道路幅員が非常に狭いうえに水路があり危険なため、安全対策が必要。	・登下校指導など安全教育を徹底	・対策済み
20		・横断報道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
21		・横断報道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
22		八上小学校（美原区）	・非常に道路幅員が狭いところを通り抜けて行く車があり危険なため、安全対策が必要。	・「通学路」巻き看板の設置
23	・抜け道として、車が多く危険なため、安全対策が必要。		・交差点マークの塗り直し ・「止まれ」停止線の塗り直し	・対策済み ・対策済み
24	・通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。		・注意喚起の巻き看板の設置	・対策済み
25	・抜けて行く車が多くまた通用門前で児童の飛び出しの危険性があるため、安全対策が必要。		・ポストコーンの設置	・対策済み

【美原区】安全対策の取組状況一覧表

令和6年3月1日現在


整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
26	美原西小学校（美原区）	・通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。	・注意喚起の巻き看板の設置	・対策済み

整理番号 1

通学路の安全点検対策箇所図 【さつき野小学校】（美原区）

横断歩道が薄くなっている。

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し



対策後




整理番号 2

通学路の安全点検対策箇所図 【黒山小学校】（美原区）

道路幅員が狭く、通り抜けて行く車との接触の危険性があるため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・外側線及びグリーンベルトの引き直し



対策前

対策後

整理番号 3

通学路の安全点検対策箇所図

【平尾小学校】（美原区）

カーブを抜けると道路が直線でスピードが出やすく、横断時に危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・「カーブ注意」路面標示の塗り直し
 - ・「速度落せ」路面標示の設置
 - ・「学童横断注意」巻き看板の設置

対策前



対策後



対策前




対策後



対策前



対策後




整理番号 4

通学路の安全点検対策箇所図

【平尾小学校】（美原区）

通り抜けて行く車が多く、見通しの悪い交差点でもあり危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・単柱バリカーの設置
 - ・「学童横断注意」巻き看板の設置



対策前

対策後




対策前

対策後



整理番号5

通学路の安全点検対策箇所図 【平尾小学校】（美原区）



整理番号6

通学路の安全点検対策箇所図

【平尾小学校】（美原区）

通行量の多い幹線道路で危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置



対策後



対策後





整理番号7

通学路の安全点検対策箇所図

【平尾小学校】（美原区）

道路幅員が狭く通行量も多いうえに、カーブで見通しが悪く危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・「通学路」巻き看板の設置
 - ・「交差点注意」路面標示の塗り直し
 - ・「速度落せ」路面標示の塗り直し
 - ・外側線の引き直し




整理番号8

通学路の安全点検対策箇所図

【平尾小学校】（美原区）

道路幅員が狭いうえに、通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・「とび出し注意」路面標示の塗り直し



対策前

対策後

対策前

対策後

整理番号9

通学路の安全点検対策箇所図 【平尾小学校】（美原区）

横断歩道が薄くなっている。

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し



整理番号 10

通学路の安全点検対策箇所図

【美原北小学校】（美原区）

通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。
【対策内容】 ・外側線及びグリーンベルトの引き直し



整理番号 1 1

通学路の安全点検対策箇所図

【美原北小学校】（美原区）


幹線道路で車が多く危険なため、安全対策が必要。
【対策内容】 ・外側線及びびグリーンベルトの引き直し



整理番号 12

通学路の安全点検対策箇所図

【美原北小学校】（美原区）



整理番号 13

通学路の安全点検対策箇所図 【美原北小学校】（美原区）




整理番号 14

通学路の安全点検対策箇所図

【美原北小学校】（美原区）

水路への転落防止柵が設置されていない部分があり危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・登下校指導など安全教育を徹底



整理番号 15

通学路の安全点検対策箇所図

【美原北小学校】（美原区）

水路への転落防止柵が設置されていない部分があり危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・登下校指導など安全教育を徹底




整理番号 16

通学路の安全点検対策箇所図

【美原北小学校】（美原区）

抜け道として通行量があるため、横断時の交通安全指導が必要。


【対策内容】 ・登下校指導など安全教育を徹底



整理番号 17

通学路の安全点検対策箇所図

【美原北小学校】（美原区）




整理番号 18

通学路の安全点検対策箇所図 【美原北小学校】（美原区）

水路の蓋にがたつきがあり危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・水路の蓋のがたつきを改善



対策後

整理番号 19

通学路の安全点検対策箇所図 【美原北小学校】（美原区）

道路幅員が非常に狭いうえに水路があり危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・登下校指導など安全教育を徹底




整理番号 21

通学路の安全点検対策箇所図

【美原北小学校】（美原区）

横断報道が薄くなっている。

【対策内容】 ・横断歩道の塗り直し



対策前


対策後

整理番号22

通学路の安全点検対策箇所図 【八上小学校】（美原区）

非常に道路幅員が狭いところを通り抜けて行く車があり危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の設置





整理番号 23

通学路の安全点検対策箇所図

【八上小学校】(美原区)


抜け道として、車が多く危険なため、安全対策が必要。
【対策内容】

- 交差点マークの塗り直し
- 「止まれ」停止線の塗り直し



整理番号 24

通学路の安全点検対策箇所図 【八上小学校】（美原区）



整理番号25

通学路の安全点検対策箇所図 【八上小学校】（美原区）

抜けて行く車が多くまた通用門前で児童の飛び出しの危険性があるため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・ポストコーンの設置



対策前

対策後

整理番号26

通学路の安全点検対策箇所図

【美原西小学校】（美原区）

通り抜けて行く車が多く危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置



対策前

対策後