

【南区】安全対策の取組状況一覧表

令和6年3月1日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
1	桃山台小学校（南区）	・団地の出入口にあたり、減速せずに通過する車があり危険なため、安全対策が必要。	・誘導線の設置	・対策済み
2	宮山台小学校（南区）	・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
3	竹城台小学校（南区）	・抜け道として車の通行量が多く危険なため、安全対策が必要。	・注意喚起の巻き看板の設置	・対策済み
4		・児童が横断する際に信号機を認識しにくい ため、安全対策が必要。	・交通安全教育を徹底	・対策済み
5		・児童が横断する際に信号機を認識しにくい ため、安全対策が必要。	・歩行者用信号機の設置を検討	・対策済み
6	竹城台東小学校（南区）	・歩道面が荒れており、躓く児童がいるため、道路舗装の補修が必要。	・道路舗装の補修	・対策済み
7		・通り抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。	・T字路マークの塗り直し ・横断歩道の塗り直し	・対策済み ・対策済み
8		・道路幅員が狭いうえに、通り抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。	・注意喚起の巻き看板の設置	・対策済み
9		・通り抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。	・外側線及びグリーンベルトの塗り直し	・対策済み
10		・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
11	泉北高倉小学校（南区）	・ガードレールの高さがいないため、転落防止柵等の安全対策が必要。	・転落防止柵の設置	・対策済み
12	はるみ小学校（南区）	・歩道がなくトラックの通行量も多く危険なため、安全対策が必要。	・注意喚起の巻き看板の設置	・対策済み
13		・見通しのよい坂道でスピードが出やすく危険なため、安全対策が必要。	・注意喚起の巻き看板の設置	・対策済み

【南区】安全対策の取組状況一覧表

令和6年3月1日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対 応 内 容	対策状況
14	榎塚台小学校（南区）	・道路幅員が非常に狭く車も多く抜けていき危険なため、安全対策が必要。	・注意喚起の巻き看板の設置	・対策済み
15		・道路幅員が狭いうえに見通しが悪く危険なため、安全対策が必要。	・「とまれ」足型マークの設置	・対策済み
16	上神谷小学校（南区）	・抜け道として、トラックの通行量も多くスピードを出している車も多く危険なため、安全対策が必要。	・「スピード落とせ」路面標示の塗り直し ・「学童多し注意」巻き看板の設置 ・「学童注意」路面標示の塗り直し ・減速マークを延伸する	・対策済み ・対策済み ・対策済み ・対策済み
17		・カーブが続く坂道で見通しが悪く危険なため、安全対策が必要。	・転落を防止するガードレール（柵）の設置	・対策済み
18		・坂道でスピードが出やすくかつカーブしており危険なため、安全対策が必要。	・側溝の蓋の設置 ・ガードレールの設置 ・横断歩道の塗り直し	・対策済み ・対策済み ・対策済み
19		・抜け道として、トラック、車の通行量が多く危険なため、安全対策が必要。	・「学童多し注意」巻き看板の設置 ・「学童注意」路面標示の塗り直し ・横断歩道の塗り直し	・対策済み ・対策済み ・対策済み
20	原山ひかり小学校（南区）	・トラックなどの車も多く通行し危険なため、安全対策が必要。	・「通学路」巻き看板の設置	・対策済み
21		・路上駐車が非常に多く、見通しが悪くなるため、交通指導が必要。	・交通指導を実施	・対策済み
22		・カーブで見通しが悪いうえに、街路樹で待機している児童が見にくく危険なため、安全対策が必要。	・街路樹の伐採 ・「横断者注意」路面標示の設置	・対策済み ・対策済み
23		・交差点において、待機している児童が見えにくく危険なため、安全対策が必要。	・植栽の剪定と整地 ・横断歩道の塗り直し	・対策済み ・対策済み
24		・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み
25		・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み

【南区】安全対策の取組状況一覧表

令和6年3月1日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
26	庭代台小学校（南区）	・幹線道路で横断する際に危険なため、安全対策が必要	・交通安全教育を徹底	・対策済み
27	御池台小学校（南区）	・車の通行量があり、横断するのに危険なため、安全対策が必要。	・「横断者注意」巻き看板の設置	・対策済み
28		・カーブで見通しが悪いうえに車の通行量があり、横断するのに危険なため、安全対策が必要。	・「横断者注意」巻き看板の設置	・対策済み
29		・車の通り抜けが多く危険なため、安全対策が必要。	・Ｔ字路マークの設置	・対策済み
30		・車の通り抜けが多く危険なため、安全対策が必要。	・「学童注意」路面標示の塗り直し ・「止まれ」停止線の塗り直し ・横断歩道の塗り直し	・対策済み ・対策済み ・対策済み
31	美木多小学校（南区）	・大きな幹線道路沿いのため、危険を感じることから安全対策が必要。	・横断防止柵の設置	・対策済み
32		・カーブで見通しが悪いうえにスピードを出している車が多く危険なため、安全対策が必要。	・減速マークの設置	・対策済み
33		・路上駐車が非常に多く、見通しが悪くなるため、安全対策が必要。	・取締りを実施	・対策済み
34	新檜尾台小学校（南区）	・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し	・対策済み

整理番号 1

通学路の安全点検対策箇所図

【桃山台小学校】（南区）

団地の出入口にあたり、減速せずに通過する車があり危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・誘導線の設置



整理番号 2

通学路の安全点検対策箇所図

【宮山台小学校】（南区）



整理番号 4

通学路の安全点検対策箇所図

【竹城台小学校】（南区）

児童が横断する際に信号機を認識しにくいいため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・交通安全教育を徹底



整理番号5

通学路の安全点検対策箇所図

【竹城台小学校】（南区）

児童が横断する際に信号機を認識しにくいいため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・歩行者用信号機の設置を検討



対策前



対策後



整理番号6

通学路の安全点検対策箇所図

【竹城台東小学校】（南区）

歩道面が荒れており、躓く児童がいるため、道路舗装の補修が必要。

【対策内容】 ・道路舗装の補修



対策前



対策後



整理番号 7

通学路の安全点検対策箇所図

【竹城台東小学校】（南区）



整理番号 8

通学路の安全点検対策箇所図

【竹城台東小学校】（南区）

道路幅員が狭いうえに、通り抜けていく車が多く危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置



整理番号 10

通学路の安全点検対策箇所図

【竹城台東小学校】（南区）



整理番号 1 1

通学路の安全点検対策箇所図

【泉北高倉小学校】（南区）

ガードレールの高さがいないため、転落防止柵等の安全対策が必要。


【対策内容】 ・転落防止柵の設置



整理番号 12

通学路の安全点検対策箇所図

【はるみ小学校】（南区）



整理番号 13

通学路の安全点検対策箇所図

【はるみ小学校】（南区）

見通しのよい坂道でスピードが出やすく危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・注意喚起の巻き看板の設置



対策前

対策後

整理番号 14

通学路の安全点検対策箇所図

【榎塚台小学校】（南区）

道路幅員が非常に狭く車も多く抜けていき危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・ 注意喚起の巻き看板の設置



整理番号 15

通学路の安全点検対策箇所図

【槇塚台小学校】（南区）

道路幅員が狭いうえに見通しが悪く危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・「とまれ」足型マークの設置



対策前



対策後



整理番号 16

通学路の安全点検対策箇所図

【上神谷小学校】（南区）

抜け道として、トラックの通行量も多くスピードを出している車も多く危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・「スピード落とせ」路面標示の塗り直し
 - ・「学童多し注意」巻き看板の設置
 - ・「学童注意」路面標示の塗り直し
 - ・減速マークを延伸する

対策前



対策後



対策前



対策後



対策前



対策後



対策前



対策後




整理番号 17

通学路の安全点検対策箇所図

【上神谷小学校】（南区）

カーブが続く坂道で見通しが悪く危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・転落を防止するガードレール（柵）の設置



整理番号 18

通学路の安全点検対策箇所図

【上神谷小学校】（南区）

坂道でスピードが出やすかつカーブしており危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・側溝の蓋の設置
 - ・ガードレールの設置
 - ・横断歩道の塗り直し

対策前


対策後

対策前

対策後

対策前

対策後



整理番号 19

通学路の安全点検対策箇所図

【上神谷小学校】（南区）

抜け道として、トラック、車の通行量が多く危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・「学童多し注意」巻き看板の設置
 - ・「学童注意」路面標示の塗り直し
 - ・横断歩道の塗り直し

対策前



対策後



対策前



対策後



対策前



対策後



整理番号20

通学路の安全点検対策箇所図

【原山ひかり小学校】（南区）

トラックなどの車も多く通行し危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・「通学路」巻き看板の設置




整理番号 21

通学路の安全点検対策箇所図

【原山ひかり小学校】（南区）

路上駐車が非常に多く、見通しが悪くなるため、交通指導が必要。

【対策内容】 ・交通指導を実施



整理番号 22

通学路の安全点検対策箇所図

【原山ひかり小学校】（南区）

カーブで見通しが悪い上に、街路樹で待機している児童が見にくく危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・街路樹の伐採
 - ・「横断者注意」路面標示の設置



整理番号 23

通学路の安全点検対策箇所図


【原山ひかり小学校】（南区）



整理番号 24

通学路の安全点検対策箇所図


【原山ひかり小学校】（南区）



整理番号25

通学路の安全点検対策箇所図

【原山ひかり小学校】（南区）



整理番号 26

通学路の安全点検対策箇所図

【庭代台小学校】（南区）




整理番号 27

通学路の安全点検対策箇所図

【御池台小学校】（南区）

車の通行量があり、横断するのに危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・「横断者注意」巻き看板の設置



整理番号28

通学路の安全点検対策箇所図

【御池台小学校】（南区）

カーブで見通しが悪いうえに車の通行量があり、横断するの
に危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・「横断者注意」巻き看板の設置



整理番号29

通学路の安全点検対策箇所図

【御池台小学校】（南区）

車の通り抜けが多く危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・ T字路マークの設置



対策後



対策後



対策後



対策後




整理番号 3 1

通学路の安全点検対策箇所図

【美木多小学校】（南区）

大きな幹線道路沿いのため、危険を感じることから安全対策が必要。

【対策内容】 ・横断防止柵の設置



整理番号32

通学路の安全点検対策箇所図

【美木多小学校】(南区)

カーブで見通しが悪いうえにスピードを出している車が多く危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・減速マークの設置



整理番号 33

通学路の安全点検対策箇所図

【美木多小学校】（南区）

路上駐車が非常に多く、見通しが悪くなるため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・取締りを実施



整理番号34

通学路の安全点検対策箇所図

【新檜尾台小学校】（南区）

