

通学路における整備要望箇所への対応状況【令和6年度】

令和7年10月1日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
1	浜寺中学校（西区）	・都市計画道路錦浜寺南町線を整備し、歩車分離による歩行空間の確保が必要。	・歩車分離された道路整備	・対策待ち
2		・見通しが悪く、自転車と歩行者の接触の危険性があり、安全対策が必要。	・ポストコーンの設置	・対策済み
3	ハ下西小学校（東区）	・道路幅が狭く、車との接触の危険性があるため、歩行空間を確保する安全対策が必要。	・外側線及びグリーンベルトの設置	・対策済み
4		・道路幅がとても狭いため、運転者に安全運転を啓発する安全対策が必要。	・指導停止線の塗り直し ・丁字マークの塗り直し ・「学童多し注意」巻き看板の巻き直し	・対策済み ・対策済み ・対策済み
5	三宝小学校（堺区）	・側溝が破損していて危険なため、安全対策が必要。	・側溝の修繕	・対策済み
6	美原西中学校（美原区）	・幹線道路への抜け道になっており、トランクも通過し、危険なため、安全対策が必要。	・グリーンベルト及び外側線の塗り直し ・交差点マーク（丁字）の設置 ・外側線の設置	・対策済み ・対策済み ・対策済み
7		・先の交差点を多くの児童が横断するため、車に注意喚起する安全対策が必要。	・「交差点注意」路面標示の塗り直し ・外側線及びグリーンベルトの塗り直し	・対策待ち ・対策待ち
8	東陶器小学校（中区）	・道路幅員がとても狭いため、車に安全運転を啓発する安全対策が必要。	・グリーンベルトの塗り直し ・交差点マーク（丁字）の塗り直し ・「通学路」路面標示の塗り直し	・対策済み ・対策済み ・対策済み
9	土師小学校（中区）	・横断者を認識しづらい交差点の状況を改善する安全対策が必要。	・交差点の改良 ・側溝蓋の設置	・対策済み ・対策済み
10	三宝小学校（堺区）	・特に登校時は、信号待ちの児童で待機場所があふれ、側溝にはまってしまうことがあるため、安全対策が必要。	・側溝蓋の設置	・対策済み
11		・交通量が多く、道路幅員も狭いため、安全運転を促す安全対策が必要。	・「歩行者注意」巻き看板の設置	・対策済み
12	福泉小学校（西区）	・二又に分かれている道路形状で、どちらからも車の出入りがあることを啓発する安全対策が必要。	・交差点マーク（十字）の設置 ・交差点マーク（丁字）の塗り直し	・対策済み ・対策済み

通学路における整備要望箇所への対応状況【令和6年度】

令和7年10月1日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
13	日置荘西小学校（東区）	・交通量が多く、道路幅員も狭いため、安全運転を促す安全対策が必要。	・ポストコーンの設置 ・「学童多し注意」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み
14		・見通しが悪く、右左折する際に対向車や児童が見えないため安全対策が必要。	・カーブミラーの設置	・対策済み
15		・道路幅員が狭く見通しも悪いため、安全運転を促す安全対策が必要。	・交差点マーク（十字）の塗り直し	・対策済み
16	泉北高倉小学校（南区）	・歩行者用通路から出てくる人や自転車があるため、スピードを出す車に安全運転を促す安全対策が必要。	・指導誘導線（中央線）の設置 ・「対向車注意」路面標示の設置	・対策済み ・対策済み

整理番号 1

通学路の安全対策箇所図 【浜寺中学校】(西区)

都市計画道路錦浜寺南町線を整備し、歩車分離による歩行空間の確保が必要。

【対策内容】

都市計画道路錦浜寺南町線 の整備



整理番号2

通学路の安全対策箇所図 【八下西小学校】(東区)

見通しが悪く、自転車と歩行者の接触の危険性があり、安全対策が必要。

【対策内容】 • ポストコーンの設置



整理番号3

通学路の安全対策箇所図 【八下西小学校】(東区)


道路幅が狭く、車との接触の危険性があるため、歩行空間を確保する安全対策が必要。

【対策内容】 • 外側線及びグリーンベルトの設置



整理番号4

通学路の安全対策箇所図 【八下西小学校】(東区)



整理番号5

通学路の安全対策箇所図 【三宝小学校】(堺区)

側溝が破損していて危険なため、安全対策が必要。

【対策内容】 • 側溝の修繕

N



整理番号6

通学路の安全対策箇所図 【美原西中学校】(美原区)


幹線道路への抜け道になっており、トラックも通過し、危険なため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・グリーンベルト及び外側線の塗り直し
 - ・交差点マーク（丁字）の設置
 - ・外側線の設置

対策前




対策後




整理番号7

通学路の安全対策箇所図 【東陶器小学校】(中区)



整理番号8

通学路の安全対策箇所図 【東陶器小学校】(中区)



整理番号9

通学路の安全対策箇所図 【土師小学校】(中区)




整理番号 10

通学路の安全対策箇所図 【三宝小学校】(堺区)

特に登校時は、信号待ちの児童で待機場所があふれ、側溝にはまってしまうことがあるため、安全対策が必要。

【対策内容】 • 側溝蓋の設置




整理番号 11

通学路の安全対策箇所図 【福泉小学校】(西区)

交通量が多く、道路幅員も狭いため、安全運転を促す安全対策が必要。

【対策内容】 •「歩行者注意」巻き看板の設置



整理番号 12

通学路の安全対策箇所図 【福泉小学校】(西区)

二又に分かれている道路形状で、どちらからも車の出入りがあることを啓発する安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・交差点マーク（十字）の設置
 - ・交点点マーク（丁字）の塗り直し



整理番号 13

通学路の安全対策箇所図 【日置荘西小学校】(東区)

交通量が多く、道路幅員も狭いため、安全運転を促す安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・ポストコーンの設置
 - ・「学童多し注意」巻き看板の設置


対策前



対策後



日置荘西



整理番号 14

通学路の安全対策箇所図 【日置荘西小学校】(東区)

見通しが悪く、右左折する際に対向車や児童が見えないため安全対策が必要。

【対策内容】 • カーブミラーの設置



整理番号 15

通学路の安全対策箇所図 【日置荘西小学校】(東区)

道路幅員が狭く見通しも悪いため、安全運転を促す安全対策が必要。

【対策内容】 • 交差点マーク（十字）の塗り直し



整理番号 16

通学路の安全対策箇所図 【泉北高倉小学校】(南区)

歩行者用通路から出てくる人や自転車があるため、スピードを出す車に安全運転を促す安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・指導誘導線（中央線）の設置
 - ・「対向車注意」路面標示の設置

