

## ■ 市立小学校におけるアスベスト含有建材検出の経過

	年月日	経緯
こ れ ま で の 経 過	●R3. 3. 15	・中学校特別教室の空調整備工事の際、日置荘中学校体育館（重層体育館）の4階教室天井裏の鉄骨に耐火被覆が施されていることが判明。
	●R3. 3. 17	・耐火被覆のアスベスト含有調査を実施。 →（調査結果）アスベスト含有なし。（3月19日）
	●R3. 5. 13	・同様の形態の体育館が7校あったため、耐火被覆のアスベスト含有調査を実施。
	●R3. 7. 1	・アスベスト含有調査の速報結果により、7校中4校の耐火被覆にアスベストの含有が判明。（日置荘小学校、登美丘西小学校、八田荘小学校、福泉小学校）
	●R3. 7. 6	・日置荘小学校の現地確認を学校施設課にて実施。 →天井ボードで覆われており、アスベストは露出していない状態である。耐火被覆には経年劣化以外の損傷、劣化は見られなかった。ただし、天井点検口の蓋が1ヵ所無かった（少なくともH27年から）ため、速やかに天井点検口の蓋の設置を行った。（7月9日）
	●R3. 7. 12	・登美丘西小学校の現地確認を学校施設課にて実施。 →天井ボードで覆われており、アスベストは露出していない状態である。耐火被覆には経年劣化以外の損傷、劣化は見られなかった。
	●R3. 7. 12	・八田荘小学校の現地確認を学校施設課にて実施。 →天井ボードで覆われており、アスベストは露出していない状態である。耐火被覆には経年劣化以外の損傷、劣化は見られなかった。ただし、天井ボードの一部に剥がれがあった（少なくともH28年から）ため、速やかに補修を行った。（7月16日）
	●R3. 7. 12	・福泉小学校の現地確認を学校施設課にて実施。 →天井ボードで覆われており、アスベストは露出していない状態である。耐火被覆には経年劣化以外の損傷、劣化は見られなかった。
	●R3. 7. 16～	・アスベスト対策記録表を作成し、維持・管理を継続。今後、定期的に点検を実施し、適切に維持・管理していく。
	●R3. 9. 10	・環境共生課、建築監理課に概要を報告し、以降、情報共有と協議を行った。
	●R3. 9. 17	・9月17日から9月20日まで小学校4校の当該フロアの気中濃度測定とアスベスト含有建材（耐火被覆）状態の再確認のため、使用を中止。 ・気中濃度測定を実施。（9月17, 18, 20日）
	●R3. 9. 18	・有資格（建築物石綿含有建材調査者）の職員2名による小学校4校の当該フロアのアスベスト含有建材（耐火被覆）の状態を再確認し、「やや劣化※」という所見。 ※全体の状態は良いが、経年的な劣化が見られる。
●R3. 9. 20	・引き続き使用再開について検討するため、9月27日まで小学校4校の当該フロアの使用中止を延長することを決定。	