

## ■堺市アスベスト対策推進本部会議 資料

## ○各学校の状況

	日置荘小学校	登美丘西小学校	八田荘小学校	福泉小学校
現状	・体育館3階の使用中止（主に放課後児童対策等事業で使用）	・体育館3階の使用中止（図書室等として使用）	・体育館3階の使用中止（主に倉庫として使用）	・体育館3階の使用中止（理科室、家庭科室、音楽室等として使用）
問題点	・天井点検口の蓋1ヶ所なし（現在は補修済） ・放課後児童対策等事業の既設校舎での代替	・図書室の既設校舎での代替	・天井ボードの一部剥がれあり（現在は補修済）	・理科室、家庭科室、音楽室の既設校舎での代替
健康リスク	・気中濃度測定（総繊維数濃度）の結果、1本/L未満（当該フロア・屋外）	・気中濃度測定（総繊維数濃度）の結果、1本/L未満（当該フロア・屋外）	・気中濃度測定（総繊維数濃度）の結果、1本/L未満（当該フロア・屋外）	・気中濃度測定（総繊維数濃度）の結果、1本/L未満（当該フロア・屋外）
対策	・対策チームで今後の対応策の検討、健康リスクの検証を行う。 ・現在、既設校舎内の部屋を活用することで代替している。	・対策チームで今後の対応策の検討、健康リスクの検証を行う。 ・現在、既設校舎内の部屋を活用することで代替している。	・対策チームで今後の対応策の検討、健康リスクの検証を行う。	・対策チームで今後の対応策の検討、健康リスクの検証を行う。 ・現在、既設校舎内でカリキュラム等を工夫することで代替している。 ・対応策の内容によっては、仮設校舎の建設の可能性もある。