

# 消防庁舎等改修事業

## <事業の概要>

防災拠点である消防庁舎の機能強化及び消防活動の効率化を図るため、消防庁舎建設・改修基本計画等に基づき順次改修を行う。

## <現状と課題>

### 1. 現状

現在、堺市消防局には20棟の消防庁舎があり、そのうち築30年以上経過している消防庁舎は約65%の13棟ある（右記「消防庁舎現況」参照）。

### 2. 課題

- (1) 経年の老朽劣化に伴い、庁舎修繕の**件数が増加**している。
- (2) 設備機器が古いため交換部品が枯渇し、**応急修理対応ができない**場合がある。
- (3) 故障する設備機器の種類によっては、**防災拠点としての機能を失う**恐れがある（自家発電設備等）。



消防庁舎外壁



自家発電設備



計画に基づく屋上防水工事及び外壁改修工事、空調設備取替工事等の大規模改修を実施し、防災拠点の機能維持及び強化を図り、市民の安全・安心の向上を実現し、災害に強いまちづくりを推進する。

区分	庁舎別	庁舎棟数	庁舎						
			構造	経過年数					
				5年未満	5年～10年	10年～20年	20年～30年	30年～40年	40年以上
合計		20		1	1	2	3	8	5
消防局		1	SRC造7階	H元.7.31					
堺消防署	堺本署	1	RC造3階地下1階	S43.4.15		増築			
	高須出張所	1	RC造2階	S50.11.30					
	三宝出張所	1	S造2階	S41.7.5					
	旭ヶ丘出張所	1	RC造2階	S50.6.1					
	三国ヶ丘出張所	1	RC造2階	S56.4.14					
中消防署		1	SRC造3階	H7.3.17					
東消防署	東本署	1	RC造3階	H18.3.3					
	登美丘出張所	1	RC造2階	S57.10.8					
西消防署	西本署	1	SRC造3階	H26.10.1					
	臨海分署	1	RC造2階	S44.12.20					
南消防署	南本署	1	RC造2階	S53.12.29					
	福泉出張所	1	RC造2階	S59.11.16					
	茶山台出張所	1	RC造2階	S49.5.29					
北消防署	北本署	1	RC造2階	S46.12.1					
	百舌鳥出張所	1	RC造3階	S49.6.17					
美原消防署		1	RC造3階	H7.11.24					
高石消防署	高石本署	1	RC造2階	S53.10.12		増築			
	高師浜出張所	1	RC造2階地下1階	S45.6.10					
日置荘消防倉庫		1	RC造2階	S58.5.10					