通学路における整備要望箇所への対応状況【令和７年度】　令和８年１０月１日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対　応　内　容	対策状況
1	西陶器小学校（中区）	・車のスピードを抑制し、こどもの安全を確保する対策が必要。	・減速マークの設置 ・ガードレールの延長	・対策済み ・対策済み
2	八田荘小学校（中区）	・抜け道として車の交通量が多いため、安全対策が必要。	・外側線及びグリーンベルトの設置 ・「学童多し注意」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み
3		・道路幅員が狭いうえに抜け道として車の交通量も多いため、安全対策が必要。	・「とまれ」足型マークの設置 ・指導停止線の設置 ・中央線の塗り直し ・交差点マークの強調化	・対策済み ・対策済み ・対策済み ・対策済み
4		・学校前の横断歩道を認識せずに通過する車があるため、安全対策が必要。	・「スピード落とせ」巻き看板の設置 ・「横断者注意」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み
5		・交通量が多いため、通学路であることを啓発し、安全運転を促す対策が必要。	・グリーンベルトの設置	・対策済み
6	浜寺小学校（西区）	・終日、自動車の通行量が多い道路のため、安全運転を促す安全対策が必要。	・グリーンベルトの設置	・対策済み
7	浜寺小学校（西区）	・道路幅員が非常に狭いうえに、抜け道にもなっている道路のため、安全対策が必要。	・グリーンベルトの設置	・対策済み
8		・道路幅員が非常に狭いにもかかわらず、交通量もあることから安全対策が必要。	・交差点マークの設置 ・「通学路」巻き看板の設置 ・「学童多し注意」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み ・対策済み
9	登美丘西小学校（東区）	・終日、自動車の通行量が多く、道路幅員も広くないため、安全運転を促す安全対策が必要。	・グリーンベルトの設置 ・「スピード落とせ」巻き看板の設置 ・「学童多し注意」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み ・対策済み
10		・一方通行規制のかかっている道路ではあるが、通行する自動車が多いため、安全対策が必要。	・丁字マークの塗り直し ・「通学路」路面標示の設置	・対策済み ・対策済み
11	錦西小学校（堺区）	・幅員が非常に狭い道路であるが、進入してくる自動車が多く、安全対策が必要。	・「通学路」路面標示の設置 ・「通学路」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み
12		・幅員が非常に狭い道路であるが、進入してくる自動車が多く、安全対策が必要。	・「通学路」路面標示の設置 ・「通学路」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み

通学路における整備要望箇所への対応状況【令和７年度】　令和８年１０月１日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対　応　内　容	対策状況
13	新湊小学校（堺区）	・交通量の多い交差点のため、安全対策が必要。	・バリカーの設置 ・グリーンベルトの塗り直し	・対策済み ・対策済み
14	南八下小学校（東区）	・道路幅員が狭いため、安全運転を促す対策が必要。	・丁字マークの塗り直し ・「あぶない！とびだし」巻き看板の巻き直し	・対策済み ・対策済み
15		・道路幅員が狭いうえにカーブで見通しが悪いため、安全対策が必要。	・「学童注意」路面標示の設置	・対策済み
16		・道路幅員が狭く、見通しが悪いため、安全対策が必要。	・交差点マークの塗り直し ・指導停止線の塗り直し ・「速度落せ」路面標示の設置	・対策済み ・対策済み ・対策済み
17		・道路幅員が狭いため、安全運転を促す対策が必要。	・丁字マークの塗り直し	・対策済み
18		・道路幅員が狭く、見通しが悪いため、安全対策が必要。	・丁字マークの塗り直し ・「速度落せ」路面標示の設置 ・路面シートの貼り替え	・対策済み ・対策済み ・対策済み
19		・道路幅員が狭いため、安全運転を促す対策が必要。	・「通学路」路面標示の設置	・対策済み
20	白鷺小学校（東区）	・道路幅員が非常に狭いうえにスピードを出す車があるため、安全対策が必要。	・「通学路」路面標示の塗り直し ・グリーンベルトの設置 ・「交差点注意」巻き看板へ巻き直し	・対策済み ・対策済み ・対策済み
21		・道路幅員が非常に狭いうえにスピードを出す車があるため、安全対策が必要。	・「交差点注意」路面標示の設置	・対策済み
22	福泉小学校（西区）	・路上駐車を防止し、児童の歩行空間を確保する対策が必要。	・「通学路」巻き看板の巻き直し ・段差解消（歩行空間の確保） ・U字バリカーの設置 ・「学童多し注意」看板の巻き直し	・対策済み ・対策済み ・対策済み ・対策済み
23	百舌鳥支援学校 宮園分校（中区）	・車の交通量があり、児童生徒との接触の危険性があるため、児童の歩行空間を確保する対策が必要。	・外側線及びグリーンベルトの設置 ・U字バリカーの設置 ・ポストコーンの設置 ・減速マークの設置	・対策済み ・対策済み ・対策済み ・対策済み
24	野田小学校（東区）	・道路幅員が狭いため、安全運転を促す対策が必要。	・「学童多し注意」巻き看板に巻き直し	・対策済み


通学路における整備要望箇所への対応状況【令和７年度】　令和８年１０月１日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対　応　内　容	対策状況
25	新湊小学校（堺区）	・公園から児童が飛び出す可能性があるため、安全運転を促す対策が必要。	・「あぶない!!とびだし」巻き看板の巻き直し	・対策済み
26		・道路幅員が広くなり車の交通量が増えたため、安全運転を促す対策が必要。	・「交差点注意」巻き看板の設置	・対策済み
27	西陶器小学校（中区）	・下り坂が続き、見通しも悪い交差点のため、スピードを抑制し、安全運転を促す対策が必要。	・U字バリカーの追加設置 ・線形誘導標の設置 ・減速マークの延長	・対策済み ・対策済み ・対策済み
28		・緩やかな下り坂でスピードが出やすいため、安全運転を促す対策が必要。	・「速度落せ」路面標示に変更	・対策済み
29	東陶器小学校（中区）	・交通量が多く、児童との接触の危険性があるため安全対策が必要。	・外側線及びグリーンベルトの塗り直し	・対策済み
30	宮園小学校（中区）	・横断歩道を渡る児童に注意を促す対策が必要。	・「横断者注意」路面標示の設置 ・「横断者に注意」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み
31	泉北高倉小学校（南区）	・下り坂のカーブのため、スピードを抑制する対策が必要。	・「スピード落とせ」巻き看板の設置	・対策済み
32		・夕方以降、灯りがなく暗いため、防犯対策が必要。	・外灯の設置	・対策待ち R８年度中に施工予定
33		・側溝が破損しているため修繕が必要。	・側溝の修繕	・対策済み

整理番号１　　通学路の安全対策箇所図　【西陶器小学校】（中区）

車のスピードを抑制し、こどもの安全を確保する対策が必要。

【対策内容】　・減速マークの設置
・ガードレールの延長




整理番号２　　通学路の安全対策箇所図　【八田荘小学校】（中区）

抜け道として車の交通量が多いため、安全対策が必要。

【対策内容】　・外側線及びグリーンベルトの設置


・「学童多し注意」巻き看板の設置



整理番号３　　通学路の安全対策箇所図　【八田荘小学校】（中区）

道路幅員が狭いうえに抜け道として車の交通量も多いため、安全対策が必要。


【対策内容】
- 「とまれ」足型マークの設置
- 指導停止線の設置
- 中央線の塗り直し
- 交差点マークの強調化



整理番号４　　通学路の安全対策箇所図　【八田荘小学校】（中区）

学校前の横断歩道を認識せずに通過する車があるため、安全対策が必要。


【対策内容】　・「スピード落とせ」「横断者注意」巻き看板の設置



整理番号５　　通学路の安全対策箇所図　【八田荘小学校】（中区）

交通量が多いため、通学路であることを啓発し、安全運転を促す対策が必要。

【対策内容】　・グリーンベルトの設置



整理番号６　　通学路の安全対策箇所図　【浜寺小学校】（西区）

終日、自動車の通行量が多い道路のため、安全運転を促す安全対策が必要。

【対策内容】　・グリーンベルトの設置



整理番号７　　通学路の安全対策箇所図　【浜寺小学校】（西区）

道路幅員が非常に狭いうえに、抜け道にもなっている道路のため、安全対策が必要。

【対策内容】　・グリーンベルトの設置



整理番号８　　通学路の安全対策箇所図　【浜寺小学校】（西区）

道路幅員が非常に狭いにもかかわらず、交通量もあることから安全対策が必要。

【対策内容】　・交差点マークの設置


・「学童多し注意」「通学路」巻き看板の設置



整理番号９　　通学路の安全対策箇所図　【登美丘西小学校】（東区）

終日、自動車の通行量が多く、道路幅員も広くないため、安全運転を促す安全対策が必要。

【対策内容】
- グリーンベルトの設置
- 「スピード落とせ」巻き看板の設置
- 「学童多し注意」巻き看板の設置



整理番号１０　　通学路の安全対策箇所図　【登美丘西小学校】（東区）

一方通行規制のかかっている道路ではあるが、通行する自動車が多いため、安全対策が必要。

【対策内容】　・丁字マークの塗り直し

・「通学路」路面標示の設置



整理番号１１　　通学路の安全対策箇所図　【錦西小学校】（堺区）

幅員が非常に狭い道路であるが、進入してくる自動車が多く、安全対策が必要。

【対策内容】　・「通学路」路面標示の設置
・「通学路」巻き看板の設置



整理番号１２　　通学路の安全対策箇所図　【錦西小学校】（堺区）

幅員が非常に狭い道路であるが、進入してくる自動車が多く、安全対策が必要。

【対策内容】　・「通学路」路面標示の設置
・「通学路」巻き看板の設置




整理番号１３　　通学路の安全対策箇所図　【新湊小学校】（堺区）

交通量の多い交差点のため、安全対策が必要。

【対策内容】　・バリカーの設置

・グリーンベルトの塗り直し



整理番号１４　　通学路の安全対策箇所図　【南八下小学校】（東区）

道路幅員が狭いため、安全運転を促す対策が必要。

【対策内容】　・丁字マークの塗り直し


・「あぶない！とび出し」巻き看板の巻き直し



整理番号１５　　通学路の安全対策箇所図　【南八下小学校】（東区）

道路幅員が狭いうえにカーブで見通しが悪いため、安全対策が必要。

【対策内容】　・「学童注意」路面標示の設置



整理番号１６　　通学路の安全対策箇所図　【南八下小学校】（東区）


道路幅員が狭く、見通しが悪いため、安全対策が必要。

【対策内容】
- 交差点マークの塗り直し
- 指導停止線の塗り直し
- 「速度落せ」路面標示の設置



整理番号１７　　通学路の安全対策箇所図　【南八下小学校】（東区）


道路幅員が狭いため、安全運転を促す対策が必要。
【対策内容】　・丁字マークの塗り直し



整理番号１８　　通学路の安全対策箇所図　【南八下小学校】（東区）

道路幅員が狭く、見通しが悪いため、安全対策が必要。

【対策内容】
- 丁字マークの塗り直し
- 「速度落せ」路面標示の設置
- 路面シートの貼り替え



整理番号１９　　通学路の安全対策箇所図　【南八下小学校】（東区）

道路幅員が狭いため、安全運転を促す対策が必要。


【対策内容】　・「通学路」路面標示の設置



整理番号２０　　通学路の安全対策箇所図　【白鷺小学校】（東区）

道路幅員が非常に狭いうえにスピードを出す車があるため、安全対策が必要。


【対策内容】
- 「通学路」路面標示の塗り直し
- グリーンベルトの設置
- 「交差点注意」巻き看板へ巻き直し



整理番号２１　　通学路の安全対策箇所図　【白鷺小学校】（東区）

道路幅員が非常に狭いうえにスピードを出す車があるため、安全対策が必要。


【対策内容】　・「交差点注意」路面標示の設置



整理番号２２　　通学路の安全対策箇所図　【福泉小学校】（西区）

路上駐車を防止し、児童の歩行空間を確保する対策が必要。


【対策内容】
- 「通学路」巻き看板の巻き直し
- 段差解消（歩行空間の確保）
- U 字バリカーの設置
- 「学童多し注意」看板の巻き直し



整理番号２３　　通学路の安全対策箇所図　【百舌鳥支援学校宮園分校】（中区）


車の交通量があり、児童生徒との接触の危険性があるため、児童の歩行空間を確保する対策が必要。

【対策内容】
- 外側線及びグリーンベルトの設置
- U 字バリカーの設置
- ポストコーンの設置
- 減速マークの設置



整理番号２４　　通学路の安全対策箇所図　【野田小学校】（東区）

道路幅員が狭いため、安全運転を促す対策が必要。
【対策内容】　・「学童多し注意」巻き看板に巻き直し



整理番号２５　　通学路の安全対策箇所図　【新湊小学校】（堺区）

公園から児童が飛び出す可能性があるため、安全運転を促す対策が必要。

【対策内容】　・「あぶない!!とびだし」巻き看板の巻き直し



整理番号２６　　通学路の安全対策箇所図　【新湊小学校】（堺区）

道路幅員が広くなり車の交通量が増えたため、安全運転を促す対策が必要。


【対策内容】　・「交差点注意」巻き看板の設置



整理番号２７　　通学路の安全対策箇所図　【西陶器小学校】（中区）

下り坂が続き、見通しも悪い交差点のため、スピードを抑制し、安全運転を促す対策が必要。

【対策内容】
- Ｕ字バリカーの追加設置
- 線形誘導標の設置
- 減速マークの延長



整理番号２８　　通学路の安全対策箇所図　【西陶器小学校】（中区）

緩やかな下り坂でスピードが出やすいため、安全運転を促す対策が必要。

【対策内容】　・「速度落せ」路面標示に変更



整理番号２９　　通学路の安全対策箇所図　【東陶器小学校】（中区）

交通量が多く、児童との接触の危険性があるため安全対策が必要。

【対策内容】　・外側線及びグリーンベルトの塗り直し




整理番号３０　　通学路の安全対策箇所図　【宮園小学校】（中区）

横断歩道を渡る児童に注意を促す対策が必要。


【対策内容】　・「横断者注意」路面標示の設置

・「横断者に注意」巻き看板の設置



整理番号３１　　通学路の安全対策箇所図　【泉北高倉小学校】（南区）

下り坂のカーブのため、スピードを抑制する対策が必要。
【対策内容】　・「スピード落とせ」巻き看板の設置



整理番号３２　　通学路の安全対策箇所図　【泉北高倉小学校】（南区）

夕方以降、灯りがなく暗いため、防犯対策が必要。
【対策内容】　・外灯の設置



対策後

施工待ち

整理番号３３　　通学路の安全対策箇所図　【泉北高倉小学校】（南区）

側溝が破損しているため修繕が必要。

【対策内容】　・側溝の修繕

