

## 南区 区域まちづくり事業 事業実施結果

事業名称	泉田中釜室1号線舗装補修工事
成果・改善点など	舗装面が凸凹している状況であったが、舗装補修を行い、通行者の安全を確保することができた。 工事延長 L=155.0m アスファルト舗装工 A=651m <sup>2</sup>

《事業実施前》



《事業実施後》

