


# 〈深井駅駅前広場 課題と対応策〉



バス停



〈対応策〉  
・案内表示の改良。

- ・路線図の場所がわかりにくい。
- ・時刻表の文字が小さい。
- ・屋根がない。

バス停



〈対応策〉  
・案内表示の改良。

- ・乗場が狭い。
- ・時刻表の文字が小さい。
- ・路線図がわかりにくい。

歩道

- ・表面がでこぼこで歩きにくい。
- ・誘導ブロックがない。

〈対応策〉  
・指摘事項は下水道工事に起因するものであり、復旧にあわせて路面舗装、誘導ブロックの整備を行う。