

## ※ボーリング調査結果 (0 ~ 10m)

## 【A地点】

## 土壤溶出量

深さ	分析項目	六価クロム化合物 測定値	シアン化合物 測定値
	単位	mg/L	mg/L
基準値		0.05以下	検出されないこと
1m		0.005未満	不検出
2m		0.005未満	<b>0.2</b>
3m		0.005未満	不検出
4m		0.005未満	<b>0.2</b>
5m		0.005未満	不検出
6m		0.005未満	不検出
7m		0.005未満	不検出
8m		0.005未満	不検出
9m		0.005未満	不検出
10m		0.005未満	不検出

地下水	0.005未満	<b>0.5</b>
-----	---------	------------

## 【B地点】

## 土壤溶出量

深さ	分析項目	六価クロム化合物 測定値	シアン化合物 測定値
	単位	mg/L	mg/L
基準値		0.05以下	検出されないこと
1m		0.005未満	不検出
2m		0.005未満	不検出
3m		0.005未満	不検出
4m		0.005未満	不検出
5m		0.005未満	不検出
6m		0.005未満	不検出
7m		0.005未満	不検出
8m		0.005未満	不検出
9m		0.005未満	不検出
10m		0.005未満	不検出

地下水	0.005未満	<b>0.1</b>
-----	---------	------------