

# 資料 6

● 大気測定結果

通しNo.	測定点名	測定結果(単位:[f/L])													
		6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5
1	附近①	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	
2	附近②	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	敷地境界①	<0.056	<0.056	0.056	0.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	敷地境界②	<0.056	<0.056	<0.056	0.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	敷地境界③	<0.056	0.226	0.056	<0.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	敷地境界④	<0.056	0.056	0.113	<0.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	機械室棟防音シート内	-	-	-	-	-	0.226	-	-	-	-	-	-	-	
8	保育園敷地内	-	0.056	<0.056	0.056	<0.056	0.113	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	-	<0.056	
9	1階 事務室	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	1階 ホール①	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	1階 ホール②	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	1階 給食室	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	1階 リズ①	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	1階 リズ②	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1階 一時預かり室	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1階 ひよこ	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	1階 あひる	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	1階 ランチルーム	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	2階 ぞう	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	2階 らいおん	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	2階 廊下	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	2階 きりん	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	2階 図書室	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	2階 職員室	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	2階 休憩室	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	2階 事務室	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	2階 会議室	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	3階 ぞうぐみ	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	
29	3階 きりんぐみ	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	
30	3階 倉庫	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	
31	3階 廊下	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	
32	3階 教室2	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	
33	3階 ゼミ室	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	
34	屋上	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	

基準値 : 10本/L (大気汚染防止法施行規則 第十六条の二)


● 大気測定結果

通しNo.	測定点名	測定結果(単位:[f/L])								
		7/6	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/27	7/31
1	附近①	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	附近②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	敷地境界①	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	敷地境界②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	敷地境界③	-	-	-	-	-	<0.056	-	-	-
6	敷地境界④	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	機械室棟防音シート内	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	保育園敷地内	<0.056	<0.056	<0.056	-	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056	<0.056
9	1階 事務室	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1階 ホール①	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11
11	1階 ホール②	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	1階 給食室	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1階 リす①	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.11
14	1階 リす②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1階 一時預かり室	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.11
16	1階 ひよこ	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.11
17	1階 あひる	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.11
18	1階 ランチルーム	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.11
19	2階 ぞう	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.11
20	2階 らいおん	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.11
21	2階 廊下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	2階 きりん	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.11
23	2階 図書室	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	2階 職員室	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	2階 休憩室	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2階 事務室	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	2階 会議室	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	3階 ぞうぐみ	-	-	-	-	-	-	-	<0.11	-
29	3階 きりんぐみ	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-
30	3階 倉庫	-	-	-	-	-	-	-	<0.11	-
31	3階 廊下	-	-	-	-	-	-	-	<0.11	-
32	3階 教室2	-	-	-	-	-	-	-	<0.11	-
33	3階 ゼミ室	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-
									0.11(※)	-
34	屋上	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基準値：10本/L (大気汚染防止法施行規則 第十六条の二)

※ほこりを立てた状態での測定

# 大氣中濃度測定位置図



保育園内部 26か所  
⑨~⑳

機械室屋上 1か所 ①  
機械室足場内部 1か所 ⑦

凡例  
○ 測点

● 建材及び土壌分析結果

サンプリング日時	No.	採取位置	分析結果	
			検出／未検出	含有率
6月22日	-	煙突内部材	検出	25.5%
	1	保育園内 工区1	未検出	-
	2	保育園内 工区2	未検出	-
	3	保育園内 工区3	未検出	-
	4	保育園内 工区4	未検出	-
6月23日	5	北部地域整備事務所内 区画1	未検出	-
	6	北部地域整備事務所内 区画2	未検出	-
	7	北部地域整備事務所内 区画3	未検出	-
	8	北部地域整備事務所内 区画4	未検出	-
	9	新金岡保育所施設整備工事現場内 区画1	未検出	-
	10	新金岡保育所施設整備工事現場内 区画2	未検出	-
	11	新金岡保育所施設整備工事現場内 区画3	未検出	-
	12	新金岡保育所施設整備工事現場内 区画4	未検出	-
6月24日	13	新金岡東小学校校庭1	未検出	-
	14	新金岡東小学校校庭2	未検出	-
	15	新金岡東小学校校庭3	未検出	-
	16	新金岡東小学校校庭4	未検出	-
	17	OPH新金岡 区画1	未検出	-
	18	OPH新金岡 区画2	未検出	-
	19	金岡東 I 団地 区画1	未検出	-
	20	金岡東 I 団地 区画2	未検出	-
6月25日	21	保育園内 工区1	未検出	-
	22	保育園内 工区2	未検出	-
	23	保育園内 工区3	未検出	-
	24	保育園内 工区4	未検出	-
	25	保育園内 工区5	未検出	-
6月27日	26	保育園内 工区6	未検出	-
	27	保育園内 工区7	未検出	-
7月3日	28	保育園内 駐輪場屋根	未検出	-

# 土壤分析位置図

