









資料 7

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 6/17以前 | 1 | 着手前 | 6/17以前 | 2 | 着手前 |
|  | | |  | | |
| 6/18 | 3 | ガラ落下状況 | 6/18 | 4 | ガラ落下状況 |
|  | | |  | | |
| 6/20 | 5 | 解体材(屋上) | 6/20 | 6 | 解体材(地上) |
|  | | |  | | |
| 6/20 | 7 | 煙突(屋上より) | 6/20 | 8 | 機械室内状況 |
|  | | |  | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| 6/21 | 9 | 機械室棟ガラリ等養生状況 | 6/21 | 10 | 機械室棟ガラリ等養生状況 |
|  | | |  | | |
| 6/21 | 11 | 機械室棟ガラリ等養生状況 | 6/21 | 12 | フレコンパック養生状況 |
|  | | |  | | |
| 6/21 | 13 | フレコンパックブルーシート養生状況 | 6/21 | 14 | フレコンパックブルーシート養生状況 |
|  | | |  | | |
| 6/22 | 15 | 外周部土部分ビニールシート養生 | 6/22 | 16 | 外周部土部分ビニールシート養生 |
|  | | |  | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6/22 | 17 機械室棟屋上上部ブルーシート養生 | 6/22 | 18 機械室棟屋上上部ブルーシート養生 |
|  | |  | |
| 6/22 | 19 機械室棟屋上上部ブルーシート養生 | 6/22 | 20 機械室棟屋上上部ブルーシート養生 |
|  | |  | |
| 6/23 | 21 機械室棟屋上屋根養生 | 6/24 | 22 機械室棟屋上上部防音シート養生 |
|  | |  | |
| 6/24 | 23 解体材保管場所養生 | 6/24 | 24 解体材保管場所養生 |
|  | |  | |