

未就学児が日常的に集団で移動する経路等における緊急点検の対策一覧表

令和3年3月末日時点

| 区 | 施設名・危険箇所内容等 | | | 対策内容 | 対策年度 |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|
| | 施設名 | 場所 | 施設の要望内容等 | | |
| 堺区 | 三宝こども園 | 堺区海山町4丁 | 信号待ちの待機場所が狭く危険 | 横断歩道の塗り直し、車止め（鉄製ポール）の設置 | 令和元年度完了 |
| | 湊はなぞの幼稚園 | 堺区西湊町5丁 | 車がスピードを出しており、見通しにくい場所があり危険 | 注意喚起の巻き看板の設置、路面標示・外側線の塗り直し | 令和元年度完了 |
| | しおあなの森保育園 | 堺区旭ヶ丘中町1丁 | 路側帯などが消えかけている | 路側帯・路面標示等の塗り直し、標識（駐車禁止）取替 | 令和元年度完了 |
| | 富士ベビー保育園 | 堺区寺地町東1丁 | 大きな道路に面しているので、待機場所に対策をしてほしい | 車止め（鉄製ポール）の設置 | 令和元年度完了 |
| | だいいちキッズ ルーム神南辺園 | 堺区神辺町1丁 | 路面標示などが消えかけている | 路面標示・外側線の塗り直し | 令和元年度完了 |
| | | 堺区神辺町1丁 | 車がスピードを出している、路面標示も消えかけている | 路面標示の塗り直し、路面標示（減速）の新設 | 令和元年度完了 |
| 堺区神辺町1丁 | | 曲道で、車側が人の通りを認識しにくく危険 | 路面標示の塗り直し、路面標示（減速）の新設 | 令和元年度完了 | |
| 中区 | さかい・つくし こども園 | 中区深井東町346 | 交差する道路があり、渡る際に危険 | 交差点マーク（T）を設置 | 令和元年度完了 |
| | | 中区深井東町376 | 交差点内の誘導線がわかりづらく危険 | 警戒標識、路面標示等の設置 | 令和元年度完了 |
| | 陶器北こども園 | 中区陶器北308 | 坂道で尚且つ曲道で車が見えにくい | 路面標示を設置 | 令和元年度完了 |
| | 八田荘こども園 | 中区堀上緑町12付近 | 曲道で見えにくく危険 | 注意喚起の巻き看板を設置 | 令和元年度完了 |
| | | 中区八田寺町230付近 | 歩道が劣化していて危険 | 歩道の整備 | 令和2年度完了 |
| | まつのみこども園 | 中区平井346付近 | 車道と歩道の区別の明確化を要望 | 外側線の設置、弧幅（水路蓋掛け含む） | 令和2年度完了 |
| 中区平井346付近 | | 路面標示（「止まれ」など）が消えかけている | 路面表示の塗り直し | 令和元年度完了 | |
| 中区平井336付近 | | 横断歩道が消えかけている | 横断歩道の塗り直し | 令和元年度完了 | |
| 東区 | 登美丘西こども園 分園 | 東区草尾765 | 信号待ちの待機場所が狭く危険 | 外側線を設置 | 令和元年度完了 |
| | | 東区大美野109付近 | 路面標示などが消えかけている | 路側帯の塗り直し | 令和元年度完了 |
| | 日置荘こども園 | 東区日置荘原寺町130付近 | 大きな道路に面しているので、待機場所に対策をしてほしい | 車止め（鉄製のポール）を設置 | 令和元年度完了 |
| | ハーモニー保育園 | 東区南野田131付近 | 横断する際、大阪狭山市側から来る車が見えにくいので危険 | 標識の新設、路面標示の設置 | 令和元年度完了 |
| | | 東区南野田101付近 | スピードを出す車が多く通行時注意喚起看板等の設置を要望 | 路面標示、外側線の引き直し | 令和元年度完了 |
| はつしば学園幼稚園 | 東区日置荘西町2丁42付近 | 幼稚園前の道路、車がスピードを出して走るので危ない | 路側帯のカラー舗装化 | 令和元年度完了 | |
| 西区 | 鳳西こども園 | 西区鳳西町1丁 | 外側線などが消えかけている | 路面標示・外側線の塗り直し | 令和元年度完了 |
| | | 西区鳳中町9丁 | 外側線などが消えかけている | 路面標示・外側線の塗り直し | 令和元年度完了 |
| | ドリームこども園 | 西区鶴田町17 | 通り抜ける車の交通量が多い | 注意喚起の巻き看板を設置 | 令和元年度完了 |
| | 石津川保育園 | 西区浜寺石津町東3丁 | 保育園前の道路に飛び出し注意の路面標示等の法定外表示を設置してほしい | 警戒標識、路面標示等の設置 | 令和元年度完了 |
| | みんなの保育園 | 西区鳳北町7丁 | 保育園児の散歩コースの安全対策 横断歩道設置 | 路面標示、外側線の引き直し | 令和元年度完了 |
| | | 西区鳳北町10丁 | り型バリアカーが当て逃げされているため復旧してほしい | 警戒標識、路面標示等の設置 | 令和元年度完了 |
| はまでら保育園 | 西区浜寺南町2丁 | 車両との接触の危険性あり、注意看板や路面標示などを設置してほしい。 | 警戒標識、路面標示等の設置 | 令和元年度完了 | |
| 南区 | いずみがおか幼稚園 | 南区三原台3丁3-1 | カーブ部にて対向車とのすれ違い時が危険 | 警戒標識、路面標示等の設置 | 令和元年度完了 |
| | たけしる幼稚園 | 南区竹城台3丁2-2 | 歩車道境界ブロックがたついている | 道路施設の修繕 | 令和元年度完了 |
| 北区 | あかつき保育園 | 北区南花田町546 | 信号待ちの待機場所が狭く危険 | 横断歩道と停止線を塗り直し | 令和元年度完了 |
| | | 北区南花田町1687付近 | 通り抜ける車の交通量が多い | 注意喚起の巻き看板、交差点マーク（T）を設置 | 令和元年度完了 |
| | かなおか保育園 | 北区金岡町2216付近 | 狭い道なのに、車がスピードを出しており、注意喚起が必要 | 注意喚起の巻き看板を設置 | 令和元年度完了 |
| | 東三国ヶ丘保育園 | 北区東三国ヶ丘町5丁 | 園のフェンス前での事故もあり、より注意喚起をしてほしい | 路面標示の塗り直し、交差点マーク（T）を設置 | 令和元年度完了 |
| | | 北区東三国ヶ丘町5丁 | 路側帯などが消えかけている | 路面標示の塗り直し | 令和元年度完了 |
| | ろばのこ保育園 | 北区百舌鳥梅町1丁 | 通り抜ける車の交通量が多い | 注意喚起の巻き看板、交差点マーク（T）を設置 | 令和元年度完了 |
| | なるなる保育園 | 北区常磐町3丁 | 交通量が増え、渡る際に危険 | 注意喚起の巻き看板を設置、横断歩道の新設 | 令和2年度完了 |
| | にこにこキッズ 中百舌鳥園 | 北区中百舌鳥町2丁 | 曲がっているポールがあり、通る際に危険 | 道路施設の修繕 | 令和元年度完了 |
| VIVO HOUSE アンツ | 北区金岡町2248 | 車道と歩道が分かれていない道がある | 路面表示の塗り直し、注意喚起の巻き看板を設置、道路施設の修繕 | 令和元年度完了 | |