

学校園棟別耐震性能一覧表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(m <sup>2</sup> )	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
堺	百舌鳥支援学校	校舎	R3	S52年度	1343	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S52年度	979	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S52年度	11	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	S2	S53年度	2667	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S61年度	33	A	-	-	新耐震
		校舎	R1	H12年度	227	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H12年度	711	A	-	-	新耐震
北	百舌鳥支援学校分校	校舎	S2	S52年度	807	a	2次診断法	-	改修不要
南	上神谷支援学校	校舎	R2	H20年度	1671	A	-	-	新耐震
校舎		R2	H20年度	240	A	-	-	新耐震	
校舎		R2	H20年度	1506	A	-	-	新耐震	
校舎		R3	H20年度	1450	A	-	-	新耐震	
校舎		R2	H20年度	999	A	-	-	新耐震	
校舎		R2	H27年度	843	A	-	-	新耐震	
体育館		R2	H20年度	874	A	-	-	新耐震	