

学校園棟別耐震性能一覧表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(m <sup>2</sup> )	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
東	日置荘小学校	校舎	R3	S44年度	1932	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S49年度	3894	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	1362	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	74	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	R3	S52年度	1565	a	2次診断法	-	改修不要
東	日置荘西小学校	校舎	R4	S54年度	1794	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S54年度	2180	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S54年度	1464	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S54年度	122	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	R2	S54年度	759	a	2次診断法	-	改修不要
東	登美丘東小学校	校舎	R3	S43年度	1324	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S44年度	1648	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S53年度	1741	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S53年度	524	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S56年度	1868	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	R2	S59年度	724	A	-	-	新耐震
東	登美丘西小学校	校舎	R2	S37年度	893	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S39年度	401	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S50年度	2125	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	827	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S54年度	1405	a	2次診断法	-	改修不要
		体育館	R3	S53年度	1624	a	2次診断法	-	改修不要
東	登美丘南小学校	校舎	R4	S58年度	2877	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	S58年度	1488	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	S58年度	951	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S58年度	756	A	-	-	新耐震
東	野田小学校	校舎	R3	S46年度	1670	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S48年度	1473	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S48年度	1902	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	58	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S53年度	1263	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	H6年度	261	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S49年度	710	a	2次診断法	耐震改修	改修済
東	南八下小学校	校舎	R3	S46年度	2446	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S55年度	2183	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S55年度	899	a	2次診断法	-	改修不要
		体育館	R2	S48年度	756	a	2次診断法	耐震改修	改修済
東	八下西小学校	校舎	R3	S56年度	1228	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S56年度	1478	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S56年度	1379	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S56年度	771	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S56年度	756	A	-	-	新耐震
東	白鷺小学校	校舎	R3	S49年度	1756	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	839	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S49年度	245	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S51年度	656	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	H14年度	1324	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H14年度	301	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H23年度	30	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	H22年度	889	A	-	-	新耐震