

学校園棟別耐震性能一覧表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(㎡)	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
北	新金岡小学校	校舎	R3	S41年度	2058	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S44年度	2116	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S46年度	1550	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S46年度	531	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S49年度	1516	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	R2	S46年度	711	a	2次診断法	耐震改修	改修済
北	光竜寺小学校	校舎	R3	S43年度	1976	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S44年度	1888	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S48年度	2320	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	H7年度	199	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S46年度	714	a	2次診断法	耐震改修	改修済
北	新金岡東小学校	校舎	R4	S54年度	1938	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S54年度	1980	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S54年度	1640	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	R2	S54年度	759	a	2次診断法	-	改修不要
北	北八下小学校	校舎	R3	S48年度	1914	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S48年度	683	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S52年度	913	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S55年度	889	a	2次診断法	-	改修不要
		体育館	R2	S48年度	756	a	2次診断法	耐震改修	改修済
北	百舌鳥小学校	校舎	R3	S40年度	1675	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S42年度	1132	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S46年度	2933	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S61年度	259	A	-	-	新耐震
		体育館	R4	H17年度	1371	A	-	-	新耐震
北	西百舌鳥小学校	校舎	R4	S52年度	1377	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S52年度	2402	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S52年度	1190	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	H9年度	848	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H17年度	721	A	-	-	新耐震
		体育館	S2	S52年度	761	a	2次診断法	耐震改修	改修済
北	東三国丘小学校	校舎	R3	S38年度	1993	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S39年度	2202	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S52年度	2039	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	R2	H23年度	902	A	-	-	新耐震
北	東浅香山小学校	校舎	R3	S32年度	448	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S33年度	1092	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S37年度	1272	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S39年度	399	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	2183	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	1147	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S51年度	40	a	2次診断法	-	改修不要
		体育館	R2	H24年度	896	A	-	-	新耐震
北	金岡小学校	校舎	R3	S47年度	3000	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S52年度	1773	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	S1	H25年度	261	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H16年度	1075	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S45年度	711	a	2次診断法	耐震改修	改修済
北	金岡南小学校	校舎	R3	S54年度	2222	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S54年度	1129	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S54年度	1392	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	H20年度	724	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H20年度	45	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H24年度	908	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S55年度	759	a	2次診断法	-	改修不要

学校園棟別耐震性能一覽表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(m <sup>2</sup> )	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
北	五箇荘小学校	校舎	R3	S47年度	2688	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S50年度	2823	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	R4	H22年度	1288	A	-	-	新耐震
北	五箇荘東小学校	校舎	R3	S51年度	1674	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	1358	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S51年度	1603	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S52年度	103	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S54年度	1854	a	2次診断法	-	改修不要
		体育館	S2	S52年度	761	a	2次診断法	耐震改修	改修済
北	新浅香山小学校	校舎	R4	S62年度	1702	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	S62年度	2946	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S62年度	1222	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	S62年度	448	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S62年度	752	A	-	-	新耐震
北	中百舌鳥小学校	校舎	R4	S47年度	3476	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S51年度	1505	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S53年度	1187	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S55年度	1543	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	S2	S51年度	761	a	2次診断法	耐震改修	改修済
北	大泉小学校	校舎	R3	S51年度	709	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S55年度	1814	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S55年度	2409	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	H28年度	2815	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H28年度	1522	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	H28年度	1990	A	-	-	新耐震