

学校園棟別耐震性能一覧表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(m ²)	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
美原	黒山小学校	校舎	R3	S40年度	1000	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S42年度	1291	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S50年度	1532	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S52年度	276	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	R1	H21年度	1166	A	-	-	新耐震
美原	平尾小学校	校舎	R3	S42年度	1874	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S42年度	373	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	S1	S45年度	474	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S51年度	1038	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	R2	H9年度	1236	A	-	-	新耐震
美原	美原北小学校	校舎	R3	S39年度	1319	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S53年度	1277	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	S1	S53年度	204	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	S2	H1年度	126	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	H16年度	152	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	H16年度	436	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H16年度	38	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H25年度	1020	A	-	-	新耐震
		体育館	R1	H7年度	990	A	-	-	新耐震
美原	八上小学校	校舎	R2	S36年度	525	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S39年度	1159	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S39年度	151	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S46年度	1275	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	S1	S49年度	216	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	H16年度	891	A	-	-	新耐震
		体育館	R1	H11年度	1142	A	-	-	新耐震
美原	美原西小学校	校舎	R3	S55年度	3318	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S55年度	449	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	H23年度	35	A	-	-	新耐震
		体育館	R1	S56年度	680	a	2次診断法	耐震改修	改修済
美原	さつき野小学校	校舎	R2	S60年度	1886	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S60年度	2412	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	S60年度	369	A	-	-	新耐震
		校舎	S1	H22年度	218	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S60年度	1020	A	-	-	新耐震
		体育館	R1	S57年度	676	A	-	-	新耐震