

学校園棟別耐震性能一覽表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(m ²)	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
南	福泉中央小学校	校舎	R3	S49年度	1019	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	615	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	142	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S53年度	1309	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S55年度	1939	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S55年度	576	a	2次診断法	-	改修不要
		体育館	R2	S50年度	762	a	2次診断法	-	改修不要
南	桃山台小学校	校舎	R3	S47年度	2306	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S47年度	58	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S47年度	58	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S53年度	2081	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S53年度	676	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S55年度	894	a	2次診断法	-	改修不要
		体育館	S2	S52年度	761	a	2次診断法	耐震改修	改修済
南	宮山台小学校	校舎	R2	S42年度	1432	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S44年度	1568	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S45年度	1401	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S50年度	68	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S53年度	182	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S53年度	1155	a	2次診断法	-	改修不要
		体育館	R2	S48年度	765	a	2次診断法	耐震改修	改修済
南	竹城台小学校	校舎	R3	S45年度	1292	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S45年度	58	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	3022	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	1605	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	116	a	2次診断法	-	改修不要
		体育館	R2	S48年度	757	a	2次診断法	耐震改修	改修済
南	竹城台東小学校	校舎	R1	S47年度	261	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S47年度	2337	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S47年度	758	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S47年度	30	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	1203	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	H2年度	192	A	-	-	新耐震
		体育館	S2	S53年度	713	a	2次診断法	耐震改修	改修済
南	上神谷小学校	校舎	R3	S45年度	684	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S45年度	537	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S58年度	727	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S60年度	992	A	-	-	新耐震
		体育館	R4	H22年度	1281	A	-	-	新耐震
南	若松台小学校	校舎	R2	S44年度	705	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S44年度	53	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S44年度	142	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S44年度	107	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S46年度	2659	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S46年度	108	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S50年度	785	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S51年度	930	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S53年度	1074	a	2次診断法	-	改修不要
	体育館	R2	S49年度	765	a	2次診断法	耐震改修	改修済	

学校園棟別耐震性能一覧表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(㎡)	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
南	茶山台小学校	校舎	R2	S45年度	1312	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R1	S48年度	247	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S50年度	1926	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S50年度	110	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	2008	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	39	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S54年度	1585	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S54年度	512	a	2次診断法	-	改修不要
		体育館	S2	S51年度	761	a	2次診断法	耐震改修	改修済
南	三原台小学校	校舎	R3	S45年度	1468	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R1	S48年度	237	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S50年度	2349	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	2170	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S53年度	687	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	S2	S51年度	761	a	2次診断法	耐震改修	改修済
南	泉北高倉小学校	校舎	R4	H26年度	4228	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	H26年度	1551	A	-	-	新耐震
		校舎	S1	H26年度	66	A	-	-	新耐震
		校舎	S1	H26年度	62	A	-	-	新耐震
		校舎	S1	H26年度	61	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	H26年度	973	A	-	-	新耐震
南	榎塚台小学校	校舎	R2	S47年度	303	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S47年度	1812	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	2490	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	104	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S55年度	2650	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	H2年度	235	A	-	-	新耐震
		体育館	S2	S52年度	760	a	2次診断法	耐震改修	改修済
南	はるみ小学校	校舎	R2	H18年度	527	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	H18年度	527	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	H18年度	1447	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	H18年度	1234	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	H18年度	1477	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	H18年度	1074	A	-	-	新耐震
南	原山台小学校	校舎	R1	S48年度	264	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S48年度	2620	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S48年度	118	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	2616	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S54年度	1013	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S55年度	517	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S57年度	927	A	-	-	新耐震
		体育館	S2	S53年度	760	a	2次診断法	耐震改修	改修済
南	原山台東小学校	校舎	R3	S50年度	606	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S50年度	2861	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S50年度	637	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S50年度	107	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S57年度	1944	A	-	-	新耐震
		体育館	S2	S54年度	760	a	2次診断法	耐震改修	改修済

学校園棟別耐震性能一覽表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(m ²)	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
南	庭代台小学校	校舎	R2	S49年度	1381	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S49年度	25	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S50年度	1275	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S51年度	719	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S53年度	1674	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S53年度	43	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S54年度	2267	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S58年度	687	A	-	-	新耐震
	体育館	S2	S53年度	760	a	2次診断法	耐震改修	改修済	
南	御池台小学校	校舎	R3	S53年度	822	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S53年度	1455	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S53年度	1978	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S55年度	756	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S60年度	1158	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S54年度	759	a	2次診断法	-	改修不要
南	赤坂台小学校	校舎	R3	S49年度	1448	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	815	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S49年度	29	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	1433	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	1160	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S51年度	53	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S54年度	1413	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S55年度	639	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S57年度	647	A	-	-	新耐震
		体育館	S2	S53年度	760	a	2次診断法	耐震改修	改修済
南	新檜尾台小学校	校舎	R2	S53年度	1192	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S53年度	1497	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S53年度	1467	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S57年度	1021	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S58年度	504	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S59年度	1769	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S54年度	759	a	2次診断法	-	改修不要
南	美木多小学校	校舎	R3	S49年度	2010	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	1181	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	92	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S49年度	92	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S51年度	1711	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S55年度	890	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S58年度	678	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S50年度	758	a	2次診断法	耐震改修	改修済
南	城山台小学校	校舎	R3	S52年度	1281	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S52年度	2429	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S52年度	640	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S55年度	940	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S59年度	1178	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H26年度	28	A	-	-	新耐震
	体育館	R2	S54年度	759	a	2次診断法	-	改修不要	