

学校園棟別耐震性能一覧表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(m ²)	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
東	日置荘中学校	校舎	R3	S44年度	1304	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S46年度	1135	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S50年度	1044	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S50年度	393	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S53年度	1150	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S57年度	802	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	S59年度	504	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	S62年度	39	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	S62年度	93	A	-	-	新耐震
		体育館	R4	S59年度	1951	A	-	-	新耐震
東	登美丘中学校	校舎	R3	S50年度	1794	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S53年度	1780	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S56年度	1277	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S56年度	1043	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S57年度	2810	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	H14年度	1097	A	-	-	新耐震
東	野田中学校	校舎	R4	S59年度	2669	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S59年度	565	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	S59年度	2229	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	H15年度	73	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S59年度	862	A	-	-	新耐震
東	南八下中学校	校舎	R4	S61年度	1839	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	S61年度	2570	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	S61年度	1463	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	H26年度	38	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S61年度	1028	A	-	-	新耐震