

学校園棟別耐震性能一覧表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(m <sup>2</sup> )	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
北	金岡北中学校	校舎	R3	S45年度	2173	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S48年度	3493	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	1378	a	2次診断法	-	改修不要
		体育館	R2	H10年度	1044	A	-	-	新耐震
北	八下中学校	校舎	R3	S34年度	1346	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S39年度	380	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	548	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	S2	S52年度	441	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S57年度	181	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	S57年度	370	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S38年度	698	a	2次診断法	耐震改修	改修済
北	陵南中学校	校舎	R3	S36年度	1588	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S48年度	2810	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S52年度	47	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S53年度	2332	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S53年度	794	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	R2	H3年度	1055	A	-	-	新耐震
北	長尾中学校	校舎	R4	S36年度	1803	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S44年度	2646	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S53年度	2395	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S58年度	1063	A	-	-	新耐震
		体育館	R5	H4年度	1604	A	-	-	新耐震
北	金岡南中学校	校舎	R3	S51年度	1494	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	1742	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S58年度	1238	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S58年度	1283	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S63年度	1028	A	-	-	新耐震
		体育館	S2	S51年度	844	a	2次診断法	耐震改修	改修済
北	五箇荘中学校	校舎	R3	S52年度	1219	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S52年度	1938	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S52年度	90	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S56年度	1433	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S62年度	1703	A	-	-	新耐震
		体育館	S2	S52年度	845	a	2次診断法	耐震改修	改修済
北	中百舌鳥中学校	校舎	R4	S54年度	2084	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S54年度	2093	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S54年度	1375	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S54年度	27	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S61年度	1034	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	H20年度	47	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S54年度	854	a	2次診断法	耐震改修	改修済
北	大泉中学校	校舎	R4	S55年度	1814	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S55年度	2409	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S55年度	361	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	H27年度	2815	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H27年度	1522	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	H27年度	1990	A	-	-	新耐震