

学校園棟別耐震性能一覽表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(m <sup>2</sup> )	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
南	福泉南中学校	校舎	R3	S47年度	1454	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S47年度	883	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S47年度	732	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S47年度	669	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S47年度	42	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S47年度	32	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S57年度	286	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S57年度	523	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S60年度	1333	A	-	-	新耐震
南	宮山台中学校	体育館	R2	S45年度	772	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S43年度	1020	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S43年度	174	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S43年度	621	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S45年度	494	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	1520	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S53年度	837	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S55年度	519	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S59年度	1459	A	-	-	新耐震
南	若松台中学校	体育館	R2	S48年度	825	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S44年度	1321	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S44年度	51	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S46年度	2003	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S46年度	868	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	848	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S53年度	683	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S57年度	1463	A	-	-	新耐震
南	三原台中学校	体育館	R2	S48年度	833	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S45年度	1422	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S45年度	1338	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S45年度	55	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R1	S49年度	253	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	1003	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S51年度	40	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S55年度	2165	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S57年度	1627	A	-	-	新耐震
南	晴美台中学校	体育館	S2	S51年度	799	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S47年度	2056	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S47年度	696	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S47年度	27	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S47年度	99	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S51年度	46	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S55年度	2398	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S55年度	1357	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S56年度	1372	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S56年度	269	A	-	-	新耐震
南	原山台中学校	校舎	R2	S57年度	351	A	-	-	新耐震
		体育館	S2	S52年度	845	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S48年度	1151	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S48年度	59	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S51年度	2168	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	1166	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S51年度	53	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S55年度	767	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S58年度	674	A	-	-	新耐震
南	原山台中学校	校舎	R4	S58年度	1183	A	-	-	新耐震
		体育館	S2	S53年度	845	a	2次診断法	耐震改修	改修済

学校園棟別耐震性能一覽表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(m <sup>2</sup> )	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
南	庭代台中学校	校舎	R2	S49年度	906	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S49年度	874	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	1549	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S58年度	1012	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S60年度	1728	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H3年度	1546	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	H25年度	12	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	H25年度	18	A	-	-	新耐震
		体育館	S2	S53年度	845	a	2次診断法	耐震改修	改修済
南	赤坂台中学校	校舎	R3	S49年度	558	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S49年度	1224	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S53年度	1069	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S53年度	1118	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S59年度	2272	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S59年度	1829	A	-	-	新耐震
		体育館	S2	S53年度	845	a	2次診断法	耐震改修	改修済
南	美木多中学校	校舎	R2	S51年度	625	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S51年度	1556	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S51年度	1627	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S51年度	53	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S58年度	1159	A	-	-	新耐震
		校舎	R1	S61年度	409	A	-	-	新耐震
		校舎	R1	S61年度	282	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S61年度	1562	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H18年度	43	A	-	-	新耐震
				体育館	S2	S52年度	891	a	2次診断法