

学校園棟別耐震性能一覧表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(m ²)	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
中	泉ヶ丘東中学校	校舎	R3	S33年度	1939	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S47年度	1316	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	734	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S51年度	1988	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	H11年度	909	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	H19年度	1083	A	-	-	新耐震
中	東百舌鳥中学校	校舎	R3	S41年度	1766	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	1068	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S50年度	423	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S52年度	1802	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S46年度	1330	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S59年度	648	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S44年度	777	a	2次診断法	耐震改修	改修済
中	八田荘中学校	校舎	R4	S54年度	1974	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S54年度	1854	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S54年度	106	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S58年度	2253	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S61年度	613	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S55年度	854	a	2次診断法	耐震改修	改修済
中	深井中学校	校舎	R4	S55年度	1897	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S55年度	862	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S55年度	2484	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R1	S55年度	219	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S59年度	533	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S55年度	862	a	2次診断法	耐震改修	改修済
中	平井中学校	校舎	R4	S59年度	2237	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	S59年度	1885	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S59年度	1351	A	-	-	新耐震
		校舎	R5	H10年度	69	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S59年度	862	A	-	-	新耐震
中	深井中央中学校	校舎	R4	S61年度	2642	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	S61年度	3239	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	S61年度	376	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S61年度	72	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	H23年度	38	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S61年度	1028	A	-	-	新耐震