

学校園棟別耐震性能一覽表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(m ²)	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
西	浜寺中学校	校舎	R3	S36年度	1698	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S36年度	916	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S41年度	697	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S47年度	1791	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S52年度	2647	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	S2	H7年度	96	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S38年度	698	a	2次診断法	耐震改修	改修済
西	上野芝中学校	校舎	R3	S37年度	935	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S49年度	3113	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	551	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R1	S50年度	382	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S50年度	1106	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S50年度	75	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S51年度	651	a	2次診断法	-	改修不要
		体育館	R2	H22年度	1110	A	-	-	新耐震
西	福泉中学校	校舎	R3	S52年度	2163	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S54年度	2026	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S57年度	1709	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S60年度	1302	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S62年度	1038	A	-	-	新耐震
西	鳳中学校	校舎	R4	S52年度	2280	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S52年度	1913	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R2	S52年度	374	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S52年度	13	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S54年度	1631	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S63年度	49	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S63年度	522	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	H24年度	38	A	-	-	新耐震
		体育館	S2	S52年度	845	a	2次診断法	耐震改修	改修済
西	津久野中学校	校舎	R4	S60年度	2050	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	S60年度	1665	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	S60年度	1531	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	S60年度	355	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S63年度	544	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	H16年度	57	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S60年度	862	A	-	-	新耐震
西	浜寺南中学校	校舎	R5	H5年度	7510	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	H5年度	1028	A	-	-	新耐震