

学校園棟別耐震性能一覧表

| 区名 | 学校園名   | 建物区分 | 構造階数 | 建築年度  | 面積(m <sup>2</sup> ) | 耐震性能 | 診断方法  | 対策方法 | 備考   |
|----|--------|------|------|-------|---------------------|------|-------|------|------|
| 堺  | 月州中学校  | 校舎   | R3   | S49年度 | 665                 | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
|    |        | 校舎   | R3   | S56年度 | 1356                | a    | 2次診断法 | -    | 改修不要 |
|    |        | 校舎   | R3   | S58年度 | 437                 | A    | -     | -    | 新耐震  |
|    |        | 校舎   | R5   | H9年度  | 5602                | A    | -     | -    | 新耐震  |
|    |        | 体育館  | R2   | H11年度 | 1060                | A    | -     | -    | 新耐震  |
| 堺  | 浅香山中学校 | 校舎   | R3   | S37年度 | 1308                | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
|    |        | 校舎   | R2   | S52年度 | 650                 | a    | 2次診断法 | -    | 改修不要 |
|    |        | 校舎   | R4   | S54年度 | 1765                | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
|    |        | 校舎   | R4   | S57年度 | 1201                | A    | -     | -    | 新耐震  |
|    |        | 校舎   | R2   | S57年度 | 487                 | A    | -     | -    | 新耐震  |
|    |        | 校舎   | R2   | S57年度 | 360                 | A    | -     | -    | 新耐震  |
|    |        | 体育館  | R2   | H22年度 | 1083                | A    | -     | -    | 新耐震  |
| 堺  | 殿馬場中学校 | 校舎   | R3   | S36年度 | 1097                | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
|    |        | 校舎   | R2   | S42年度 | 338                 | a    | 2次診断法 | -    | 改修不要 |
|    |        | 校舎   | R3   | S57年度 | 1820                | A    | -     | -    | 新耐震  |
|    |        | 校舎   | R2   | S57年度 | 385                 | A    | -     | -    | 新耐震  |
|    |        | 校舎   | R4   | H27年度 | 2550                | A    | -     | -    | 新耐震  |
|    |        | 武道場  | R1   | S12年度 | 438                 | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
|    |        | 体育館  | R2   | S46年度 | 771                 | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
| 堺  | 三国丘中学校 | 校舎   | R3   | S36年度 | 1827                | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
|    |        | 校舎   | R3   | S39年度 | 1446                | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
|    |        | 校舎   | R3   | S50年度 | 593                 | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
|    |        | 校舎   | R3   | S53年度 | 1093                | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
|    |        | 校舎   | R2   | S58年度 | 366                 | A    | -     | -    | 新耐震  |
|    |        | 校舎   | R4   | S58年度 | 966                 | A    | -     | -    | 新耐震  |
|    |        | 体育館  | R2   | S41年度 | 831                 | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
| 堺  | 大浜中学校  | 校舎   | R3   | S32年度 | 687                 | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
|    |        | 校舎   | R3   | S49年度 | 1733                | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
|    |        | 校舎   | R3   | S53年度 | 914                 | a    | 2次診断法 | -    | 改修不要 |
|    |        | 校舎   | R3   | S53年度 | 870                 | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
|    |        | 校舎   | R3   | S59年度 | 528                 | A    | -     | -    | 新耐震  |
|    |        | 校舎   | R3   | H16年度 | 1422                | A    | -     | -    | 新耐震  |
|    |        | 校舎   | R3   | H16年度 | 73                  | A    | -     | -    | 新耐震  |
|    |        | 体育館  | R2   | H18年度 | 1083                | A    | -     | -    | 新耐震  |
| 堺  | 陵西中学校  | 校舎   | R4   | S46年度 | 5707                | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
|    |        | 体育館  | R2   | H15年度 | 1076                | A    | -     | -    | 新耐震  |
| 堺  | 旭中学校   | 校舎   | R3   | S51年度 | 1217                | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
|    |        | 校舎   | R1   | S51年度 | 342                 | a    | 2次診断法 | -    | 改修不要 |
|    |        | 校舎   | R3   | S53年度 | 1103                | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
|    |        | 校舎   | R4   | S56年度 | 2092                | a    | 2次診断法 | 耐震改修 | 改修済  |
|    |        | 校舎   | R3   | S59年度 | 436                 | A    | -     | -    | 新耐震  |
|    |        | 体育館  | R2   | H22年度 | 1086                | A    | -     | -    | 新耐震  |