

学校園棟別耐震性能一覧表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(m ²)	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
堺	第一幼稚園	校舎	R3	S46年度	1673	a	2次診断法	耐震改修	改修済
堺	三国丘幼稚園	園舎	W1	S48年度	654	a	2次診断法	耐震改修	改修済
中	八田荘幼稚園	園舎	R1	S41年度	221	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		園舎	S1	S56年度	420	a	2次診断法	-	改修不要
中	東陶器幼稚園	園舎	R1	S49年度	575	a	2次診断法	-	改修不要
東	白鷺幼稚園	園舎	R1	S47年度	237	a	2次診断法	-	改修不要
		園舎	S1	S52年度	435	a	2次診断法	耐震改修	改修済
東	登美丘東幼稚園	園舎	S1	S49年度	400	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		園舎	S2	S49年度	240	a	2次診断法	耐震改修	改修済
西	津久野幼稚園	園舎	W1	S45年度	833	a	2次診断法	耐震改修	改修済
北	百舌鳥幼稚園	園舎	R1	S37年度	243	a	2次診断法	-	改修不要
		園舎	R2	S57年度	1046	A	-	-	新耐震
北	北八下幼稚園	園舎	S2	S50年度	679	a	2次診断法	-	改修不要
美原	みはら大地幼稚園	園舎	R2	H4年度	1659	A	-	-	新耐震
		園舎	R1	H4年度	548	A	-	-	新耐震
		園舎	R1	H4年度	431	A	-	-	新耐震