

# 学校園における事故の防止に向けて

平成 24年 3月 19日

堺市立学校園における転落事故防止対策会議

## は じ め に

平成23年10月12日 堺市立東深井小学校の校内において、4年生児童の転落死亡事故（以下、「本件事故」という。）が発生しました。

子どもの安全を第一に考え、子どもたちが安心して学び、楽しく生活を過ごす学校であるにもかかわらず、このような痛ましい事故が発生したことについて、亡くなられた児童とご遺族に対して深くお詫びするとともに、児童のご冥福を心からお祈り申し上げます。

本件事故を受け、教育委員会事務局内に「堺市立学校園における転落事故防止対策会議」を設置し、本件事故に関する事実関係、東深井小学校での安全指導の状況及び安全管理体制等を調査しました。

このような痛ましい事故が二度と起こることがないように、またすべての学校園において事故を防止するために、安全管理・安全教育等についての対策・改善等を専門的な立場から学識経験者の意見をいただきながら、本報告書をまとめました。

# 目 次

はじめに

## 第1章 転落事故に関する事実関係の検証

### 1 事故の事実経過

(1) 事故の概要	1
(2) 日常の学校の状況	2
(3) 事故前の学校の状況	2
(4) 事故の状況	3
(5) 事故後の学校の状況	4
(6) 教育委員会事務局の対応	4
(7) 東深井小学校校舎等配置図	6
(8) 事故現場の見取り図	8
(9) 事故現場の写真	9

### 2 東深井小学校におけるこれまでの状況

(1) 施設・設備の状況	1 1
(2) 安全に関する取組状況	1 2
(3) 教育委員会事務局からの指導状況	1 3

### 3 事故の背景と要因

(1) 背景	1 4
(2) 要因	1 5

## 第2章 転落事故の再発防止に向けて

- |     |                         |     |
|-----|-------------------------|-----|
| 1   | 事故後の対応                  |     |
| (1) | 全学校園に対する事故の周知と緊急点検調査の指示 | 1 6 |
| (2) | 教育委員会事務局による緊急点検調査と対応    | 1 6 |
| (3) | 点検結果を受けての緊急対策           | 2 0 |
| 2   | 学校園における事故の防止に向けた検討について  | 2 2 |

## 第3章 学校園における事故の防止に向けて

- |     |                       |     |
|-----|-----------------------|-----|
| 1   | 学校園における事故防止に係る基本的な考え方 | 2 3 |
| 2   | 学校園における事故の防止に向けての対策   | 2 4 |
| (1) | 学校環境の安全向上に向けた施設設備の改善  | 2 4 |
| (2) | すべての教職員の安全・危機管理意識の向上  | 3 2 |
| (3) | 安全点検をはじめとする安全管理の改善    | 3 3 |
| (4) | 学校園における安全教育の取組        | 3 7 |
| (5) | 事故防止に向けての対策の改善        | 3 9 |

お わ り に

(資 料)