

通学路における緊急合同点検の取組み状況【東区内】 平成28年3月31日現在

| 対象通学路のある 小学校 | 整理 番号 | 箇所住所 | 学校等からの意見要望内容 | 点検状況 | 対策内容 <事業主体> | 対策状況 |
|-----------------|----------|---------|---------------------|------|---------------|------|
| 南八下小学校 | 1 | 東区菩提町3丁 | 路面標示が消えかけている。「学童注意」 | 点検済み | ・路面標示の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 2 | 東区菩提町5丁 | 路面標示が消えかけている。「止まれ」 | 点検済み | ・一時停止線更改<警察> | 対策済み |
| | 3 | 東区菩提町5丁 | 路面標示が消えかけている。三差路 | 点検済み | ・路面標示の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 4 | 東区菩提町4丁 | 路面標示が消えかけている。三差路 | 点検済み | ・路面標示の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 5 | 東区菩提町4丁 | 路面標示が消えかけている。三差路 | 点検済み | ・路面標示の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 6 | 東区菩提町4丁 | 路面標示が消えかけている。三差路 | 点検済み | ・路面標示の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 7 | 東区菩提町4丁 | 路面標示が消えかけている。三差路 | 点検済み | ・路面標示の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 8 | 東区菩提町4丁 | 路面標示が消えかけている。三差路 | 点検済み | ・路面標示の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 9 | 東区菩提町4丁 | 路面標示が消えかけている。三差路 | 点検済み | ・路面標示の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 10 | 東区八下町2丁 | 「通学路注意」看板古い、交換希望。 | 点検済み | ・看板交換。<堺市> | 対策済み |
| | 11 | 東区八下町1丁 | 「通学路注意」看板古い、交換希望。 | 点検済み | ・看板交換。<堺市> | 対策済み |

補足) 対策内容欄の「～の更改」とは、線の引き直しや文字の塗り直しを実施することを指します。

通学路における緊急合同点検の取組み状況【東区内】 平成28年3月31日現在

| 対象通学路のある小学校 | 整理番号 | 箇所住所 | 学校等からの意見要望内容 | 点検状況 | 対策内容 <事業主体> | 対策状況 |
|-------------|---------|-------------------|-------------------|------------|-------------|------|
| 南八下小学校 | 12 | 東区八下町1丁 | 「通学路注意」看板古い、交換希望。 | 点検済み | ・看板交換。<堺市> | 対策済み |
| | 13 | 東区菩提町3丁 | 「通学路注意」看板古い、交換希望。 | 点検済み | ・看板交換。<堺市> | 対策済み |
| | 14 | 東区菩提町3丁 | 「通学路注意」看板古い、交換希望。 | 点検済み | ・看板交換。<堺市> | 対策済み |
| | 15 | 東区菩提町3丁 | 「通学路注意」看板古い、交換希望。 | 点検済み | ・看板交換。<堺市> | 対策済み |
| | 16 | 東区菩提町1丁 | 「通学路注意」看板古い、交換希望。 | 点検済み | ・看板交換。<堺市> | 対策済み |
| | 17 | 東区菩提町1丁 | 「通学路注意」看板古い、交換希望。 | 点検済み | ・看板交換。<堺市> | 対策済み |
| | 18 | 東区菩提町4丁 | 「通学路注意」看板古い、交換希望。 | 点検済み | ・看板交換。<堺市> | 対策済み |
| | 19 | 東区菩提町4丁 | 「通学路注意」看板古い、交換希望。 | 点検済み | ・看板交換。<堺市> | 対策済み |
| | 20 | 東区菩提町4丁 | 「通学路注意」看板古い、交換希望。 | 点検済み | ・看板交換。<堺市> | 対策済み |
| | 21 | 東区菩提町5丁 | 「通学路注意」看板古い、交換希望。 | 点検済み | ・看板交換。<堺市> | 対策済み |
| 22 | 東区菩提町4丁 | 「通学路注意」看板古い、交換希望。 | 点検済み | ・看板交換。<堺市> | 対策済み | |

補足) 対策内容欄の「～の更改」とは、線の引き直しや文字の塗り直しを実施することを指します。

通学路における緊急合同点検の取組み状況【東区内】 平成28年3月31日現在

| 対象通学路のある小学校 | 整理番号 | 箇所住所 | 学校等からの意見要望内容 | 点検状況 | 対策内容 <事業主体> | 対策状況 |
|-------------|------|---------|---|------|-----------------------------------|------|
| 南八下小学校 | 23 | 東区菩提町5丁 | 「通学路注意」看板古い、交換希望。 | 点検済み | ・看板交換。<堺市> | 対策済み |
| | 24 | 東区菩提町5丁 | 「通学路注意」看板古い、交換希望。 | 点検済み | ・看板交換。<堺市> | 対策済み |
| | 25 | 東区菩提町4丁 | 「学童多し注意」欠損一箇所あり。 | 点検済み | ・修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 26 | 東区石原町4丁 | 路面標示「速度落とせ」を希望。 | 点検済み | ・注意喚起の路面標示の設置。<堺市> | 対策済み |
| | 29 | 東区菩提町1丁 | 宅地造成中につき完成後、改めて点検調査後必要処理を要請。 | 点検済み | ・工事完了。危険箇所なし。<堺市> | 対策済み |
| 白鷺小学校 | 30 | 東区白鷺町2丁 | 歩道が狭く、電柱や標識等で歩行しにくい。自転車の制限速度20kmの標識がない。 | 点検済み | ・速度20km規制の標識および文字標示の追加設置。<警察> | 対策済み |
| | 31 | 東区野尻町 | 三叉路 車からは、歩行者が出てくるのが見えにくい。 歩行者・車の一旦停止標示がない。 | 点検済み | ・路面標示の設置。<堺市> | 対策済み |
| | 32 | 東区野尻町 | 四叉路 一旦停止標示がない。歩行者、通学自転車、通勤自動車が行きかう。 | 点検済み | ・電柱巻き看板の設置。<堺市> | 対策済み |
| | 35 | 東区野尻町 | 車の通行量が非常に多い。右道路から左折してくる車もある。 | 点検済み | ・電柱への巻き看板の設置<堺市> ・一時停止標示更改<警察> | 対策済み |
| | 36 | 東区野尻町 | 歩道がなく、道幅も狭いため、非上に危険である。自転車の通行も多い。 | 点検済み | ・電柱巻き看板の設置。<堺市> | 対策済み |

補足) 対策内容欄の「～の更改」とは、線の引き直しや文字の塗り直しを実施することを指します。

通学路における緊急合同点検の取組み状況【東区内】 平成28年3月31日現在

| 対象通学路のある小学校 | 整理番号 | 箇所住所 | 学校等からの意見要望内容 | 点検状況 | 対策内容 <事業主体> | 対策状況 |
|-------------|------|-------|--|------|--|------|
| 白鷺小学校 | 37 | 東区野尻町 | 歩道がなく、宅地内を通行することもある。 | 点検済み | ・電柱巻き看板の設置。<堺市> | 対策済み |
| | 38 | 東区野尻町 | 水路上が歩道となり、歩道の白線が見にくい。歩道柵が必要である。 | 点検済み | ・一時停止標示更改<警察> | 対策済み |
| | 39 | 東区野尻町 | ・停止線、横断歩道もなく車の通行量が非常に多いので危険である。見守り隊の大人が立っていても、停止しない自動車が多い。 ・車の通行量が非常に多い。 | 点検済み | ・電柱巻き看板の設置。<堺市> | 対策済み |
| | 43 | 東区野尻町 | 左側からの歩行者・自動車の見通しが悪い。横断歩道があっても車は停止しない。右側から来る自動車は、道路に出て覗き込まないと見づらい。危険。前方からも自動車がある。歩道がない。 | 点検済み | ・電柱への巻き看板の設置、区画線の更改<堺市> ・一方通行標識の立替え<警察> | 対策済み |
| | 46 | 東区野尻町 | 横断歩道があっても、スピードを落とさずに通行してくる。 | 点検済み | ・区画線の設置。<堺市> | 対策済み |
| | 47 | 東区野尻町 | 歩行者がいても、停止せずに通行する自動車が非常に多い。道路幅が狭く、歩道がないため、歩行するのに危険である。 | 点検済み | ・電柱への巻き看板の設置<堺市> ・一時停止標識立替および一時停止標示更改<警察> | 対策済み |
| | 49 | 東区野尻町 | とまれの標示が消えかけている。歩道がなく危険である。 | 点検済み | ・一時停止標示更改<警察> | 対策済み |

補足) 対策内容欄の「～の更改」とは、線の引き直しや文字の塗り直しを実施することを指します。

通学路における緊急合同点検の取組み状況【東区内】 平成28年3月31日現在

| 対象通学路のある小学校 | 整理番号 | 箇所住所 | 学校等からの意見要望内容 | 点検状況 | 対策内容 <事業主体> | 対策状況 |
|-------------|------|-----------|---|------|--------------------------------|------|
| 白鷺小学校 | 50 | 東区野尻町 | 緩やかな下り坂道で、この交差点に入ってくる自転車が、歩道がないため危険である。 | 点検済み | ・区画線の設置。<堺市> | 対策済み |
| | 53 | 東区白鷺町2丁 | カーブミラーが木陰で見えにくい。 とにかく自動車・自転車の通行量が多い。スピードを出している自動車が多い。 スピードを出せないような車線規制や標示がほしい。 一方通行規制や7-9規制など、地域住民の理解が得られるなら、お願いしたい。 道路計画の状況はどうなっているのか。 通学路の標識がもっと目立つようにしていただきたい道路上にも。 道路の制限速度が50kmであるため、そのままのスピードで本校区内に進入してくる。 一旦停止、20kmと黄色の看板に記載していますが、運転者は全く意識していません。速度標識や道路上にわかるようにしていただきたい。 | 点検済み | ・速度20km規制の標識および文字標示の追加設置。<警察> | 対策済み |
| 日置荘小学校 | 55 | 東区日置荘原寺町 | 防護柵が途切れている。 | 点検済み | ・防護柵の追加設置は困難。グリーンベルトの設置済み。<堺市> | 対策済み |
| | 64 | 東区日置荘西町3丁 | 道路区画線等が消えかけている。 | 点検済み | ・路面標示の更改<堺市> | 対策済み |
| | 65 | 東区日置荘原寺町 | 道路区画線等が消えかけている。 | 点検済み | ・一時停止標示更改<警察> | 対策済み |

補足) 対策内容欄の「～の更改」とは、線の引き直しや文字の塗り直しを実施することを指します。

通学路における緊急合同点検の取組み状況【東区内】 平成28年3月31日現在

| 対象通学路のある 小学校 | 整理 番号 | 箇所住所 | 学校等からの意見要望内容 | 点検状況 | 対策内容 <事業主体> | 対策状況 |
|-----------------|----------|---------------|----------------------|------|--------------------|------|
| 日置荘小学校 | 66 | 東区日置荘原寺町 | 道路区画線等が消えかけている。 | 点検済み | ・横断歩道の更改<警察> | 対策済み |
| | 67 | 東区日置荘西町3 丁 | 路面標示等が消えかけている。 | 点検済み | ・一時停止標示更改<警察> | 対策済み |
| | 68 | 東区日置荘北町1 丁 | 路面標示等が消えかけている。 | 点検済み | ・路面標示の更改<警察> | 対策済み |
| | 69 | 東区日置荘北町 | 路面標示等が消えかけている。 | 点検済み | ・区画線の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 70 | 東区日置荘北町3 丁 | 路面標示等が消えかけている。 | 点検済み | ・区画線の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 71 | 東区日置荘北町3 丁 | 路面標示等が消えかけている。 | 点検済み | ・区画線の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 72 | 東区日置荘北町3 丁 | 路面標示等が消えかけている。 | 点検済み | ・一時停止標示更改<警察> | 対策済み |
| | 73 | 東区日置荘西町2 丁 | 注意喚起幕の欠損、表示が消えかけている。 | 点検済み | ・電柱巻き付けシートの修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 74 | 東区日置荘西町2 丁 | 路面標示更改の要請 | 点検済み | ・路面標示の更改<堺市> | 対策済み |

補足) 対策内容欄の「～の更改」とは、線の引き直しや文字の塗り直しを実施することを指します。

通学路における緊急合同点検の取組み状況【東区内】 平成28年3月31日現在

| 対象通学路のある小学校 | 整理番号 | 箇所住所 | 学校等からの意見要望内容 | 点検状況 | 対策内容 <事業主体> | 対策状況 |
|-------------|------|----------|---|------|---|------|
| 登美丘東小学校 | 77 | 東区丈六 | 踏切前で道路の幅が狭く車の通行も多い。 | 点検済み | ・区画線の設置。<堺市> | 対策済み |
| | 78 | 東区北野田 | 十字路で見通しが悪く車の通行量も多い。 | 点検済み | ・巻き看板の設置。<堺市> ・路面標示の更改。<警察> | 対策済み |
| 登美丘西小学校 | 79 | 東区大美野 | 路面標示が消えかかっている。 | 点検済み | ・路面標示の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 80 | 東区大美野 | 注意喚起看板の欠損、表示が消えかかっている。 | 点検済み | ・看板の修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 81 | 東区大美野 | 注意喚起看板の欠損、表示が消えかかっている。 | 点検済み | ・看板の修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 82 | 東区大美野 | 道路標識が薄くなっている。 | 点検済み | ・警戒標識の修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 83 | 東区大美野～草尾 | 溝蓋がない、溝も割れている。 | 点検済み | ・経過観察の結果、物理的な対策は不要と判断。注意箇所として引き続き観察を実施。<堺市> | 対策済み |
| | 84 | 東区大美野 | 注意喚起看幕の欠損、表示が消えかけている。ガードレールが曲がっている。反射板が割れている。 | 点検済み | ・防護柵、反射板、電柱巻き付けシートの修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 85 | 東区大美野 | 「飛び出し注意」がうすい。 | 点検済み | ・路面標示の更改。<堺市> | 対策済み |

補足) 対策内容欄の「～の更改」とは、線の引き直しや文字の塗り直しを実施することを指します。

通学路における緊急合同点検の取組み状況【東区内】 平成28年3月31日現在

| 対象通学路のある小学校 | 整理番号 | 箇所住所 | 学校等からの意見要望内容 | 点検状況 | 対策内容 <事業主体> | 対策状況 |
|-------------|------|-------|---|------|--------------------------------|------|
| 登美丘西小学校 | 86 | 東区大美野 | 道路区画線やグリーンベルトが消えかけている。 | 点検済み | ・グリーンベルトの更改。<堺市> | 対策済み |
| | 87 | 東区大美野 | スクールゾーンが薄い。 大通りに入るための道路区画線が消えかけている。 防護柵が変形している。 | 点検済み | ・路面標示、区画線の更改。防護柵の修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 88 | 東区大美野 | 車両止めを工事を取った形跡がある（車両止めが消えかけている）。 | 点検済み | ・車止めの修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 89 | 東区中茶屋 | 大通りに入るための道路区画線が消えかけている。 | 点検済み | ・区画線の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 91 | 東区大美野 | 「スクールゾーン」の標示が隠れている。 | 点検済み | ・「スクールゾーン」幕の修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 92 | 東区大美野 | 「スクールゾーン」の標示が隠れている。 | 点検済み | ・「スクールゾーン」幕の修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 93 | 東区大美野 | 自治会の看板が破損したまま放置されている。 | 点検済み | 看板（自治会）の撤去済みを確認。<堺市> | 対策済み |
| | 95 | 東区大美野 | 道路区画線が消えかけている。 道路区画線と「止まれ」の路面標示がほぼ消えている。 | 点検済み | ・区画線の更改。<堺市> ・一時停止線の更改。<警察> | 対策済み |
| | 96 | 東区高松 | 道路区画線が消えかけている。 | 点検済み | ・区画線の更改。<堺市> | 対策済み |

補足) 対策内容欄の「～の更改」とは、線の引き直しや文字の塗り直しを実施することを指します。

通学路における緊急合同点検の取組み状況【東区内】 平成28年3月31日現在

| 対象通学路のある 小学校 | 整理 番号 | 箇所住所 | 学校等からの意見要望内容 | 点検状況 | 対策内容 <事業主体> | 対策状況 |
|-----------------|----------|-------|----------------------------|------|---|------|
| 登美丘西小学校 | 101 | 東区大美野 | 線が薄くなったり、途切れたりしている。 | 点検済み | ・区画線の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 103 | 東区高松 | 線が薄くなったり、途切れたりしている。 | 点検済み | ・区画線の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 104 | 東区高松 | 飛び出し注意の表示が破損。 | 点検済み | ・看板の修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 106 | 東区丈六 | 水路のフェンスが破損している。 | 点検済み | ・防護柵の修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 107 | 東区草尾 | 防護柵が曲がっている。 防護柵が途切れている。 | 点検済み | ・防護柵の修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 109 | 東区草尾 | 溝に蓋がない（鉄板がない）。 | 点検済み | ・経過観察の結果、物理的な対策は不要と判断。注意箇所として引き続き観察を実施。<堺市> | 対策済み |
| | 110 | 東区草尾 | 路面標示が消えかけている。 | 点検済み | ・路面標示の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 111 | 東区大美野 | 路面標示が消えかけている。 | 点検済み | ・区画線の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 112 | 東区草尾 | 路面標示が消えかけている。 | 点検済み | ・区画線の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 113 | 東区草尾 | 路面標示が消えかけている。 | 点検済み | ・路面標示の更改。<堺市> | 対策済み |

補足) 対策内容欄の「～の更改」とは、線の引き直しや文字の塗り直しを実施することを指します。

通学路における緊急合同点検の取組み状況【東区内】 平成28年3月31日現在

| 対象通学路のある小学校 | 整理番号 | 箇所住所 | 学校等からの意見要望内容 | 点検状況 | 対策内容 <事業主体> | 対策状況 |
|-------------|------|-------|---|------|--------------------------------|------|
| 登美丘西小学校 | 114 | 東区大美野 | グリーンベルト横の道路区画線が消えかけている。止まれ標示の停止線が消えかけている。 | 点検済み | ・区画線の更改。<堺市> ・一時停止線の更改。<警察> | 対策済み |
| | 115 | 東区大美野 | 止まれの文字が消えかけている。 | 点検済み | ・一時停止標示更改。<警察> | 対策済み |
| | 116 | 東区大美野 | 道路区画線が消えかけている。 | 点検済み | ・区画線の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 117 | 東区大美野 | グリーンベルトや道路区画線が必要。 | 点検済み | ・グリーンベルトの設置。<堺市> | 対策済み |
| | 118 | 東区大美野 | 道路区画線が消えかけている。 | 点検済み | ・区画線の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 119 | 東区大美野 | 止まれの文字が消えかけている。 | 点検済み | ・一時停止標示更改。<警察> | 対策済み |
| | 120 | 東区大美野 | 横断歩道の線が消えかかっている。 | 点検済み | ・路面標示の更改。<警察> | 対策済み |
| | 121 | 東区大美野 | 通学路看幕の欠損、標示が消えかかっている。 | 点検済み | ・電柱巻き付けシートの修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 125 | 東区大美野 | 路側帯の白ラインが消えかけている。 | 点検済み | ・区画線の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 129 | 東区大美野 | 路面標示が消えかけている。 | 点検済み | ・一時停止標示更改。<警察> | 対策済み |

補足) 対策内容欄の「～の更改」とは、線の引き直しや文字の塗り直しを実施することを指します。

通学路における緊急合同点検の取組み状況【東区内】 平成28年3月31日現在

| 対象通学路のある小学校 | 整理番号 | 箇所住所 | 学校等からの意見要望内容 | 点検状況 | 対策内容 <事業主体> | 対策状況 |
|-------------|------|-------|--------------------|------|-----------------------------------|------|
| 登美丘西小学校 | 130 | 東区大美野 | 路面標示が消えかけている。 | 点検済み | ・一時停止標示更改。<警察> | 対策済み |
| | 131 | 東区大美野 | 路面標示が消えかけている。 | 点検済み | ・横断歩道の更改。<警察> | 対策済み |
| | 133 | 東区大美野 | 通学路の標示の破損。 | 点検済み | ・電柱巻き付けシートの修繕。<堺市> | 対策済み |
| 野田小学校 | 134 | 東区南野田 | 巻き看板の破損。 | 点検済み | ・巻き看板の修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 135 | 東区南野田 | グリーンベルトの剥離。 | 点検済み | ・区画線の更改。<堺市> | 対策済み |
| | 136 | 東区南野田 | 巻き看板の破損。 | 点検済み | ・巻き看板の修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 137 | 東区南野田 | 巻き看板の破損。 | 点検済み | ・巻き看板の修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 139 | 東区南野田 | グリーンベルト・車止めの設置を希望。 | 点検済み | ・巻き看板、路面標示、ポストコーンの設置。<堺市> | 対策済み |
| | 140 | 東区南野田 | スクールゾーン巻き看板の破損。 | 点検済み | ・巻き看板の修繕。<堺市> | 対策済み |
| | 141 | 東区南野田 | 坂道交差点 信号設置希望。 | 点検済み | ・信号については検討したが、不可。横断歩道標示更改は済み。<警察> | 対策済み |
| | 142 | 東区南野田 | 踏切通行区分塗装の剥離。 | 点検済み | ・路面標示の更改。<堺市> | 対策済み |

補足) 対策内容欄の「～の更改」とは、線の引き直しや文字の塗り直しを実施することを指します。

通学路における緊急合同点検の取組み状況【東区内】 平成28年3月31日現在

| 対象通学路のある小学校 | 整理番号 | 箇所住所 | 学校等からの意見要望内容 | 点検状況 | 対策内容 <事業主体> | 対策状況 |
|-------------|------|-----------|--|------|--------------------------------|------|
| 日置荘西小学校 | 143 | 東区日置荘西町6丁 | 横断歩道路面標示消えかけ。 | 点検済み | ・路面標示の更改。<警察> | 対策済み |
| | 144 | 東区日置荘西町6丁 | 横断歩道路面標示消えかけ。 | 点検済み | ・路面標示の更改。<警察> | 対策済み |
| | 145 | 東区日置荘西町5丁 | 横断歩道路面標示消えかけ。 電信柱に巻き看板欠損。 | 点検済み | ・巻き看板の設置。<堺市> ・路面標示の更改。<警察> | 対策済み |
| | 146 | 東区日置荘田中町 | 電信柱に巻き看板必要。 | 点検済み | ・電柱への巻き看板の設置。<堺市> | 対策済み |
| 八下西小学校 | 147 | 東区白鷺町3丁 | 下り坂になっており、子どもが自転車等でスピードを上げて出口付近に飛び出してくる。 | 点検済み | ・自転車に対する注意喚起シートの設置。<堺市> | 対策済み |
| | 148 | 東区白鷺町3丁 | 通学時の自転車の併走、スピードを上げた自動車の通り抜けなど。 | 点検済み | ・電柱巻き看板の設置。<堺市> | 対策済み |
| | 149 | 東区引野町3丁 | 横断しようとする歩行者、自転車を無視した通行する車のスピードを上げての右左折、横断歩道上の停車。 | 点検済み | ・巻き看板の設置<堺市> | 対策済み |
| | 150 | 東区引野町2丁 | 信号機がないので南側の横断歩道を渡る。駐車場の車に注意。 | 点検済み | ・区画線の更改。<堺市> | 対策済み |

補足) 対策内容欄の「～の更改」とは、線の引き直しや文字の塗り直しを実施することを指します。

通学路における緊急合同点検の取組み状況【東区内】 平成28年3月31日現在

| 対象通学路のある小学校 | 整理番号 | 箇所住所 | 学校等からの意見要望内容 | 点検状況 | 対策内容 <事業主体> | 対策状況 |
|-------------|------|---------|--|------|--------------------------------|------|
| 八下西小学校 | 151 | 東区引野町2丁 | 横断歩道や停止線のラインなど薄れている。通学時間帯に自転車の交通量が多いとともに、交差点での出会いがしらの事故が心配である。また交差点近くの側溝が深く心配である。 | 点検済み | ・路面標示の更改。<堺市><警察> | 対策済み |
| | 152 | 東区引野町1丁 | 側溝のふたが腐食、陥没している箇所がある。通学時の自転車の併走、スピードを上げての通行など。 | 点検済み | ・側溝蓋の修理。<堺市> | 対策済み |
| | 153 | 東区引野町3丁 | 狭隘で見通しが悪いにもかかわらず、自動車、特に自転車、バイクなどのスピードを上げての通行が多く、この間の交差点での出会い頭の事故の危険が高い。 | 点検済み | ・電柱巻き看板、自転車に対する注意喚起シートの設置。<堺市> | 対策済み |
| | 154 | 東区引野町2丁 | 朝・夕は抜け道として使う車があり、見通しもよく一方通行でもあることから、スピードを出して通行する車が多い。 | 点検済み | ・近隣の交差点で時差信号を設置。<堺市> | 対策済み |
| 登美丘南小学校 | 155 | 東区西野 | 車2台が通れる部分が学校前だけなので、前方に車が見えない時には、自動車がスピードを上げて通り過ぎようとする。自動車の通行量が多く、全児童が通る道であるが、通学路としては、日常的に危険を感じている。 | 点検済み | ・電柱への巻き看板の設置。<堺市> | 対策済み |
| | 156 | 東区西野 | 歩道と車道の区別がなく、道幅は狭いが、自動車の通行量が多い道路、児童がこの道路を横断している。 | 点検済み | ・電柱への巻き看板の設置。<堺市> | 対策済み |

補足) 対策内容欄の「～の更改」とは、線の引き直しや文字の塗り直しを実施することを指します。

通学路における緊急合同点検の取組み状況【東区内】 平成28年3月31日現在

| 対象通学路のある 小学校 | 整理 番号 | 箇所住所 | 学校等からの意見要望内容 | 点検状況 | 対策内容 <事業主体> | 対策状況 |
|-----------------|----------|------|-------------------------|------|---|------|
| 登美丘南小学校 | 157 | 東区草尾 | 歩道、道路幅が狭く、信号を待つのが危険である。 | 点検済み | ・道路構造上、歩道の拡幅は不可。信号、横断歩道、横断防止柵、路面標示が設置済みである。<堺市> | 対策済み |
| | 158 | 東区草尾 | 道路区画線等が消えかけている。 | 点検済み | ・区画線の更改。電柱への巻き看板の設置。<堺市> | 対策済み |
| | 159 | 東区草尾 | 路面標示等が消えかけている。 | 点検済み | ・電柱への巻き看板の設置。<堺市> | 対策済み |

補足) 対策内容欄の「～の更改」とは、線の引き直しや文字の塗り直しを実施することを指します。