

通学路における緊急合同点検の取組み状況【美原区内】 平成28年3月31日現在

対象通学路のある小学校	整理番号	箇所住所	学校等からの意見要望内容	点検状況	対策内容 <事業主体>	対策状況
黒山小学校	1	美原区南余部	路面標示「徐行」の表示が消えかけている。また、この道路は抜け道（西向き）になっており、交通量が増加している危険箇所である。	点検済み	・グリーンベルト、注意喚起の路面標示および電柱への巻き看板の設置。路面標示の更改。<堺市>	対策済み
	2	美原区阿弥	見通し不良のため事故が多発している箇所である。	点検済み	・横断歩道標示更改。<警察>	対策済み
	3	美原区阿弥	見通し不良のため児童が関わる事故が毎年のように起こっている。7:30-8:30時間帯規制にもかかわらず、通り抜けをする車両が多い。	点検済み	・通学時間帯における取締りの実施。<警察>	対策済み
平尾小学校	4	美原区菅生	横断歩道やグリーンベルトの塗装が薄くなっている。	点検済み	・グリーンベルトの更改。<堺市> ・横断歩道の更改。<警察>	対策済み
	5	美原区平尾	標識か看板かわかりませんが標示がわからない。グリーンベルトに土が被っているのか白線やグリーンベルトが良くわからない。	点検済み	・路面標示と電柱への巻き看板の設置。<堺市> (意見いただいた区間は道路管理外のため対応不可。)	対策済み
	6	美原区小平尾	歩道に草木が生え通りにくく、見通しも悪い。	点検済み	・植栽の剪定。<堺市>	対策済み
	7	美原区小平尾	左折、右折、の車から見通しが悪くなるくらい(草木が)のびている。	点検済み	・植栽の剪定。<堺市>	対策済み
	8	美原区菅生	幹線の通学路ではないがミラーがとれている。見通しが良くない。	点検済み	・カーブミラー修繕。<堺市>	対策済み

補足) 対策内容欄の「～の更改」とは、線の引き直しや文字の塗り直しを実施することを指します。

通学路における緊急合同点検の取組み状況【美原区内】 平成28年3月31日現在

対象通学路のある小学校	整理番号	箇所住所	学校等からの意見要望内容	点検状況	対策内容 <事業主体>	対策状況
八上小学校	9	美原区北余部	朝は保育所への送迎車、午後はスーパーマーケットへの車の往来が頻繁である。しかも、狭い道路にはグリーンベルト地帯が無く、危険な状況になっており、小学校には保護者から不安の声が数多く寄せられている。	点検済み	・グリーンベルトの設置。<堺市>	対策済み
美原西小学校	11	美原区太井	グリーンベルトはあるが、道路幅が狭い。	点検済み	現地確認の結果、道路拡幅困難と判断。<堺市> ・速度20km規制の文字標示の設置、通学時間帯通行禁止の規制<警察>	対策済み
	12	美原区北余部	道幅が狭く、車の通行量が多い。	点検済み	・交差点マーク、電柱への巻き看板の設置。<堺市>	対策済み
	13	美原区北余部	道幅が狭く、車の通行量が多い。	点検済み	・交差点マーク、電柱への巻き看板の設置。<堺市>	対策済み
	14	美原区北余部	信号の交差点であるが、車の通行量が多く、歩道のないところもある。	点検済み	・区画線、電柱への巻き看板の設置。<堺市>	対策済み
さつき野学園	15	美原区さつき野西2丁目	注意喚起看板の欠損、表示が消えかけている。	点検済み	・区画線の更改。<堺市> ご意見いただいた道標（通り案内）は、早急な対策は不要と判断。	対策済み
	16	美原区さつき野西2丁目	ミラーがない。	点検済み	・ミラー設置困難。注意喚起の路面標示と巻き看板の設置<堺市>	対策済み
	17	美原区さつき野西2丁目	歩道が狭い。	点検済み	・歩道の拡幅困難。注意喚起の路面標示と巻き看板の設置<堺市>	対策済み

補足) 対策内容欄の「～の更改」とは、線の引き直しや文字の塗り直しを実施することを指します。