

# 通学路における整備要望箇所への対応状況【令和7年度】

令和7年10月1日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
1	西陶器小学校(中区)	・車のスピードを抑制し、こどもの安全を確保する対策が必要。	・減速マークの設置 ・ガードレールの延長	・対策済み ・対策済み
2	八田荘小学校(中区)	・抜け道として車の交通量が多いため、安全対策が必要。	・外側線及びグリーンベルトの設置 ・「学童多し注意」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み
3		・道路幅員が狭いうえに抜け道として車の交通量も多いため、安全対策が必要。	・「とまれ」足型マークの設置 ・指導停止線の設置 ・中央線の塗り直し ・交差点マークの強調化	・対策済み ・対策済み ・対策済み ・対策済み
4		・学校前の横断歩道を認識せずに通過する車があるため、安全対策が必要。	・「スピード落とせ」巻き看板の設置 ・「横断者注意」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み
5		・交通量が多いため、通学路であることを啓発し、安全運転を促す対策が必要。	・グリーンベルトの設置	・対策済み
6		浜寺小学校(西区)	・終日、自動車の通行量が多い道路のため、安全運転を促す安全対策が必要。	・グリーンベルトの設置
7	浜寺小学校(西区)	・道路幅員が非常に狭いうえに、抜け道にもなっている道路のため、安全対策が必要。	・グリーンベルトの設置	・対策待ち
8		・道路幅員が非常に狭いにもかかわらず、交通量もあることから安全対策が必要。	・交差点マークの設置 ・「通学路」巻き看板の設置 ・「学童多し注意」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み ・対策済み
9	登美丘西小学校(東区)	・終日、自動車の通行量が多く、道路幅員も広くないため、安全運転を促す安全対策が必要。	・グリーンベルトの設置 ・「スピード落とせ」巻き看板の設置 ・「学童多し注意」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み ・対策済み
10		・一方通行規制のかかっている道路ではあるが、通行する自動車が多いため、安全対策が必要。	・丁字マークの塗り直し ・「通学路」路面標示の設置	・対策待ち ・対策済み
11	錦西小学校(堺区)	・幅員が非常に狭い道路であるが、進入してくる自動車が多く、安全対策が必要。	・「通学路」路面標示の設置 ・「通学路」巻き看板の設置	・対策済み ・対策済み
12		・幅員が非常に狭い道路であるが、進入してくる自動車が多く、安全対策が必要。	・「通学路」路面標示の設置 ・「通学路」巻き看板の設置	・対策待ち ・対策待ち

# 通学路における整備要望箇所への対応状況【令和7年度】

令和7年10月1日現在

整理番号	対象小・中学校(区名)	整備依頼内容や箇所の状況等	対応内容	対策状況
13	新湊小学校（堺区）	・交通量の多い交差点のため、安全対策が必要。	・バリカーの設置 ・グリーンベルトの塗り直し	・対策済み ・対策待ち
14	南八下小学校（東区）	・道路幅員が狭いため、安全運転を促す対策が必要。	・丁字マークの塗り直し ・「あぶない！とびだし」巻き看板の巻き直し	・対策済み ・対策済み
15		・道路幅員が狭いうえにカーブで見通しが悪いため、安全対策が必要。	・「学童注意」路面標示の設置	・対策済み
16		・道路幅員が狭く、見通しが悪いため、安全対策が必要。	・交差点マークの塗り直し ・指導停止線の塗り直し ・「速度落せ」路面標示の設置	・対策済み ・対策済み ・対策済み
17		・道路幅員が狭いため、安全運転を促す対策が必要。	・丁字マークの塗り直し	・対策済み
18		・道路幅員が狭く、見通しが悪いため、安全対策が必要。	・丁字マークの塗り直し ・「速度落せ」路面標示の設置 ・路面シートの貼り替え	・対策済み ・対策済み ・対策済み
19		・道路幅員が狭いため、安全運転を促す対策が必要。	・「通学路」路面標示の設置	・対策済み
20	白鷺小学校（東区）	・道路幅員が非常に狭いうえにスピードを出す車があるため、安全対策が必要。	・「通学路」路面標示の塗り直し ・グリーンベルトの設置 ・「交差点注意」巻き看板へ巻き直し	・対策待ち ・対策待ち ・対策済み
21		・道路幅員が非常に狭いうえにスピードを出す車があるため、安全対策が必要。	・「交差点注意」路面標示の設置	・対策待ち
22	福泉小学校（西区）	・路上駐車を防止し、児童の歩行空間を確保する対策が必要。	・「通学路」巻き看板の巻き直し ・段差解消（歩行空間の確保） ・U字バリカーの設置 ・「学童多し注意」看板の巻き直し	・対策済み ・対策待ち ・対策待ち ・対策済み


# 整理番号 1

## 通学路の安全対策箇所図

### 【西陶器小学校】（中区）

車のスピードを抑制し、こどもの安全を確保する対策が必要。

- 【対策内容】
- ・減速マークの設置
  - ・ガードレールの延長




対策前

対策後

対策前

対策後




## 整理番号2

## 通学路の安全対策箇所図 【八田荘小学校】(中区)

抜け道として車の交通量が多いため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・外側線及びグリーンベルトの設置
  - ・「学童多し注意」巻き看板の設置



# 整理番号3

## 通学路の安全対策箇所図 【八田荘小学校】(中区)

道路幅員が狭いうえに抜け道として車の交通量も多いため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・「とまれ」足型マークの設置
  - ・指導停止線の設置
  - ・中央線の塗り直し
  - ・交差点マークの強調化




# 整理番号4

## 通学路の安全対策箇所図 【八田荘小学校】(中区)

学校前の横断歩道を認識せずに通過する車があるため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・「スピード落とせ」「横断者注意」巻き看板の設置



対策前

対策後

対策前


対策後

# 整理番号5

## 通学路の安全対策箇所図 【八田荘小学校】(中区)

交通量が多いため、通学路であることを啓発し、安全運転を促す対策が必要。

【対策内容】 ・グリーンベルトの設置



対策前



対策後



# 整理番号6

## 通学路の安全対策箇所図 【浜寺小学校】（西区）

終日、自動車の通行量が多い道路のため、安全運転を促す安全対策が必要。

【対策内容】 ・グリーンベルトの設置





# 整理番号 7

## 通学路の安全対策箇所図 【浜寺小学校】（西区）

道路幅員が非常に狭いうえに、抜け道にもなっている道路のため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・グリーンベルトの設置





# 整理番号8

## 通学路の安全対策箇所図 【浜寺小学校】(西区)

道路幅員が非常に狭いにもかかわらず、交通量もあることから安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・交差点マークの設置
  - ・「学童多し注意」「通学路」巻き看板の設置





# 整理番号9

## 通学路の安全対策箇所図

### 【登美丘西小学校】（東区）

終日、自動車の通行量が多く、道路幅員も広くないため、安全運転を促す安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・グリーンベルトの設置
  - ・「スピード落とせ」巻き看板の設置
  - ・「学童多し注意」巻き看板の設置




整理番号 10

# 通学路の安全対策箇所図

【登美丘西小学校】（東区）

一方通行規制のかかっている道路ではあるが、通行する自動車が多いため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・丁字マークの塗り直し
  - ・「通学路」路面標示の設置




整理番号 1 1

# 通学路の安全対策箇所図

【錦西小学校】（堺区）

幅員が非常に狭い道路であるが、進入してくる自動車が多く、安全対策が必要。

- 【対策内容】 ・「通学路」路面標示の設置
- ・「通学路」巻き看板の設置



# 整理番号 12

## 通学路の安全対策箇所図

### 【錦西小学校】(堺区)

幅員が非常に狭い道路であるが、進入してくる自動車が多く、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・「通学路」路面標示の設置
  - ・「通学路」巻き看板の設置



対策前

対策後

施工待ち

対策前

対策後


施工待ち

整理番号 13

# 通学路の安全対策箇所図

【新湊小学校】(堺区)

交通量の多い交差点のため、安全対策が必要。  
【対策内容】  
・バリカーの設置  
・グリーンベルトの塗り直し





整理番号 14

# 通学路の安全対策箇所図 【南八下小学校】（東区）

道路幅員が狭いため、安全運転を促す対策が必要。

- 【対策内容】
- ・丁字マークの塗り直し
  - ・「あぶない！とび出し」巻き看板の巻き直し



整理番号 15

# 通学路の安全対策箇所図 【南八下小学校】（東区）

道路幅員が狭いうえにカーブで見通しが悪いため、安全対策が必要。

【対策内容】 ・「学童注意」路面標示の設置



対策前

対策後

整理番号 16

通学路の安全対策箇所図

【南八下小学校】(東区)

道路幅員が狭く、見通しが悪いため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・交差点マークの塗り直し
  - ・指導停止線の塗り直し
  - ・「速度落せ」路面標示の設置

吉田池

中仙寺

八坂神社

石原町4

対策前

対策後

対策前

対策後

対策前


対策後

対策前

対策後

対策前

対策後



整理番号 17

# 通学路の安全対策箇所図

【南八下小学校】(東区)

道路幅員が狭いため、安全運転を促す対策が必要。  
【対策内容】 ・丁字マークの塗り直し




整理番号 18

通学路の安全対策箇所図

【南八下小学校】(東区)

道路幅員が狭く、見通しが悪いため、安全対策が必要。

- 【対策内容】
- ・丁字マークの塗り直し
  - ・「速度落せ」路面標示の設置
  - ・路面シートの貼り替え



対策後



対策後



対策前



対策後



対策前



対策後



対策前



対策後



整理番号 19

# 通学路の安全対策箇所図 【南八下小学校】(東区)

道路幅員が狭いため、安全運転を促す対策が必要。  
【対策内容】 ・「通学路」路面標示の設置






整理番号20

# 通学路の安全対策箇所図 【白鷺小学校】（東区）

道路幅員が非常に狭いうえにスピードを出す車があるため、安全対策が必要。


- 【対策内容】
- ・「通学路」路面標示の塗り直し
  - ・グリーンベルトの設置
  - ・「交差点注意」巻き看板へ巻き直し



# 整理番号 21

## 通学路の安全対策箇所図 【白鷺小学校】（東区）

道路幅員が非常に狭いうえにスピードを出す車があるため、安全対策が必要。  
【対策内容】 ・「交差点注意」路面標示の設置



# 整理番号22

## 通学路の安全対策箇所図

### 【福泉小学校】(西区)

路上駐車を防止し、児童の歩行空間を確保する対策が必要。

- 【対策内容】
- ・「通学路」巻き看板の巻き直し
  - ・段差解消（歩行空間の確保）
  - ・U字バリカーの設置
  - ・「学童多し注意」看板の巻き直し

