吹付けアスベスト（石綿）除去対策工事状況

No	施設名称	建設年度	室名	使用箇所	石綿 分析結果 （有・無）	除去工事 実施年度	処理方法・経過等
1	大浜高層住宅（旧）	昭和44(1969)	住居	天井	有	平成22	平成22年度除去、 令和4年度建物解体
2	七道作業所B棟	昭和54(1979)	作業所	屋根裏	有	令和5	令和4年度調査、令和5年度除去
3	塩穴団地1棟	昭和50(1975)	塔屋	階段裏	有	—	平成18年度封じ込め
4	東雲公園予定地内建築物	昭和55(1980)	店舗・住居	屋根裏・軒先	有	令和5	令和5年度軒先露出部分除去、用地取得後に建物解体予定
5	鳳南小学校	昭和48(1973)	階段室	屋上階窓上部	有	令和4	令和4年度調査、令和4年囲い込み
6	登美丘西小学校	昭和53(1978)	体育館3階フロア	天井裏	有	—	令和3年度調査、令和7年度から除去工事中
7	八田荘小学校	昭和53(1978)	体育館3階フロア	天井裏	有	—	令和3年度調査、令和9年度除去予定
8	平岡小学校	昭和45(1970)	階段室	階段裏	有	令和4	令和4年度調査、令和4年度除去
9	日置荘小学校	昭和52(1977)	体育館3階フロア	天井裏	有	令和5	令和3年度調査、令和5年度除去
10	福泉小学校	昭和52(1977)	体育館3階フロア	天井裏	有	令和7	令和3年度調査、令和7年度除去
11	百舌鳥支援学校旭分校	昭和52(1977)	機械室	天井・壁	有	令和6	令和4年度調査、令和6年度除去、一部天井裏囲い込み状態
12	元第一幼稚園	昭和44(1969)	トイレ	天井裏	有	令和4	令和4年度調査、令和4年度除去
13	中央図書館	昭和46(1971)	外壁	パネル裏	有	—	平成17年度調査、囲い込み状態
14	石津水再生センター	昭和43(1968)	管理棟書庫	天井	有	—	令和3年度調査、令和9年度除却工事発注予定
15	小平尾浄水場	昭和46(1971)	ポンプ室	天井・壁	有	令和5	平成17年度封じ込め、令和5年度除去
16	泉北水再生センター	昭和44(1969)	汚泥棟電気室	天井	有	—	昭和63年度囲い込み状態、建物解体予定
17	泉北水再生センター	昭和43(1968)	旧管理棟階段室	階段裏・天井	有	令和4	令和3年度調査、令和4年度除去・一部除去不可能部分囲い込み状態
18	泉北水再生センター	昭和44(1969)	上水タンク庫	天井・壁	有	—	令和3年度調査、令和8年度除去工事発注予定

令和２年度末時点でアスベスト除去又は建物解体が未実施の施設（令和3・4年度再調査で新たに確認された施設を含む）