

# 道路等通報システム報告一覧(道路施設)

- ・建設局が管理していない施設については内容に応じて、管理者または市の担当者に情報提供しています。
- ・損傷や不具合以外の情報提供については、今後の参考とさせていただきます。

【対応状況について】

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 対応済み | 補修が完了しています。                                         |
| 対応中  | 補修中または補修予定です。                                       |
| 経過観察 | 現場を確認し、早急な補修の必要がないと判断しました。                          |
| 検討中  | 整備の範囲が分かりにくい場合や影響範囲を把握する必要がある場合など不可視部分を確認する必要があります。 |
| 対応不要 | 現場を確認した結果、対応する必要がないと判断しました。                         |

前月の報告から対応状況が変更になった案件です

その他当局対応外、対応不可、本市所管外の案件については対応状況にコメントを記載します。

3月分

| No | 通報日  | 場所           | 目印 | 損傷箇所    | 状況            | 対応状況             |
|----|------|--------------|----|---------|---------------|------------------|
| 1  | 3月1日 | 堺区旭ヶ丘中町4丁地内  |    | 街路樹(樹木) | 枝折れ           | 対応済み             |
| 2  | 3月1日 | 北区中百舌鳥町2丁地内  |    | 歩道道路舗装  | 舗装割れ(ひび)      | 対応済み             |
| 3  | 3月1日 | 堺区向陵西町3丁地内   |    | カーブミラー  | 角度調整          | 本市外の管理事案(情報提供済み) |
| 4  | 3月1日 | 堺区向陵西町1丁地内   |    | 車道道路舗装  | 路面標示(ライン等)の消滅 | 本市外の管理事案(情報提供済み) |
| 5  | 3月2日 | 北区百舌鳥梅北町4丁地内 |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等)  | 対応済み             |
| 6  | 3月2日 | 北区中百舌鳥町4丁地内  |    | 車道道路舗装  | 陥没            | 対応済み             |
| 7  | 3月2日 | 西区下田町地内      |    | 車道道路舗装  | 路面標示(ライン等)の消滅 | 本市外の管理事案(情報提供済み) |

# 道路等通報システム報告一覧(道路施設)

| No | 通報日  | 場所           | 目印 | 損傷箇所    | 状況           | 対応状況             |
|----|------|--------------|----|---------|--------------|------------------|
| 8  | 3月2日 | 西区上野芝町5丁地内   |    | 街路樹(樹木) | 枝折れ          | 対応済み             |
| 9  | 3月2日 | 西区上野芝町5丁地内   |    | 車道道路舗装  | 陥没           | 本市外の管理事案(情報提供済み) |
| 10 | 3月2日 | 西区上野芝町5丁地内   |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 本市外の管理事案(情報提供済み) |
| 11 | 3月2日 | 西区上野芝町5丁地内   |    | 街路樹(樹木) | 枝折れ          | 本市外の管理事案(情報提供済み) |
| 12 | 3月2日 | 西区津久野町3丁地内   |    | 車道道路舗装  | 陥没           | 対応済み             |
| 13 | 3月3日 | 西区下田町地内      |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応済み             |
| 14 | 3月3日 | 中区深阪2丁地内     |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応中              |
| 15 | 3月3日 | 中区深阪5丁地内     |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 他部局に依頼           |
| 16 | 3月4日 | 中区平井地内       |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応中              |
| 17 | 3月5日 | 堺区大浜中町3丁地内   |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応済み             |
| 18 | 3月5日 | 西区浜寺船尾町東3丁地内 |    | 側溝      | 蓋の欠損・浮き      | 対応済み             |
| 19 | 3月7日 | 北区東浅香山町3丁地内  |    | 標識      | 破損           | 私有地のため直接対応不可     |
| 20 | 3月7日 | 中区陶器北地内      |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 経過観察             |
| 21 | 3月8日 | 堺区大浜北町1丁地内   |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 経過観察             |

# 道路等通報システム報告一覧(道路施設)

| No | 通報日   | 場所          | 目印 | 損傷箇所    | 状況           | 対応状況          |
|----|-------|-------------|----|---------|--------------|---------------|
| 22 | 3月8日  | 南区原山台1丁地内   |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応済み          |
| 23 | 3月9日  | 中区深井清水町地内   |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応済み          |
| 24 | 3月9日  | 西区下田町地内     |    | 街路樹(樹木) | 枝折れ          | 対応済み          |
| 25 | 3月10日 | 南区豊田地内      |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応中           |
| 26 | 3月10日 | 南区御池台2丁地内   |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応済み          |
| 27 | 3月10日 | 中区八田北町地内    |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応済み          |
| 28 | 3月10日 | 中区八田西町3丁地内  |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応済み          |
| 29 | 3月10日 | 中区八田西町3丁地内  |    | 車道道路舗装  | 陥没           | 対応済み          |
| 30 | 3月10日 | 中区八田北町地内    |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応済み          |
| 31 | 3月10日 | 中区土師町1丁地内   |    | 車道道路舗装  | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応済み          |
| 32 | 3月11日 | 北区中百舌鳥町5丁地内 |    | 車道道路舗装  | 陥没           | 対応済み          |
| 33 | 3月12日 | 不明          |    | 歩道道路舗装  | 舗装割れ(ひび)     | 要望箇所不明のため対応不可 |
| 34 | 3月12日 | 不明          |    | 歩道道路舗装  | 舗装割れ(ひび)     | 要望箇所不明のため対応不可 |
| 35 | 3月12日 | 中区土塔町地内     |    | 車道道路舗装  | 陥没           | 対応済み          |

# 道路等通報システム報告一覧(道路施設)

| No | 通報日   | 場所           | 目印 | 損傷箇所   | 状況            | 対応状況             |
|----|-------|--------------|----|--------|---------------|------------------|
| 36 | 3月13日 | 東区草尾地内       |    | 車道道路舗装 | 舗装割れ(陥没・隆起等)  | 他部局に依頼           |
| 37 | 3月13日 | 中区深井東町地内     |    | 車道道路舗装 | 路面標示(ライン等)の消滅 | 本市外の管理事案(情報提供済み) |
| 38 | 3月13日 | 中区深井水池町地内    |    | 道路照明灯  | 不点灯           | 要望箇所不明のため対応不可    |
| 39 | 3月13日 | 北区黒土町地内      |    | 車道道路舗装 | 舗装割れ(陥没・隆起等)  | 本市外の管理事案(情報提供済み) |
| 40 | 3月18日 | 西区浜寺石津町中3丁地内 |    | 道路照明灯  | 常点灯           | 対応済み             |
| 41 | 3月19日 | 中区東山地内       |    | 車道道路舗装 | 陥没            | 対応済み             |
| 42 | 3月20日 | 美原区北余部地内     |    | 側溝     | 詰まり           | 他部局に依頼           |
| 43 | 3月20日 | 西区上野芝町4丁地内   |    | 車道道路舗装 | 舗装割れ(陥没・隆起等)  | 対応中              |
| 44 | 3月21日 | 堺区向陵中町2丁地内   |    | 歩道道路舗装 | 点字ブロックの破損     | 対応済み             |
| 45 | 3月21日 | 中区深井清水町地内    |    | 車道道路舗装 | 舗装割れ(陥没・隆起等)  | 対応済み             |
| 46 | 3月21日 | 東区草尾地内       |    | 車道道路舗装 | 舗装割れ(陥没・隆起等)  | 対応済み             |
| 47 | 3月21日 | 中区深阪2丁地内     |    | 車道道路舗装 | 舗装割れ(陥没・隆起等)  | 対応中              |
| 48 | 3月21日 | 東区南野田地内      |    | 車道道路舗装 | 陥没            | 他部局に依頼           |
| 49 | 3月21日 | 南区畑地内        |    | 車道道路舗装 | 陥没            | 対応済み             |

# 道路等通報システム報告一覧(道路施設)

| No | 通報日   | 場所           | 目印 | 損傷箇所            | 状況           | 対応状況             |
|----|-------|--------------|----|-----------------|--------------|------------------|
| 50 | 3月22日 | 南区御池台2丁地内    |    | 防護柵・バリカー・ガードレール | 破損           | 対応中              |
| 51 | 3月23日 | 北区百舌鳥陵南町3丁地内 |    | 街路樹(樹木)         | 倒木           | 対応済み             |
| 52 | 3月23日 | 北区百舌鳥陵南町3丁地内 |    | 街路樹(樹木)         | 倒木           | 対応済み             |
| 53 | 3月24日 | 堺区向陵西町3丁地内   |    | 標識              | 破損           | 本市外の管理事案(情報提供済み) |
| 54 | 3月24日 | 堺区向陵西町3丁地内   |    | 標識              | 破損           | 本市外の管理事案(情報提供済み) |
| 55 | 3月24日 | 堺区向陵西町2丁地内   |    | 標識              | 破損           | 本市外の管理事案(情報提供済み) |
| 56 | 3月25日 | 北区蔵前町1丁地内    |    | 車道道路舗装          | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応中              |
| 57 | 3月25日 | 美原区北余部地内     |    | 側溝              | 詰まり          | 他部局に依頼           |
| 58 | 3月29日 | 中区東山地内       |    | 歩道道路舗装          | 陥没           | 私有地のため直接対応不可     |
| 59 | 3月29日 | 中区深井北町地内     |    | 車道道路舗装          | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応済み             |
| 60 | 3月30日 | 中区深井北町地内     |    | 車道道路舗装          | 陥没           | 対応済み             |
| 61 | 3月30日 | 中区深井北町地内     |    | 車道道路舗装          | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応済み             |
| 62 | 3月30日 | 北区百舌鳥陵南町地内   |    | 歩道道路舗装          | 陥没           | 対応済み             |
| 63 | 3月30日 | 北区百舌鳥陵南町1丁地内 |    | 防護柵・バリカー・ガードレール | 破損           | 対応済み             |

# 道路等通報システム報告一覧(道路施設)

| No | 通報日   | 場所           | 目印 | 損傷箇所   | 状況           | 対応状況 |
|----|-------|--------------|----|--------|--------------|------|
| 64 | 3月30日 | 北区百舌鳥陵南町1丁地内 |    | 車道道路舗装 | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応済み |
| 65 | 3月30日 | 中区土師町3丁地内    |    | 車道道路舗装 | 舗装割れ(陥没・隆起等) | 対応済み |