

道路等通報システム報告一覧(道路施設)

むじて、管理者または市の担当者に情報提供しています。
いては、今後の参考とさせていただきます。

前月の報告から対応状況が変更になった案件です

【対応状況について】

対応済み	補修が完了しています。
対応中	補修中または補修予定です。
経過観察	現場を確認し、早急な補修の必要がないと判断しました。
検討中	整備の範囲が分かりにくい場合や影響範囲を把握する必要がある場合など不可視部分を確認する必要があります。
対応不要	現場を確認した結果、対応する必要がないと判断しました。

その他当局対応外、対応不可、本市所管外の案件については対応状況にコメントを記載します。

6月分

No	通報日	場所	目印	損傷箇所	状況	対応状況
1	6月1日	堺区綾之町東2丁目地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	他部局に依頼
2	6月1日	中区土師町1丁目地内		歩道道路舗装	舗装割れ(ひび)	私有地のため直接対応不可
3	6月1日	東区丈六地内		歩道道路舗装	陥没	対応済み
4	6月1日	美原区さつき野西3丁目地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
5	6月1日	美原区さつき野西2丁目地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応中
6	6月1日	美原区さつき野西3丁目地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
7	6月2日	中区福田地内		側溝	ブロック割れ	対応済み
8	6月3日	北区新金岡町2丁目地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応中

道路等通報システム報告一覧(道路施設)

No	通報日	場所	目印	損傷箇所	状況	対応状況
9	6月3日	南区御池台2丁地内		側溝	ブロック割れ	他部局に依頼
10	6月3日	南区庭代台1丁地内		街路樹(樹木)	倒木	対応済み
11	6月4日	北区東上野芝町2丁地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応中
12	6月4日	堺区東湊町4丁地内		カーブミラー	破損	対応済み
13	6月4日	南区宮山台2丁地内		街路樹(樹木)	枝折れ	対応済み
14	6月4日	西区浜寺諏訪森町西1丁地内		防護柵・バリカー・ガードレール	破損	対応済み
15	6月5日	西区浜寺昭和町1丁地内		街路樹(樹木)	枝折れ	対応済み
16	6月7日	北区百舌鳥陵南町1丁地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
17	6月7日	北区百舌鳥西之町2丁地内		防護柵・バリカー・ガードレール	破損	対応済み
18	6月7日	北区百舌鳥梅町2丁地内		防護柵・バリカー・ガードレール	破損	対応済み
19	6月9日	東区草尾地内		車道道路舗装	陥没	対応済み
20	6月9日	堺区北清水町2丁地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応中
21	6月11日	西区菱木3丁地内		歩道道路舗装	陥没	対応済み
22	6月12日	中区深井畑山町地内		歩道道路舗装	陥没	対応済み
23	6月13日	南区御池台2丁地内		側溝	詰まり	対応済み

道路等通報システム報告一覧(道路施設)

No	通報日	場所	目印	損傷箇所	状況	対応状況
24	6月13日	西区鳳東町5丁地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
25	6月13日	西区浜寺船尾町東2丁地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応中
26	6月13日	西区津久野町1丁地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
27	6月13日	中区深井畑山町地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
28	6月14日	北区百舌鳥梅北町4丁地内		車道道路舗装	陥没	対応済み
29	6月14日	北区東上野芝町2丁地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応中
30	6月14日	中区陶器北地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
31	6月14日	中区深井畑山町地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
32	6月14日	中区深井東町地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
33	6月15日	東区大美野地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
34	6月15日	東区大美野地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
35	6月15日	北区百舌鳥陵南町1丁地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
36	6月15日	堺区北三国ヶ丘町3丁地内		車道道路舗装	路面標示(ライン等)の消滅	本市外の管理事案(情報提供済み)
37	6月18日	西区浜寺石津町中3丁地内		道路照明灯	不点灯	本市外の管理事案(情報提供済み)
38	6月19日	堺区南陵町4丁地内		歩道道路舗装	舗装割れ(ひび)	対応済み

道路等通報システム報告一覧(道路施設)

No	通報日	場所	目印	損傷箇所	状況	対応状況
39	6月21日	中区小阪地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
40	6月22日	中区東八田地内		歩道道路舗装	陥没	対応済み
41	6月23日	西区浜寺石津町東2丁地内		街路樹(樹木)	枝折れ	対応済み
42	6月24日	中区平井地内		標識	破損	対応中
43	6月24日	南区畑地内		側溝	蓋の欠損・浮き	対応済み
44	6月24日	南区高倉台2丁地内		道路照明灯	不点灯	対応済み
45	6月25日	堺区北安井町地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
46	6月26日	北区百舌鳥本町3丁地内		道路照明灯	常点灯	本市外の管理事案(情報提供済み)
47	6月26日	堺区緑ヶ丘北町2丁地内		街路樹(樹木)	通行障害	対応済み
48	6月26日	西区上地内		街路樹(樹木)	通行障害	対応済み
49	6月26日	西区上地内		街路樹(樹木)	通行障害	対応済み
50	6月27日	西区鳳西町3丁地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
51	6月27日	中区田園地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
52	6月28日	中区深井東町地内		車道道路舗装	陥没	対応済み
53	6月29日	北区百舌鳥西之町1丁地内		標識	破損	他部局に依頼

道路等通報システム報告一覧(道路施設)

No	通報日	場所	目印	損傷箇所	状況	対応状況
54	6月29日	美原区平尾地内		カーブミラー	角度調整	対応中
55	6月29日	東区大美野地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
56	6月30日	北区中百舌鳥町5丁地内		街路樹(樹木)	枝折れ	対応済み