

道路等通報システム報告一覧(道路施設)

- ・建設局が管理していない施設については内容に応じて、管理者または市の担当者に情報提供しています。
- ・損傷や不具合以外の情報提供については、今後の参考とさせていただきます。

前月の報告から対応状況が変更になった案件です

【対応状況について】

対応済み	補修が完了しています。
対応中	補修中または補修予定です。
経過観察	現場を確認し、早急な補修の必要がないと判断しました。
検討中	整備の範囲が分かりにくい場合や影響範囲を把握する必要がある場合など不可視部分を確認する必要があります。
対応不要	現場を確認した結果、対応する必要がないと判断しました。

その他当局対応外、対応不可、本市所管外の案件については対応状況にコメントを記載します。

8月分

No	通報日	場所	目印	損傷箇所	状況	対応状況
1	8月1日	美原区太井地内		カーブミラー	角度調整	対応済み
2	8月2日	北区中百舌鳥町2丁地内		歩道道路舗装	舗装割れ（ひび）	対応済み
3	8月2日	南区富蔵地内		防護柵・バリカー・ガードレール	破損	本市外の管理事案（情報提供済み）
4	8月2日	美原区南余部地内		車道道路舗装	舗装割れ（陥没・隆起等）	対応済み
5	8月5日	中区土師町2丁地内		車道道路舗装	舗装割れ（陥没・隆起等）	対応中
6	8月7日	北区金岡町地内		車道道路舗装	陥没	対応済み
7	8月9日	北区東上野芝町2丁地内		歩道道路舗装	点字ブロックの破損	対応済み
8	8月9日	北区南花田町地内		側溝	ブロック割れ	対応済み

道路等通報システム報告一覧(道路施設)

No	通報日	場所	目印	損傷箇所	状況	対応状況
9	8月9日	西区上野芝向ヶ丘町1丁地内		歩道道路舗装	破損	対応中
10	8月10日	中区毛穴町地内		街路樹(樹木)	通行障害	対応済み
11	8月10日	西区上地内		街路樹(樹木)	通行障害	対応済み
12	8月10日	西区鳳南町5丁地内		街路樹(樹木)	通行障害	対応済み
13	8月11日	堺区車之町西3丁地内		歩道道路舗装	陥没	他部局に依頼
14	8月11日	南区赤坂台6丁地内		歩道道路舗装	詰まり・水の溢れ	対応済み
15	8月13日	北区新金岡町4丁地内		標識	破損	対応済み
16	8月14日	中区福田地内		道路照明灯	不点灯	対応済み
17	8月15日	東区日置荘北町1丁地内		車道道路舗装	陥没	対応中
18	8月16日	西区北条町1丁地内		防護柵・バリカー・ガードレール	破損	対応済み
19	8月16日	西区上野芝向ヶ丘町1丁地内		側溝	詰まり	対応済み
20	8月16日	堺区南旅籠町西3丁地内		街路樹(樹木)	枝折れ	対応済み
21	8月17日	堺区海山町1丁地内		街路樹(樹木)	枝・根の道路・民地侵入	対応済み
22	8月18日	北区東浅香山町2丁地内		歩道道路舗装	舗装割れ(ひび)	他部局に依頼
23	8月18日	北区百舌鳥陵南町2丁地内		街路樹(樹木)	枝折れ	対応済み

道路等通報システム報告一覧(道路施設)

No	通報日	場所	目印	損傷箇所	状況	対応状況
24	8月19日	西区北条町2丁地内		車道道路舗装	舗装割れ（陥没・隆起等）	対応済み
25	8月19日	西区草部地内		街路樹（樹木）	枝折れ	対応済み
26	8月19日	西区菱木1丁地内		街路樹（樹木）	通行障害	対応済み
27	8月19日	西区草部地内		街路樹（樹木）	通行障害	対応済み
28	8月20日	東区日置荘西町2丁地内		カーブミラー	破損	対応中
29	8月22日	北区南花田町地内		車道道路舗装	舗装割れ（陥没・隆起等）	私有地のため直接対応不可
30	8月22日	北区新金岡町5丁地内		防護柵・バリカー・ガードレール	破損	対応中
31	8月23日	美原区丹上地内		車道道路舗装	陥没	本市外の管理事案（情報提供済み）
32	8月25日	北区百舌鳥陵南町1丁地内		街路樹（樹木）	枝折れ	対応済み
33	8月26日	東区野尻町地内		標識	破損	対応済み
34	8月26日	堺区戎島町3丁地内		街路樹（樹木）	枝折れ	対応済み
35	8月26日	堺区戎島町1丁地内		街路樹（樹木）	枝・根の道路・民地侵入	対応済み
36	8月27日	中区陶器北地内		車道道路舗装	舗装割れ（陥没・隆起等）	対応済み
37	8月28日	西区草部地内		歩道道路舗装	陥没	対応済み

道路等通報システム報告一覧(道路施設)

No	通報日	場所	目印	損傷箇所	状況	対応状況
38	8月28日	北区金岡町地内		車道道路舗装	舗装割れ	他部局に依頼
39	8月29日	南区槇塚台3丁地内		防護柵・バリカー・ガードレール	破損	対応済み
40	8月30日	中区陶器北地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応中
41	8月30日	中区陶器北地内		車道道路舗装	路面標示(ライン等)の消滅	対応済み
42	8月30日	西区上野芝向ヶ丘町1丁地内		防護柵・バリカー・ガードレール	破損	対応済み
43	8月30日	西区北条町1丁地内		歩道道路舗装	舗装割れ(ひび)	対応済み
44	8月30日	西区上野芝町7丁地内		車道道路舗装	陥没	対応済み
45	8月30日	西区上野芝町7丁地内		車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
46	8月31日	中区土塔町地内		側溝	ブロック割れ	対応中
47	8月31日	南区晴美台1丁地内		防護柵・バリカー・ガードレール	破損	対応中