

道路等通報システム報告一覧(道路施設)

- ・建設局が管理していない施設については内容に応じて、管理者または市の担当者に情報提供しています。
- ・損傷や不具合以外の情報提供については、今後の参考とさせていただきます。

【対応状況について】

対応済み	補修が完了しています。
対応中	補修中または補修予定です。
経過観察	現場を確認し、早急な補修の必要がないと判断しました。
検討中	整備の範囲が分かりにくい場合や影響範囲を把握する必要がある場合など不可視部分を確認する必要があります。
対応不要	現場を確認した結果、対応する必要がないと判断しました。

その他当局対応外、対応不可、本市所管外の案件については対応状況にコメントを記載します。

9月分

No	通報日	場所	損傷箇所	状況	対応状況
1	9月1日	中区八田北町地内	車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応中
2	9月2日	中区田園地内	車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応中
3	9月2日	南区竹城台1丁地内	車道道路舗装	路面標示(ライン等)の消滅	対応中
4	9月2日	堺区栄橋町1丁地内	街路樹(樹木)	枝折れ	対応中
5	9月5日	北区百舌鳥陵南町1丁地内	街路樹(樹木)	枝折れ	対応中
6	9月6日	北区中百舌鳥町5丁地内	街路樹(樹木)	枝折れ	対応済み
7	9月6日	堺区神南辺町4丁地内	車道道路舗装	陥没	対応済み
8	9月6日	東区野尻町地内	道路照明灯	不点灯	東区役所へ情報提供済み
9	9月7日	北区中百舌鳥町4丁地内	街路樹(樹木)	枝折れ	対応済み

道路等通報システム報告一覧(道路施設)

No	通報日	場所	損傷箇所	状況	対応状況
10	9月7日	中区東山地内	車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
11	9月7日	南区豊田地内	車道道路舗装	陥没	対応済み
12	9月7日	南区畑地内	車道道路舗装	陥没	対応済み
13	9月7日	東区日置荘原寺町地内	街路樹(樹木)	枝折れ	対応中
14	9月8日	堺区向陵西町4丁地内	街路樹(樹木)	枝折れ	対応済み
15	9月9日	北区野遠町地内	カーブミラー	角度調整	対応済み
16	9月10日	北区金岡町地内	車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み
17	9月10日	西区浜寺石津町東5丁地内	側溝	詰まり	私有地のため直接対応不可
18	9月11日	中区深井中町地内	街路樹(樹木)	枝折れ	対応中
19	9月11日	堺区神南辺町3丁地内	車道道路舗装	陥没	対応済み
20	9月11日	西区浜寺船尾町西5丁地内	歩道道路舗装	舗装割れ(ひび)	国道事務所へ情報提供済み
21	9月12日	南区原山台2丁地内	街路樹(樹木)	枝折れ	対応済み
22	9月12日	北区百舌鳥陵南町1丁地内	防護柵・バリカー・ガードレール	破損	対応済み
23	9月12日	西区北条町1丁地内	歩道道路舗装	点字ブロックの破損	対応済み
24	9月12日	堺区海山町1丁地内	街路樹(樹木)	枝折れ	対応中
25	9月13日	堺区緑ヶ丘南町4丁地内	車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応済み

道路等通報システム報告一覧(道路施設)

No	通報日	場所	損傷箇所	状況	対応状況
26	9月13日	堺区旭ヶ丘中町4丁地内	街路樹(樹木)	枝折れ	対応中
27	9月13日	堺区旭ヶ丘中町4丁地内	街路樹(樹木)	枝折れ	対応中
28	9月14日	南区豊田地内	車道道路舗装	陥没	対応済み
29	9月14日	南区畑地内	車道道路舗装	陥没	対応済み
30	9月15日	西区鳳南町3丁地内	車道道路舗装	陥没	対応済み
31	9月17日	美原区小平尾地内	側溝	蓋の欠損・浮き	対応中
32	9月17日	堺区宿院町東3丁地内	歩道道路舗装	舗装割れ(ひび)	国道事務所へ情報提供済み
33	9月18日	北区中百舌鳥町2丁地内	標識	破損	対応済み
34	9月19日	北区百舌鳥陵南町1丁地内	防護柵・バリカー・ガードレール	破損	対応済み
35	9月19日	北区百舌鳥西之町2丁地内	街路樹(樹木)	倒木	対応中
36	9月19日	中区東山地内	標識	破損	中堺警察署へ情報提供済み
37	9月20日	東区大美野地内	車道道路舗装	陥没	対応済み
38	9月20日	北区新金岡町5丁地内	標識	破損	北堺警察署へ情報提供済み
39	9月24日	西区堀上緑町2丁地内	側溝	詰まり	上下水道局へ情報提供済み
40	9月24日	西区鳳西町1丁地内	側溝	蓋の欠損・浮き	対応中
41	9月24日	東区石原町3丁地内	車道道路舗装	陥没	対応済み

道路等通報システム報告一覧(道路施設)

No	通報日	場所	損傷箇所	状況	対応状況
42	9月24日	西区菱木1丁地内	車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	経過観察
43	9月26日	堺区錦綾町1丁地内	標識	破損	対応中
44	9月26日	堺区一条通地内	車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応中
45	9月27日	西区菱木2丁地内	車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応中
46	9月27日	北区中百舌鳥町2丁地内	防護柵・バリカー・ガードレール	破損	対応中
47	9月27日	西区鳳中町9丁地内	側溝	ブロック割れ	対応中
48	9月28日	西区堀上緑町2丁地内	側溝	詰まり	対応中
49	9月28日	中区新家町地内	カーブミラー	角度調整	対応済み
50	9月28日	北区東上野芝町2丁地内	車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応中
51	9月29日	中区新家町地内	車道道路舗装	舗装割れ(陥没・隆起等)	対応中
52	9月28日	堺区高須町2丁地内	街路樹(樹木)	虫害(病害虫)・鳥害	対応中
53	9月30日	中区小阪地内	側溝	蓋の欠損・浮き	対応中