



自転車レーンの整備効果（概要）

1. 自転車レーンを通行する自転車の増加
（歩道通行の減少）
2. 逆走する自転車の減少

自転車交通量調査結果 12時間



自転車交通量調査結果 ピーク時（8時台）



市道深井73号線において実施