点検結果一覧表及び短期事業計画（横断歩道橋）

区	施設名	所在地	道路種別	路線名	延長（m）	幅員（m）	架設年	利用状況	使用材料	点検結果（R6.3時点）			長寿命化修繕計画（●設計、○工事、×点検）										措置内容
										最新点検年度	対策区分	次回点検年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	対策内容
堺	少林寺歩道橋	堺区寺地町東三丁	市道	大浜陵西線	16	2	1969	歩道橋	鋼橋	R2	Ⅱ	R7		○	×					×			塗装塗替え、ひび割れ注入、断面修復、防水、横面舗装
堺	英彰歩道橋	堺区寺地町西四丁	市道	大浜陵西線	21	2	1969	歩道橋	鋼橋	R2	Ⅲ	R7		○	×					×			塗装塗替え、ひび割れ注入、断面修復、防水、横面舗装
堺	向陵西歩道橋	堺区向陵西町三丁	主要地方道	大阪中央環状線	35	2	1969	歩道橋	PC橋	R2	Ⅱ	R7		○	×					×			防水、横面舗装
東	原寺歩道橋	東区日置荘原寺町	主要地方道	泉大津美原線(新)	152	2	1991	歩道橋	鋼橋	R2	Ⅱ	R7		○	×					×			塗装塗替え
美原	北余部歩道橋	堺市美原区北余部西四丁目	主要地方道	泉大津美原線(新)	44	2	1991	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅱ	R8	○	○		×					×		ひび割れ注入、断面修復
美原	菅生歩道橋	美原区青南台二丁	国道	国道309号	31	2	1973	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅲ	R8	●	○		×					×		撤去
西	石津川西歩道橋	西区浜寺石津町西四丁	一般府道	堺阪南線	56	2	1969	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅲ	R8	●	○		×					×		塗装塗替え、ひび割れ注入、断面修復、防水、横面舗装
西	石津川駅前歩道橋	西区浜寺石津町西三丁	一般府道	堺阪南線	74	3	1969	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅱ	R8		○		×					×		塗装塗替え、ひび割れ注入、断面修復、防水、横面舗装
南	すずむし橋	中区東山	市道	御池台22号線	41	4	1978	歩道橋	PC橋	R2	Ⅱ	R7		●	○×					×			ひび割れ注入、断面修復
南	御池台ペデストリアンデッキ	南区御池台一丁	市道	御池台33号線	20	5	1973	歩道橋	PC橋	R2	Ⅱ	R7		●	○×					×			ひび割れ注入、断面修復
南	J陸橋	南区鴨谷台二丁	市道	桃山台62号線	36	5	1969	歩道橋	鋼橋	R2	Ⅱ	R7	●		○×					×			塗装塗替え、ひび割れ注入、断面修復、防水、横面舗装
南	さつき橋(鴨谷台)	南区鴨谷台二丁	市道	鴨谷台15号線	28	3	1969	歩道橋	PC橋	R5	Ⅲ	R10	×	●	○			×					防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
北	新金岡北歩道橋	北区新金岡町二丁	主要地方道	大阪高石線(新)	31	3	1975	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅰ	R8			○	×					×		防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
堺	山本歩道橋	堺区山本町四丁	主要地方道	大阪臨海線(現)	101	2	1985	歩道橋	鋼橋	R2	Ⅱ	R7			○×					×			ひび割れ注入、断面修復
南	まんりょう橋	南区城山台一丁	市道	城山台1号線	39	4	1979	歩道橋	PC橋	R1	Ⅱ	R6		●×		○			×				防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
堺	九間歩道橋	堺区九間町東三丁	市道	砂道鉄橋線	20	2	1969	歩道橋	PC橋	R2	Ⅱ	R7			×	○				×			ひび割れ注入、断面修復
南	えりか橋	南区鴨谷台三丁	市道	鴨谷台線	21	4	1978	歩道橋	PC橋	R2	Ⅱ	R7			×	○				×			防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
南	岩室歩道橋	南区岩室	主要地方道	堺狭山線	74	2	1985	歩道橋	鋼橋	R2	Ⅱ	R7			×	○				×			防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
堺	七条通歩道橋	堺区五月町	国道	国道310号	42	2	1969	歩道橋	PC橋	R2	Ⅱ	R7	○		×	○				×			ひび割れ注入、断面修復
堺	熊野歩道橋	堺区熊野町東五丁	市道	大小路線	29	2	1994	歩道橋	鋼橋	R2	Ⅱ	R7			●×		○			×			ひび割れ注入、断面修復
西	臨海歩道橋	西区石津西町	主要地方道	大阪臨海線(現)	168	2	1992	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅱ	R8			●	×	○				×		防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
西	石津町西歩道橋	西区石津西町	主要地方道	大阪臨海線(現)	41	2	1990	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅱ	R8			●	×	○				×		防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
堺	北花田口歩道橋	堺区北花田口町二丁	主要地方道	大阪和泉泉南線	236	2	1969	歩道橋	鋼橋	R1	Ⅱ	R6		×	●		○		×				防水、横面舗装
美原	今井歩道橋	美原区今井	国道	国道309号	24	2	1969	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅱ	R8			●	×	○				×		防水、横面舗装
北	長曽根東歩道橋	北区長曽根町	主要地方道	大阪高石線(新)	21	2	1987	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅱ	R8			●	×	○				×		防水、横面舗装
美原	真福寺歩道橋	美原区大保	主要地方道	泉大津美原線(新)	46	2	1969	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅱ	R8			●	×	○				×		防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
南	赤坂稙尾なかよし橋	南区赤坂台五丁	一般府道	堺泉北環状線	30	2	1991	歩道橋	鋼橋	R1	Ⅱ	R6		×		●		○	×				防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
南	光明池地区センターNo.1歩道橋	南区新稙尾台二丁	市道	鴨谷台123号線	62	3	1977	歩道橋	PC橋	R1	Ⅱ	R6		×		●		○	×				防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
南	光明池地区センターNo.4歩道橋	南区新稙尾台二丁	市道	鴨谷台123号線	15	5	1969	歩道橋	PC橋	R1	Ⅱ	R6		×		●		○	×				防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
中	久世歩道橋	中区小坂	主要地方道	泉大津美原線(新)	51	2	1991	歩道橋	鋼橋	R1	Ⅱ	R6		×		●		○	×				塗装塗替え、ひび割れ注入、断面修復、防水、横面舗装
中	深井歩道橋	中区深井中町	主要地方道	堺狭山線	40	2	1980	歩道橋	鋼橋	R1	Ⅱ	R6		×		●		○	×				塗装塗替え、ひび割れ注入、断面修復、防水、横面舗装
南	ゆうかり橋	南区竹城台一丁	市道	竹城台36号線	27	4	1971	歩道橋	PC橋	R2	Ⅱ	R7			×	●		○		×			ひび割れ注入、断面修復
南	こなら橋	南区三原台三丁	市道	三原台高倉台線	51	3	1969	歩道橋	PC橋	R2	Ⅱ	R7			×	●		○		×			ひび割れ注入、断面修復
南	もみじ橋	南区若松台三丁	市道	宮山台若松台線	56	3	1969	歩道橋	鋼橋	R2	Ⅱ	R7			×		●		○	×			防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
南	庭代台歩道橋	南区庭代台二丁	一般府道	堺泉北環状線	31	2	1990	歩道橋	鋼橋	R2	Ⅱ	R7			×		●		○	×			防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
南	もっこく橋	南区竹城台一丁	市道	宮山台茶山台線	59	4	1971	歩道橋	PC橋	R2	Ⅱ	R7			×		●		○	×			防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
美原	丹上歩道橋	美原区丹上	主要地方道	泉大津美原線(新)	118	2	1994	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅱ	R8				×	●		○		×		ひび割れ注入、断面修復
南	さいかち歩道橋	南区晴美台一丁	市道	晴美台2号線	29	3	1972	歩道橋	PC橋	R2	Ⅱ	R7			×			●		○×			防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
南	光明池地区センターNo.7歩道橋	南区新稙尾台二丁	市道	鴨谷台14号線	15	6	1969	歩道橋	PC橋	R2	Ⅱ	R7			×			●		○×			防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
南	堺インターチェンジ歩道橋	堺区向陵西町三丁	主要地方道	堺かつらぎ線	38	2	1991	歩道橋	鋼橋	R2	Ⅱ	R7			×			●		○×			防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
堺	汐干歩道橋	堺区大浜北町二丁	主要地方道	大阪臨海線(現)	191	3	1969	歩道橋	PC橋	R3	Ⅱ	R8				×			●		○×		防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
美原	大叟歩道橋	美原区大叟	主要地方道	大阪狭山線	16	2	1977	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅱ	R8				×			●		○×		防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
堺	浅香駅前歩道橋	堺区浅香山町3丁	市道	常磐黒土線	16	3	2003	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅱ	R8				×			●		○×		防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
北	長曽根歩道橋	北区長曽根町	主要地方道	大阪中央環状線	35	2	1969	歩道橋	PC橋	R3	Ⅱ	R8				×				●	×	○	防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
美原	さつき野東2号歩道橋	美原区さつき野西二丁	主要地方道	美原太子線(新)	34	3	1985	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅱ	R8				×				●	×	○	防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
美原	太井歩道橋	美原区太井	主要地方道	泉大津美原線(新)	66	2	1991	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅱ	R8				×				●	×	○	防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
美原	菅生北歩道橋	美原区平尾	国道	国道309号	26	2	1977	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅱ	R8				×					●×		防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
美原	さつき野東3号歩道橋	美原区さつき野西二丁	主要地方道	美原太子線(現)	20	4	1983	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅱ	R8				×					●×		防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
堺	堺東駅前西広場デッキ	堺区三国ヶ丘御幸通	市道	堺東駅三国ヶ丘線	148	10	1969	歩道橋	鋼橋	R4	Ⅱ	R9					×				●	×	防水、横面舗装、ひび割れ注入、断面修復
西	諏訪森西歩道橋	西区浜寺諏訪森町西二丁	一般府道	堺阪南線	73	2	1968	歩道橋	鋼橋	R5	Ⅰ	R10	×					×					防水、横面舗装
堺	榎橋歩道橋	堺区榎元町六丁	国道	国道310号	61	2	1970	歩道橋	鋼橋	R1	Ⅰ	R6		×					×				塗装塗替え、ひび割れ注入、断面修復、防水、横面舗装
中	八田北町歩道橋	中区八田北町	市道	八田西八田北線	22	2	1986	歩道橋	PC橋	R1	Ⅱ	R6		×					×				ひび割れ注入、断面修復
東	日置荘新池歩道橋	東区日置荘西町二丁	主要地方道	堺富田林線	18	2	1971	歩道橋	鋼橋	R1	Ⅱ	R6		×					×				防水、横面舗装
堺	大浜中町歩道橋	堺区大浜北町二丁	主要地方道	堺狭山線	53	2	1968	歩道橋	鋼橋	R2	Ⅰ	R7			×					×			塗装塗替え、ひび割れ注入、断面修復、防水、横面舗装
堺	三宝歩道橋	堺区三宝町五丁	市道	八幡三宝線	16	2	1969	歩道橋	鋼橋	R2	Ⅱ	R7			×					×			ひび割れ注入、断面修復
堺	安井町歩道橋	堺区鉄橋町二丁	国道	国道310号	46	3	1968	歩道橋	鋼橋	R2	Ⅱ	R7			×					×			塗装塗替え、ひび割れ注入、断面修復
北	黒土歩道橋	堺市北区黒土町	主要地方道	大阪中央環状線	35	2	1969	歩道橋	PC橋	R2	Ⅱ	R7			×					×			ひび割れ注入、断面修復
堺	永山園歩道橋	堺区中永山園	国道	国道310号	59	2	1969	歩道橋	PC橋	R2	Ⅱ	R7			×					×			ひび割れ注入、断面修復
堺	北瓦歩道橋	堺区北瓦町一丁	市道	砂道鉄橋線	43	2	1969	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅰ	R8				×					×		塗装塗替え、ひび割れ注入、断面修復、防水、横面舗装
中	八田西町歩道橋	中区八田西町二丁	主要地方道	堺かつらぎ線	119	2	1972	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅰ	R8				×					×		塗装塗替え、ひび割れ注入、断面修復、防水、横面舗装
美原	平尾歩道橋	美原区平尾	主要地方道	堺富田林線	12	2	1969	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅰ	R8				×					×		上部工架け替え
堺	霞ヶ丘歩道橋	堺区霞ヶ丘町一丁	主要地方道	大阪和泉泉南線(現)	45	3	1969	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅰ	R8				×					×		塗装塗替え、ひび割れ注入、断面修復、防水、横面舗装
西	諏訪森歩道橋	西区浜寺諏訪森町西四丁	主要地方道	大阪臨海線(現)	54	2	1984	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅲ	R8	○			×					×		塗装塗替え、ひび割れ注入、断面修復、防水、横面舗装
堺	たつさやま歩道橋	中区東山	一般府道	深井畑山宿院線	100	3	1971	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅰ	R8				×					×		塗装塗替え、ひび割れ注入、断面修復、防水、横面舗装
北	金岡歩道橋	北区新金岡町五丁	主要地方道	大阪中央環状線	35	2	1969	歩道橋	PC橋	R3	Ⅱ	R8				×					×		塗装塗替え、ひび割れ注入、断面修復、防水、横面舗装
北	白鷺駅ペデストリアンデッキ	北区金岡町	市道	金岡234号線	65	2	2011	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅰ	R8				×					×		
東	北野田駅前東歩道橋	東区北野田	市道	北野田南野田2号線	20	5	2006	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅰ	R8				×					×		
堺	百舌鳥駅前歩道橋	堺区百舌鳥夕雲町二丁	一般府道	深井畑山宿院線	16	3	1981	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅰ	R8				×					×		
東	北野田駅前西歩道橋	東区北野田	市道	北野田駅前西広場線	20	5	2006	歩道橋	鋼橋	R3	Ⅰ	R8				×					×		