形質変更時要届出区域台帳

堺市

整理番号	6-8	指定年月	日・指定番	号 令和6年6月28日 法指	-81	所在地	堺市西区浜寺	諏訪森町西一丁	-48及び	二丁181の各々の一部
調製・訂正年月日 令和6年6月28日調製										
形質変更時要届出区域の概況 鉄道敷地						面積 1.8㎡				
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあって は、その旨										
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類										
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等 を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域 にあっては、その旨及び当該省略の理由					試料採取不能により、試料採取が省略されたことから、省略した区画については 全て含有量基準超過及び第二溶出量基準超過とみなす。					
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨 及び当該汚染の除去等の措置										
第58条第5項第10	号から第13号3	までに該き	当する区域に	こあっては、その旨						
第58条第5項第10	号から第13号3 報告受理年		T	こあっては、その旨		適合し	ない基準項目			指定調査機関の名称
第58条第5項第10		三月日	指定に係		含有量基			1	中央	指定調査機関の名称 全復建コンサルタンツ株式会社
形質変更時要届出	報告受理年 令和6年5月	三月日	指定に係	る特定有害物質の種類		長準・溶出		二溶出量基準	中央	
	報告受理年 令和6年5月	三月日	指定に係	る特定有害物質の種類	含有量基	ま準・溶出 ま準・溶出	量基準・第二	二溶出量基準	中央	
形質変更時要届出 区域内の土壌の汚	報告受理年 令和6年5月	三月日	指定に係	る特定有害物質の種類	含有量基	基準・溶出 基準・溶出 基準・溶出	量基準・第二	二溶出量基準 二溶出量基準 二溶出量基準	中央	
形質変更時要届出 区域内の土壌の汚	報告受理年 令和6年5月	三月日	指定に係	る特定有害物質の種類	含有量基 含有量基	基準・溶出 基準・溶出 基準・溶出	量基準・第二 量基準・第二 量基準・第二	二溶出量基準 二溶出量基準 二溶出量基準 二溶出量基準	中央	
形質変更時要届出 区域内の土壌の汚	報告受理年 令和6年5月	三月日	指定に係	る特定有害物質の種類	含有量基 含有量基 含有量基 含有量基	基準・溶出 基準・溶出 基準・溶出	量基準・第二 量基準・第二 量基準・第二 量基準・第二	二溶出量基準 二溶出量基準 二溶出量基準 二溶出量基準		
形質変更時要届出 区域内の土壌の汚 染状態 土地の形質の変	報告受理年	三月日	指定に係	る特定有害物質の種類 A及びその化合物	含有量基 含有量基 含有量基 含有量基	基準・溶出 基準・溶出 基準・溶出	量基準・第二 量基準・第二 量基準・第二 量基準・第二 量基準・第二	二溶出量基準 二溶出量基準 二溶出量基準 二溶出量基準 二溶出量基準	·H	で、食味のでは、食物では、食物では、食物では、食物では、食物では、食物では、食物では、食物
形質変更時要届出 区域内の土壌の汚 染状態	報告受理年	三月日	指定に係	る特定有害物質の種類 A及びその化合物	含有量基 含有量基 含有量基 含有量基	基準・溶出 基準・溶出 基準・溶出	量基準・第二 量基準・第二 量基準・第二 量基準・第二 量基準・第二	二溶出量基準 二溶出量基準 二溶出量基準 二溶出量基準 二溶出量基準 土壌搬	:出	でである。

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。


^{2 「}形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した 書類を添付すること。



出典:国土地理院(1/2.5万地形図 堺)

形質変更計画範囲図


形質変更時要届出区域



凡 例

形質変更計画範囲 (調査対象地)

【区画番号】



区画の回転角:0°0′0″


形質変更時要届出区域

SCALE (A3) : 1/600

形質変更時要届出区域と公図の重ね合わせ図 例 凡 形質変更計画範囲 (調査対象地) 起点 X=160, 630. 867 起点 形質変更計画範囲 Y = 50, 599.167X=160, 583. 589 Ab Aa Y = 50, 583.213【区画番号】 〇 対象地 ♪ 単位区画の統合 浜寺諏訪森町西一丁 浜寺諏訪森町西二丁 181 44 185 区画の回転角:0°0′0″ 2 形質変更時要届出区域 SCALE (A3) : 1/600

区画統合図 凡 例 形質変更計画範囲 (調査対象地) 起点 X=160, 630. 867 Y= 50, 599. 167 形質変更計画範囲 起点 X=160, 583. 589 Y= 50, 583. 213 D B Aa 【区画番号】 〇 対象地 ← 単位区画の統合 起点 区画の回転角:0°0′0″ 2 2 SCALE (A3) : 1/600


鉛及びその化合物(土壌溶出量)基準不適合区画



凡 例

形質変更計画範囲 (調査対象地)

【区画番号】




区画の回転角:0°0′0″

鉛及びその化合物 第二溶出量基準不適合区画

SCALE (A3) : 1/600


鉛及びその化合物(土壌含有量)基準不適合区画



l 例

形質変更計画範囲 (調査対象地)

【区画番号】



区画の回転角:0°0′0″

鉛及びその化合物 第二含有量基準不適合区画

SCALE (A3) : 1/600

土壤汚染状況調査一覧表(省略)

計量の対象	単位	計量の結果		汚染状態に	第二溶出量基準		定量下限値
可重の対象		Aa1-7, Aa2-1	Ab1-7, Ab2-1	関する基準	另一份 <u>田</u> 里宏毕		足里下水胆
鉛及びその化合物 土壌溶出量	mg/L	調査省略	調査省略	0.01以下	0.3	mg/L以下	0.001
鉛及びその化合物 土壌含有量	mg/kg	調査省略	調査省略	150以下		_	1

表 基準不適合区画一覧(人為由来汚染調査)

No.	基準不適合 区画	面積 (㎡)	汚染が生じた部分	土壌汚染の状態の評価
1	Aa1-7, Aa2-1	0.9	バラスト下 (調査省略)	第二溶出量基準不適合(鉛) 土壌含有量基準不適合
2	Ab1-7, Ab2-1	0.9	バラスト下 (調査省略)	第二溶出量基準不適合(鉛) 土壌含有量基準不適合
合計	2単位区画	1.8	バラスト下(調査省略)2区画	第二溶出量基準不適合2区画 土壤含有量基準不適合2区画