



令和6年度PFOS及びPFOA調査結果

調査地点	調査結果(ng/L)
①石津川 石津川橋	31
④石津川 新川橋	35
⑤百済川 高入橋	41
⑥百済川 石長橋	42
⑦百舌鳥川 北条橋	40
⑨和田川 小野々井橋	48
⑩和田川 檜尾橋	66
⑬東除川 新大阪橋	19




令和5年度PFOS及びPFOA調査結果

調査地点	調査結果(ng/L)
⑪西除川 大和川合流直前	19
⑭狭間川 狭間橋	34
⑯内川放水路 古川橋	10
⑰内川 豎川橋	51



令和4年度PFOS及びPFOA調査結果

調査地点	調査結果(ng/L)
②石津川 神石橋	26
③石津川 毛穴大橋	25
⑥百済川 石長橋	50
⑦百舌鳥川 北条橋	39
⑧陶器川 百年橋	41
⑩和田川 檜尾橋	51
⑫西除川 西除橋	37
⑮光竜寺川 樋分橋	27



令和3年度PFOS及びPFOA調査結果

調査地点	調査結果(ng/L)
①石津川 石津川橋	36
④石津川 新川橋	55
⑤百済川 高入橋	100
⑨和田川 小野々井橋	25
⑪西除川 大和川合流直前	28
⑬東除川 新大阪橋	41
⑭狭間川 狭間橋	27
⑯内川放水路 古川橋	23
⑰内川 豎川橋	23

