

# 美原区 区域まちづくり事業 事業実施結果

事業名称	多治井平尾線道路詳細設計業務
工事結果	浸水対策工事のための道路詳細設計業務L=150mを実施

## ≪事業実施前≫

### 現況写真



ゲリラ豪雨の際、側溝があふれ、地面の高さが低い民地に流れ込んだ。



下流側で側溝断面が減少

## ≪事業実施後≫

設計業務のため写真なし

# 美原区 区域まちづくり事業 事業実施結果

事業名称	多治井平尾線道路測量業務
工事結果	浸水対策工事の道路詳細設計業務のための測量業務A=0.001km <sup>2</sup> (L=150m)を実施

## ≪事業実施前≫

### 現況写真



ゲリラ豪雨の際、側溝があふれ、地面の高さが低い民地に流れ込んだ。



下流側で側溝断面が減少

## ≪事業実施後≫

測量業務のため写真なし