

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	堺市駅前自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-001
				併設施設	—		
所在地	堺区東雲西町1丁 駅広立体			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	昭和61年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	6:00～翌1:00						
休館日	12月31日～1月3日						
アクセス	JR阪和線「堺市駅」西隣接						
駐車場	—	台	駐車料金				



【2】土地情報

敷地面積	663.99	㎡	用途地域等	商業地域	建ぺい率	80	%
土地所有者	堺市				容積率	400	%
特記事項							

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積（㎡）	
1	自転車駐車場	1986	鉄筋コンクリート造	地上 4 階建	1,842.01	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
建物数	1 棟	建物延床面積合計	1,842.01	㎡	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	0	0	1,629	0
	委託料	0	0	0	0	
	指定管理料	0	0	0	0	
	修繕工事	0	0	0	1,629	0
	光熱水費	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	139	143	143	0
	施設収入	0	0	0	0	
	その他	0	139	143	143	

市負担額 （支出－収入）	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	-139	-143	1,486	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	297,562 人	1日あたり利用者	822 人
年間利用可能総数	377,114 コマ	年間利用数	297,562 コマ	稼働率	78.9 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
H30	屋上防水修繕工事	2,136	R4	防犯カメラ修繕工事	1,247
R4	外壁修繕工事	382			

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	280 GJ	年間温室効果ガス排出量	12 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの 年間温室効果ガス排出量	7 kg-CO2/㎡
------------	--------	-------------	----------	-----------------------------	------------

【10】位置情報



【11】備考

施 設 カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	堺東駅前瓦町公園地下自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-017
				併設施設	—		
所在地	堺区北瓦町1丁 銀座通り西側			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	昭和63年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	6:00～翌1:00						
休館日	12月31日～1月3日						
アクセス	南海高野線「堺東駅」より北西に約360m						
駐車場	—	台	駐車料金	—	円		



【2】土地情報

敷地面積	—	用途地域等	商業地域	建ぺい率	80	%
土地所有者	堺市			容積率	400	%
特記事項	「瓦町公園」区域内					

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積（㎡）
1	自転車駐車場	1988	鉄筋コンクリート造	地下 1 階建	1,384.29
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1棟	建物延床面積合計	1,384.29㎡	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	535	0	0	1,232	0
	委託料	0	0	0	0	
	指定管理料	0	0	0	0	
	修繕工事	535	0	0	1,232	0
	光熱水費	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 （支出－収入）	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	535	0	0	1,232	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	295,409 人	1日あたり利用者	816 人
年間利用可能総数	281,395 コマ	年間利用数	295,409 コマ	稼働率	105.0 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
H29	引込柱修繕工事	756			
H29	照明設備設置工事	281			
R元	目隠し波板修繕工事	237			
R元	照明灯改良工事	298			
R4	ポンプ設備修繕工事	1,232			

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	291 GJ	年間温室効果ガス排出量	12 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	9 kg-CO2/㎡
------------	--------	-------------	----------	-------------------------	------------

【10】位置情報



【11】備考

--

施 設 カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	七道駅前第2自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-007
				併設施設	—		
所在地	堺区三宝町2丁 高架下 南側2層			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	昭和61年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	終日						
休館日	12月31日～1月3日						
アクセス	南海本線「七道駅」より南西に約100m						
駐車場	—	台	駐車料金	—	円		

【2】土地情報

敷地面積	— m ²	用途地域等	準工業地域	建ぺい率	60	%
土地所有者	堺市以外			容積率	200	%
特記事項						

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	自転車駐車場	1987	鉄骨造	平家建	801.58
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1 棟	建物延床面積合計	801.58 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
支出	各年度合計	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	0	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	104,755 人	1日あたり利用者	289 人
年間利用可能総数	116,021 コマ	年間利用数	104,755 コマ	稼働率	90.3 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	117 GJ	年間温室効果ガス排出量	5 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	6 kg-CO2/㎡
------------	--------	-------------	---------	-------------------------	------------

【10】位置情報



【11】備考

--

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	湊駅前第1自転車等駐車場		施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-053
			併設施設	—		
所在地	堺区出島町1丁 高架下北側2層		所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	昭和61年度					
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例					
運営形態	指定管理					
開館時間	終日					
休館日	12月31日～1月3日					
アクセス	南海本線「湊駅」より北東に約160m					
駐車場	—	台				



【2】土地情報

敷地面積	—	㎡	用途地域等	第一種住居地域	建ぺい率	60	%
土地所有者	堺市以外				容積率	200	%
特記事項							

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積（㎡）
1	自転車駐車場	1986	鉄骨造	平家建	766.49
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1棟	建物延床面積合計	766.49㎡	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 （支出－収入）	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	0	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	38,111 人	1日あたり利用者	105 人
年間利用可能総数	54,270 コマ	年間利用数	38,111 コマ	稼働率	70.2 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	32 GJ	年間温室効果ガス排出量	1 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	1 kg-CO2/㎡
------------	-------	-------------	---------	-------------------------	------------

【10】位置情報



【11】備考

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	湊駅前第2自転車等駐車場		施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-054
			併設施設	—		
所在地	堺区出島町2丁 高架下南側2層		所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	昭和61年度					
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例					
運営形態	指定管理					
開館時間	終日					
休館日	12月31日～1月3日					
アクセス	南海本線「湊駅」南東隣接					
駐車場	— 台	駐車料金	— 円			

【2】土地情報

敷地面積	— m ²	用途地域等	第一種住居地域	建ぺい率	60 %
土地所有者	堺市以外			容積率	200 %
特記事項					

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	自転車駐車場	1986	鉄骨造	平家建	887.17
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1 棟	建物延床面積合計	887.17 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
支出	各年度合計	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	0	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	100,423 人	1日あたり利用者	277 人
年間利用可能総数	192,735 コマ	年間利用数	100,423 コマ	稼働率	52.1 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	121 GJ	年間温室効果ガス排出量	5 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	6 kg-CO2/㎡
------------	--------	-------------	---------	-------------------------	------------

【10】位置情報



【11】備考

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	上野芝駅前西第 1 自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-003
				併設施設	—		
所在地	西区上野芝町4丁 西側自治会館2階			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	平成2年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	6:00～翌1:00						
休館日	12月31日～1月3日						
アクセス	JR阪和線「上野芝駅」より北西へ約190m						
駐車場	—	台	駐車料金	—	円		

【2】土地情報

敷地面積	714.58	㎡	用途地域等	第二種中高層住居専用地域	建ぺい率	60	%
土地所有者	堺市				容積率	200	%
特記事項							

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積（㎡）	
1	自転車駐車場	1990	鉄骨造	2階建	894.84	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
建物数	1棟	建物延床面積合計	894.84	㎡	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
支出	各年度合計	0	0	292	0	0
	委託料	0	0	0	0	
	指定管理料	0	0	0	0	
	修繕工事	0	0	292	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	292	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	78,990 人	1日あたり利用者	218 人
年間利用可能総数	192,946 コマ	年間利用数	78,990 コマ	稼働率	40.9 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
H26	雨漏り修繕工事	2,398			
H30	台風21号に伴う階段部底修繕工事	49			
R3	梁ほか錆部修繕工事	292			

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	136 GJ	年間温室効果ガス排出量	6 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	7 kg-CO2/㎡
------------	--------	-------------	---------	-------------------------	------------

【10】位置情報



【11】備考

・上野芝校区自治連合協議会が会館として1階部分を使用

施 設 カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	石津川駅前第1自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-018
				併設施設	—		
所在地	西区浜寺石津町中3丁 高架下北側2層			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	昭和63年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	6:00～22:00						
休館日	12月31日～1月3日						
アクセス	南海本線「湊駅」南東隣接						
駐車場	—	台	駐車料金				



【2】土地情報

敷地面積	—	用途地域等	近隣商業地域	建ぺい率	80	%
土地所有者	堺市以外			容積率	300	%
特記事項						

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積（㎡）	
1	自転車駐車場	1989	鉄骨造	平家建	630.66	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
建物数	1棟	建物延床面積合計	630.66	㎡	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	0	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	158,358 人	1日あたり利用者	437 人
年間利用可能総数	191,679 コマ	年間利用数	158,358 コマ	稼働率	82.6 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	215 GJ	年間温室効果ガス排出量	9 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	14 kg-CO2/㎡
------------	--------	-------------	---------	-------------------------	-------------

【10】位置情報



【11】備考

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	泉ヶ丘駅前北第1自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-024
				併設施設	—		
所在地	南区竹城台 1 丁 コノミヤ筋向い3層			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	平成4年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	6:00～翌1:00						
休館日	12月31日～1月3日						
アクセス	泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」より北西に約160m						
駐車場	—	台	駐車料金	—	円		

【2】土地情報

敷地面積	— m ²	用途地域等	第一種中高層住居専用地域	建ぺい率	60	%
土地所有者	堺市			容積率	200	%
特記事項						

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	自転車駐車場	1992	鉄筋コンクリート造	地下2階建地上1階建	570.96
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1 棟	建物延床面積合計	570.96 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
支出	各年度合計	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	0	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	130,103 人	1日あたり利用者	359 人
年間利用可能総数	157,470 コマ	年間利用数	130,103 コマ	稼働率	82.6 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	267 GJ	年間温室効果ガス排出量	11 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	19 kg-CO2/㎡
------------	--------	-------------	----------	-------------------------	-------------

【10】位置情報



【11】備考

施 設 カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	泉ヶ丘駅前北第2自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-027
				併設施設	—		
所在地	南区竹城台 1 丁 コノミヤ前2層			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	昭和61年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	終日						
休館日	12月31日～1月3日						
アクセス	泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」より北西に約110m						
駐車場	—	台	駐車料金	—	円		

【2】土地情報

敷地面積	— m ²	用途地域等	商業地域	建ぺい率	80	%
土地所有者	堺市			容積率	400	%
特記事項						

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	管理人室	1992	鉄骨造	平家建	5.00
2	自転車駐車場	1986	鉄骨造	2階建	749.09
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	2 棟	建物延床面積合計	754.09 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	0	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	234,787 人	1日あたり利用者	649 人
年間利用可能総数	271,953 コマ	年間利用数	234,787 コマ	稼働率	86.3 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保		—	案内設備等		無	車いす使用者用便房		無	オストメイト対応便房		無	
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場			0	台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	— GJ	年間温室効果ガス排出量	— t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	— kg-CO2/㎡
------------	------	-------------	---------	-------------------------	------------

【10】位置情報



【11】備考

【9】環境負荷_現在調査中。

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	泉ヶ丘駅前南第1自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-051
				併設施設	—		
所在地	南区茶山台1丁図書館筋向い立体ビル内2階			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	昭和62年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	5:00～翌1:00						
休館日	12月31日～1月3日						
アクセス	泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」より南東に約240m						
駐車場	—	台	駐車料金				

【2】土地情報

敷地面積	— m ²	用途地域等	商業地域	建ぺい率	80 %
土地所有者	堺市			容積率	600 %
特記事項					

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	駐輪場	2007	鉄骨造	地上3階建	4,523.65
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1 棟	建物延床面積合計	4,523.65 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
支出	各年度合計	0	1,246	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	
	指定管理料	0	0	0	0	
	修繕工事	0	1,246	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	1,246	0	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	424,481 人	1日あたり利用者	1,173 人
年間利用可能総数	779,024 コマ	年間利用数	424,481 コマ	稼働率	54.5 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
R2	泡消火設備修繕工事	1,246			

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保		—	案内設備等		無	車いす使用者用便房		無	オストメイト対応便房		無	
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場			0	台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	— GJ	年間温室効果ガス排出量	— t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	— kg-CO2/㎡
------------	------	-------------	---------	-------------------------	------------

【10】位置情報



【11】備考

【9】環境負荷_現在調査中。

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	柁美木多駅前北第1自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-030
				併設施設	—		
所在地	南区桃山台2丁 柁文化会館東立体			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	昭和59年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	6:00～翌1:00						
休館日	12月29日～1月3日						
アクセス	泉北高速鉄道「柁・美木多駅」より北西に約130m						
駐車場	—	台	駐車料金	—	円		





【2】土地情報

敷地面積	—	㎡	用途地域等	商業地域	建ぺい率	80	%
土地所有者	堺市				容積率	400	%
特記事項							

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積（㎡）
1	管理人室	1992	鉄骨造	平家建	2.00
2	自転車駐車場	1984	鉄筋コンクリート造	2階建	368.29
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	2棟	建物延床面積合計	370.29㎡	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 （支出－収入）	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	0	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	69,025 人	1日あたり利用者	191 人
年間利用可能総数	79,640 コマ	年間利用数	69,025 コマ	稼働率	86.7 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
H30	内壁面修繕工事	69			

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	24 GJ	年間温室効果ガス排出量	1 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	3 kg-CO2/㎡
------------	-------	-------------	---------	-------------------------	------------

【10】位置情報



【11】備考

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	柵美木多駅前南第1自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-032
				併設施設	—		
所在地	堺市南区原山台1丁1-1			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	令和2年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	6:00～翌1:00						
休館日	12月29日～1月3日						
アクセス	泉北高速鉄道「柵・美木多駅」より北東に約50m						
駐車場	—	台	駐車料金	—	円		

【2】土地情報

敷地面積	475.45㎡	用途地域等	商業地域	建ぺい率	80%
土地所有者	堺市			容積率	400%
特記事項					

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	自転車駐車場	2020	鉄骨造	地上3階建	768.10
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1 棟	建物延床面積合計	768.10 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
支出	各年度合計	0	0	598	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	598	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	598	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	80,247 人	1日あたり利用者	222 人
年間利用可能総数	202,720 コマ	年間利用数	80,247 コマ	稼働率	39.6 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
R3	物置設置ほか工事	598			

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	129 GJ	年間温室効果ガス排出量	5 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	7 kg-CO2/㎡
------------	--------	-------------	---------	-------------------------	------------

【10】位置情報



【11】備考

--

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	光明池駅前北第1自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-036
				併設施設	—		
所在地	南区新檜尾台2丁			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	昭和59年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	6:00～翌1:00						
休館日	12月29日～1月3日						
アクセス	泉北高速鉄道「光明池駅」北隣接						
駐車場	—	台	駐車料金	—	円		

【2】土地情報

敷地面積	2,381.31㎡	用途地域等	商業地域	建ぺい率	80%
土地所有者	堺市			容積率	400%
特記事項					

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	管理人室	1994	鉄骨造	平家建	7.20
2	駐輪場	2007	鉄筋コンクリート造	地上2階	3,085.34
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	2 棟	建物延床面積合計	3,092.54 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
支出	各年度合計	1,564	1,892	0	231	297
	委託料	0	0	0	0	
	指定管理料	0	0	0	0	
	修繕工事	1,564	1,892	0	231	297
	光熱水費	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	各年度合計	0	179	187	187	0
	施設収入	0	0	0	0	
	その他	0	179	187	187	

市負担額 (支出－収入)		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
		1,564	1,713	-187	44	297

施設力ルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	255,020 人	1日あたり利用者	704 人
年間利用可能総数	753,684 コマ	年間利用数	255,020 コマ	稼働率	33.8 %

各室の利用状況

[illegible]

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
H27	外壁タイル他修繕工事	120	R2	スロープ天井ほか修繕工事	1,892
H27	防災設備修繕工事	1,577	R4	スロープ壁ほか修繕工事	231
H29	天井補修工事	297	R5	排水管ほか修繕工事	297
H30	ガラス修繕工事	1,620			
R元	スロープ庇防水ほか修繕工事	1,564			

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保		—	案内設備等		無	車いす使用者用便房		無	オストメイト対応便房		無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場		0	台	ベビーベッド		無	ベビーチェア		無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	503	GJ	年間温室効果ガス排出量	21	t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの 年間温室効果ガス排出量	7	kg-CO2/㎡
------------	-----	----	-------------	----	-------	-----------------------------	---	----------

【10】位置情報



【11】備考

--

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	光明池駅前南第3自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-056
				併設施設	—		
所在地	南区鴨谷台2丁 アクト前（ドーム）			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	昭和58年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	6:00～翌1:00						
休館日	12月29日～1月3日						
アクセス	泉北高速鉄道「光明池駅」より南東に約50m						
駐車場	—	台	駐車料金		—	円	



【2】土地情報

敷地面積	—	㎡	用途地域等	商業地域	建ぺい率	80	%
土地所有者	堺市				容積率	600	%
特記事項							

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積（㎡）	
1	自転車駐車場	1983	鉄骨造	2階建	208.54	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
建物数	1棟	建物延床面積合計	208.54	㎡	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
支出	各年度合計	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 （支出－収入）	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	0	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362	日	年間利用者数	46,125	人	1日あたり利用者	127	人
年間利用可能総数	44,164	コマ	年間利用数	46,125	コマ	稼働率	104.4	%

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無			
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0	台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	—	GJ	年間温室効果ガス排出量	—	t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの 年間温室効果ガス排出量	—	kg-CO2/㎡
------------	---	----	-------------	---	-------	-----------------------------	---	----------

【10】位置情報



【11】備考

【9】環境負荷_現在調査中。

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	光明池駅前南第4自転車等駐車場		施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-057
			併設施設	—		
所在地	南区鴨谷台2丁ダイエー広場前（ドーム）		所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	昭和58年度					
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例					
運営形態	指定管理					
開館時間	6:00～翌1:00					
休館日	12月29日～1月3日					
アクセス	泉北高速鉄道「光明池駅」より南東に約140m					
駐車場	—	台	駐車料金	—	円	





【2】土地情報

敷地面積	—	㎡	用途地域等	商業地域	建ぺい率	80	%
土地所有者	堺市				容積率	600	%
特記事項							

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積（㎡）
1	自転車駐車場	1983	鉄骨造	2階建	486.59
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1棟	建物延床面積合計	486.59㎡	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 （支出－収入）	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	0	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	41,841 人	1日あたり利用者	116 人
年間利用可能総数	116,926 コマ	年間利用数	41,841 コマ	稼働率	35.8 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	— GJ	年間温室効果ガス排出量	— t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	— kg-CO2/㎡
------------	------	-------------	---------	-------------------------	------------

【10】位置情報



【11】備考

【9】環境負荷_現在調査中。

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	光明池駅前南第5自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-058
				併設施設	—		
所在地	南区鴨谷台2丁ダイエー広場前（ドーム）			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	昭和58年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	6:00～翌1:00						
休館日	12月29日～1月3日						
アクセス	泉北高速鉄道「光明池駅」より南東に約200m						
駐車場	—	台	駐車料金		—	円	



【2】土地情報

敷地面積	—	㎡	用途地域等	商業地域	建ぺい率	80	%
土地所有者	堺市				容積率	600	%
特記事項							

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積（㎡）
1	自転車駐車場	1983	鉄骨造	2階建	208.54
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1棟	建物延床面積合計	208.54㎡	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
支出	各年度合計	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 （支出－収入）	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	0	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	0	日	年間利用者数	0	人	1日あたり利用者	人
年間利用可能総数	0	コマ	年間利用数	0	コマ	稼働率	%

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無			
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0	台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	—	GJ	年間温室効果ガス排出量	—	t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	—	kg-CO2/㎡
------------	---	----	-------------	---	-------	-------------------------	---	----------

【10】位置情報



【11】備考

・利用者が少ないことから、平成29年4月以降利用停止

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	光明池駅前南第6自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-039
				併設施設	—		
所在地	南区鴨谷台2丁ダイエー南歩道下2層			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	平成6年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	6:00～翌1:00						
休館日	12月29日～1月3日						
アクセス	泉北高速鉄道「光明池駅」より南東に約260m						
駐車場	—	台	駐車料金	—	円		

【2】土地情報

敷地面積	— m ²	用途地域等	商業地域	建ぺい率	80	%
土地所有者	堺市			容積率	600	%
特記事項						

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	自転車駐車場	1994	鉄筋コンクリート造	地上2階建	1,972.56
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1 棟	建物延床面積合計	1,972.56 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
支出	各年度合計	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	0	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	171,421 人	1日あたり利用者	474 人
年間利用可能総数	499,560 コマ	年間利用数	171,421 コマ	稼働率	34.3 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
H29	防護柵修繕工事	562			

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	— GJ	年間温室効果ガス排出量	— t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの 年間温室効果ガス排出量	— kg-CO2/㎡
------------	------	-------------	---------	-----------------------------	------------

【10】位置情報



【11】備考

【9】環境負荷_現在調査中。

施 設 カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	中百舌鳥駅前地下自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-044
				併設施設	—		
所在地	北区中百舌鳥町2丁 東側駅広地下			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	平成13年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	4:30～翌1:00						
休館日	12月31日～1月3日						
アクセス	南海高野線「中百舌鳥駅」北隣接						
駐車場	—	台	駐車料金	—	円		

【2】土地情報

敷地面積	— m ²	用途地域等	商業地域	建ぺい率	80 %
土地所有者	堺市			容積率	600 %
特記事項					

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	自転車駐車場	2001	鉄筋コンクリート造	地下1階	3,651.02
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1 棟	建物延床面積合計	3,651.02 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
支出	各年度合計	1,555	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	1,555	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	各年度合計	0	122	125	125	0
	施設収入	0	0	0	0	
	その他	0	122	125	125	

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	1,555	-122	-125	-125	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	925,451 人	1日あたり利用者	2,556 人
年間利用可能総数	724,000 コマ	年間利用数	925,451 コマ	稼働率	127.8 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
H29	階段屋根漏水補修工事	648	H27	自転車搬送用コンベアー修繕工事	1,512
R元	出入口樋修繕工事	259	H28	自転車搬送用コンベアー修繕工事	2,419
			R元	搬送用コンベア4号機ほか修繕工事	1,296

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	1,013 GJ	年間温室効果ガス排出量	42 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	12 kg-CO2/㎡
------------	----------	-------------	----------	-------------------------	-------------

【10】位置情報



【11】備考

--

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	中百舌鳥駅前西第1自転車等駐車場		施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-012
			併設施設	—		
所在地	北区中百舌鳥町5丁 西側常浜線上空2層		所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	平成4年度					
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例					
運営形態	指定管理					
開館時間	6:00～翌1:00					
休館日	12月31日～1月3日					
アクセス	南海高野線「中百舌鳥駅」より南東に約140m					
駐車場	— 台	駐車料金	— 円			

【2】土地情報

敷地面積	— m ²	用途地域等	近隣商業地域	建ぺい率	80 %
土地所有者	堺市			容積率	300 %
特記事項					

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	自転車駐車場	1992	鉄骨造	地上2階建	885.66
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1 棟	建物延床面積合計	885.66 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
支出	各年度合計	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	0	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	192,601 人	1日あたり利用者	532 人
年間利用可能総数	183,263 コマ	年間利用数	192,601 コマ	稼働率	105.1 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
H28	開口部ネット設置工事	2,430			

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	214 GJ	年間温室効果ガス排出量	9 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	10 kg-CO2/㎡
------------	--------	-------------	---------	-------------------------	-------------

【10】位置情報



【11】備考

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	中百舌鳥駅前西第2自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-013
				併設施設	—		
所在地	北区中百舌鳥町5丁 西側常浜線上空3層			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	平成4年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	6:00～翌1:00						
休館日	12月31日～1月3日						
アクセス	南海高野線「中百舌鳥駅」より南東に約160m						
駐車場	—	台	駐車料金	—	円		

【2】土地情報

敷地面積	— m ²	用途地域等	近隣商業地域	建ぺい率	80	%
土地所有者	堺市			容積率	300	%
特記事項						

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	自転車駐車場	1992	鉄骨造	地上3階建	2,580.04
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1 棟	建物延床面積合計	2,580.04 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
支出	各年度合計	0	0	0	1,247	0
	委託料	0	0	0	0	
	指定管理料	0	0	0	0	
	修繕工事	0	0	0	1,247	
	光熱水費	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	0	1,247	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	591,089 人	1日あたり利用者	1,633 人
年間利用可能総数	555,218 コマ	年間利用数	591,089 コマ	稼働率	106.5 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
H30	内壁面ほか修繕工事	297			
R4	防犯カメラ修繕工事	1,247			

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	457 GJ	年間温室効果ガス排出量	19 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	7 kg-CO2/㎡
------------	--------	-------------	----------	-------------------------	------------

【10】位置情報



【11】備考

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	中百舌鳥駅前西第3自転車等駐車場		施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-053
			併設施設	—		
所在地	北区中百舌鳥町4丁93		所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	平成31年度（令和元年度）					
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例					
運営形態	指定管理					
開館時間	6:00～翌1:00					
休館日	12月29日～1月3日					
アクセス	南海高野線「中百舌鳥駅」より西に約160m					
駐車場	—	台		駐車料金	—	円

【2】土地情報

敷地面積	691.1㎡	用途地域等	第二種住居地域	建ぺい率	60%
土地所有者	堺市以外			容積率	200%
特記事項					

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積（m ² ）
1	自転車駐車場	2019	鉄骨造	地上2階建	768.71
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1 棟	建物延床面積合計	768.71 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
支出	各年度合計	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 （支出－収入）	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	0	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362	日	年間利用者数	190,723	人	1日あたり利用者	527	人
年間利用可能総数	275,844	コマ	年間利用数	190,723	コマ	稼働率	69.1	%

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無			
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0	台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	—	GJ	年間温室効果ガス排出量	—	t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	—	kg-CO2/㎡
------------	---	----	-------------	---	-------	-------------------------	---	----------

【10】位置情報



【11】備考

【9】環境負荷 現在調査中。

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	新金岡駅前西第1自転車駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-010
				併設施設	—		
所在地	北区新金岡町1丁 北堺警察署北側立体			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	昭和62年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	6:00～翌1:00						
休館日	12月29日～1月3日						
アクセス	大阪メトロ御堂筋線「新金岡駅」より西に約30m						
駐車場	—	台	駐車料金	—	円		



【2】土地情報

敷地面積	—	㎡	用途地域等	近隣商業地域	建ぺい率	80	%
土地所有者	堺市以外				容積率	300	%
特記事項							

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積（㎡）	
1	自転車駐車場	1987	鉄骨造	地上 2 階建	563.60	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
建物数	1棟	建物延床面積合計	563.60	㎡	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	94	297	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	94	297	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	94	297	0	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	160,474 人	1日あたり利用者	443 人
年間利用可能総数	160,728 コマ	年間利用数	160,474 コマ	稼働率	99.8 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
R元	管理事務所天井修繕工事	94			
R2	西側壁面修繕工	297			

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	54 GJ	年間温室効果ガス排出量	2 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	4 kg-CO2/㎡
------------	-------	-------------	---------	-------------------------	------------

【10】位置情報



【11】備考

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	北花田駅前地下自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-055
				併設施設	—		
所在地	北区東浅香山町4丁 西側交通広場			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	平成16年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	6:00～翌1:00						
休館日	12月29日～1月3日						
アクセス	大阪メトロ御堂筋線「北花田駅」より西に約140m						
駐車場	—	台	駐車料金	—	円		

【2】土地情報

敷地面積	— m ²	用途地域等	近隣商業地域	建ぺい率	80 %
土地所有者	堺市			容積率	300 %
特記事項					

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	自転車駐車場	2004	鉄筋コンクリート造	地下1階	1,700.19
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	1 棟	建物延床面積合計	1,700.19 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
支出	各年度合計	0	0	61	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	61	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	61	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	150,193 人	1日あたり利用者	415 人
年間利用可能総数	502,094 コマ	年間利用数	150,193 コマ	稼働率	29.9 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
H29	階段部漏水補修工事	64			
H30	壁面ほか修繕工事	97			
R3	天井仕上塗材浮き部修繕工事	61			

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	423 GJ	年間温室効果ガス排出量	18 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	11 kg-CO2/㎡
------------	--------	-------------	----------	-------------------------	-------------

【10】位置情報



【11】備考

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	北野田駅前西第1自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-048
				併設施設	—		
所在地	東区北野田 西側ベルビル文化棟1階			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	平成19年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	5:00～翌1:00						
休館日	12月31日～1月3日						
アクセス	南海高野線「北野田駅」西隣接						
駐車場	—	台	駐車料金				

【2】土地情報

敷地面積	358.67㎡	用途地域等	商業地域	建ぺい率	80%
土地所有者	堺市			容積率	400%
特記事項					

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	自転車等駐車場	2007	鉄骨鉄筋コンクリート造	35階建	855.32
2	自転車等駐車場	2007	鉄骨鉄筋コンクリート造	地下1階、地上9階	87.98
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	2 棟	建物延床面積合計	943.30 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
支出	各年度合計	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
収入	各年度合計	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	0	0	0	0	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	63,572 人	1日あたり利用者	176 人
年間利用可能総数	88,328 コマ	年間利用数	63,572 コマ	稼働率	72.0 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	— GJ	年間温室効果ガス排出量	— t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	— kg-CO2/㎡
------------	------	-------------	---------	-------------------------	------------

【10】位置情報



【11】備考

【9】環境負荷_現在調査中

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	北野田駅前地下自転車等駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	904-049
				併設施設	—		
所在地	東区北野田 西側交通広場地下			所管課	建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所		
開設年度	平成18年度						
根拠法令 又は 設置目的	堺市自転車等の放置防止に関する条例						
運営形態	指定管理						
開館時間	5:00～翌1:00						
休館日	12月31日～1月3日						
アクセス	南海高野線「北野田駅」西隣接						
駐車場	—	台	駐車料金	—	円		



【2】土地情報

敷地面積	—	㎡	用途地域等	商業地域	建ぺい率	80	%
土地所有者	堺市				容積率	400	%
特記事項							

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積（㎡）	
1	自転車駐車場	2006	鉄筋コンクリート造	地下1階	4,207.47	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
建物数	1棟	建物延床面積合計	4,207.47	㎡	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	1,667	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	1,667	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	185	193	193	0
	施設収入	0	0	0	0	
	その他	0	185	193	193	

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	1,667	-185	-193	-193	0

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	362 日	年間利用者数	613,764 人	1日あたり利用者	1,695 人
年間利用可能総数	916,584 コマ	年間利用数	613,764 コマ	稼働率	67.0 %

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）
H26	雨漏修繕工事	297	H28	汚水ポンプ修繕工事	1,057
R元	スロープ防球窓枠フェンス設置工事	748	H29	自転車搬送コンベア修繕工事	1,185
R2	オートスロープ1屋上防水補修工事	289	H29	自転車搬送コンベア5号機修繕工事	602
			H29	防犯カメラ取替工事	296
			R元	搬送用コンベア2号機修繕工事	630

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無		
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	0 台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	1,539 GJ	年間温室効果ガス排出量	64 t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの 年間温室効果ガス排出量	15 kg-CO2/㎡
------------	----------	-------------	----------	-----------------------------	-------------

【10】位置情報



【11】備考

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

施設名称	光明池駅前駐車場			施設分類	自転車駐車場等	施設番号	041-001
				併設施設	—		
所在地	南区鴨谷台2丁7番6			所管課	文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課		
開設年度	平成24年度						
根拠法令 又は 設置目的	普通自動車の24時間貸付駐車場						
運営形態	その他						
開館時間	全日						
休館日	—						
アクセス	泉北高速鉄道「光明池駅」から南へ約240m						
駐車場	325	台	駐車料金	800	円		

【2】土地情報

敷地面積	5,354.67㎡	用途地域等	商業地域	建ぺい率	80%
土地所有者	堺市			容積率	600%
特記事項					

【3】建物情報

No	棟用途	建築年	構造	階数	延床面積 (m ²)
1	時間貸駐車場	1998	鉄骨造	2階建	5,627.97
2	管理棟	2012	鉄骨造	平家建	18.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
建物数	2 棟	建物延床面積合計	5,645.97 m ²	耐震化	不要（新耐震）

【4】施設維持管理費（単位：千円）

支出		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0
	修繕工事	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0

収入		H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	各年度合計	90,833	89,738	83,952	83,952	77,477
	施設収入	0	0	0	0	
	その他	90,833	89,738	83,952	83,952	77,477

市負担額 (支出－収入)	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	-90,833	-89,738	-83,952	-83,952	-77,477

施設カルテ

【5】施設利用状況

年間開館日数	日	年間利用者数	人	1日あたり利用者	人
年間利用可能総数	コマ	年間利用数	コマ	稼働率	%

各室の利用状況

室名	定員	年間利用可能総数	年間利用数	稼働率
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%
	人	コマ	コマ	%

【6】主な改修履歴

年度	改修内容（建物関連）	金額（千円）	年度	改修内容（設備関連）	金額（千円）

【7】防災情報

避難所指定	—	防災備蓄用品	—
津波避難ビル指定	—	自家発電設備	—


【8】バリアフリー

道等から出入口 までの経路確保	—	案内設備等	無	車いす使用者用便房	無	オストメイト対応便房	無			
エレベーター	無	車いす使用者用 駐車場	—	台	ベビーベッド	無	ベビーチェア	無	授乳室	無

【9】環境負荷

年間エネルギー使用量	—	GJ	年間温室効果ガス排出量	—	t-CO2	建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量	kg-CO2/㎡
------------	---	----	-------------	---	-------	-------------------------	----------

【10】位置情報



【11】備考

・【9】環境負荷について、当該施設のエネルギー管理権限が貸付相手方にあり、省エネ法による報告義務が本市にないため記載しない。
--