

施設カルテ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
| 施設名称 | J-GREEN堺 (サッカー・ナショナルトレーニングセンター) | | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 913-001 |
| | | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 堺区築港八幡町145番 | | 所管課 | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 | | |
| 開設年度 | 平成22年度 | |  | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 堺市立サッカー・ナショナル トレーニングセンター条例 | | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | | | | |
| 開館時間 | 8:00~24:00 (土・日、祝、夏・冬・春休みは6:00~) | | | | | |
| 休館日 | 年中無休 | | | | | |
| アクセス | 南海バス「J-GREEN堺南口」より北西に約600m | | | | | |
| 駐車場 | 1,152 台 | 駐車料金 | | | | |

【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|---------------------------|-------|--------|------|-------|
| 敷地面積 | 431,000.00 m ² | 用途地域等 | 工業専用地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市以外 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|--------------|----------|--------------------------|-----|------------------------|
| 1 | クラブハウス | 2009 | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 2,401.94 |
| 2 | ロッカーハウス (5棟) | 2009等 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 1,932.00 |
| 3 | フットサル上屋 | 2009 | 鉄骨造 | 平家建 | 4,500.00 |
| 4 | スタンド | 2009 | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 3,275.75 |
| 5 | 倉庫・便所 | 2009 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 225.93 |
| 6 | 便所棟 (3棟) | 2009等 | 軽量鉄骨造 | 平家建 | 157.58 |
| 7 | 日除け施設 (4棟) | 2015 | 鉄骨造 | 平家建 | 97.92 |
| 8 | 危険物倉庫 | 2009 | コンクリートブロック造 | 平家建 | 7.93 |
| 建物数 | 8 棟 | 建物延床面積合計 | 12,599.05 m ² | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|---------|---------|-------|--------|--------|
| 支出 | 各年度合計 | 165,073 | 231,201 | 3,800 | 11,316 | 54,849 |
| | 委託料 | 979 | 0 | 0 | 993 | |
| | 指定管理料 | 61,938 | 0 | 0 | 1,994 | 2,749 |
| | 修繕工事 | 102,156 | 231,201 | 3,800 | 8,329 | 52,100 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|--------|------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 36,258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 36,258 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------|--|---------|---------|-------|--------|--------|
| | | 128,815 | 231,201 | 3,800 | 11,316 | 54,849 |

施設カルテ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|
| 年間開館日数 | 365 日 | 年間利用者数 | 661,414 人 | 1日あたり利用者 | 1812 人 |
| 年間利用可能総数 | 82,831 コマ | 年間利用数 | 32,271 コマ | 稼働率 | 39.0 % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|-----------------|-----|-----------|----------|--------|
| 天然芝メインフィールド | — 人 | 206 コマ | 205 コマ | 99.5 % |
| 天然芝フィールド | — 人 | 824 コマ | 732 コマ | 88.8 % |
| 人工芝（照明有） | — 人 | 8,274 コマ | 6,263 コマ | 75.7 % |
| 人工芝（照明無） | — 人 | 8,550 コマ | 5,519 コマ | 64.5 % |
| 人工芝（トラック付） | — 人 | 1,737 コマ | 799 コマ | 46.0 % |
| 人工芝（観客席付） | — 人 | 3,474 コマ | 2,196 コマ | 63.2 % |
| スポーツ広場 | — 人 | 3,444 コマ | 298 コマ | 8.7 % |
| フットサルフィールド（屋根付） | — 人 | 16,092 コマ | 7,499 コマ | 46.6 % |
| フットサルフィールド（屋根無） | — 人 | 26,820 コマ | 6,315 コマ | 23.5 % |
| その他諸室 | — 人 | 13,410 コマ | 2,445 コマ | 18.2 % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|-------|-----------------|---------|-------|------------|--------|
| H30 | S8フィールド人工芝張替 | 92,448 | R3~R4 | 休憩施設設置 | 9,502 |
| R1 | 高圧ケーブル改修 | 10,708 | | | |
| R1 | S9フィールド人工芝張替 | 90,310 | | | |
| R1~R2 | S1フィールド天然芝張替 | 111,567 | | | |
| R2 | フットサルフィールド人工芝張替 | 119,315 | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|------|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 有 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 有 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用駐車場 | 19 台 | ベビーベッド | 有 | ベビーチェア | 有 | 授乳室 | 有 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 10,010 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 440 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 35 kg-CO2/㎡ |
|------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

| |
|--|
| |
|--|

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------|---------|
| 施設名称 | 大浜だいしんアリーナ・だいしん大浜武道館 (大浜体育館・大浜武道館) | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 502-001 |
| | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 堺区大浜北町5丁7-1 | 所管課 | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 | | |
| 開設年度 | 令和3年度 | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 堺市立体育館条例 | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | | | |
| 開館時間 | 8:45~21:15 | | | | |
| 休館日 | 年末年始と月1回程度 | | | | |
| アクセス | 南海本線「堺駅」より西に約900m | | | | |
| 駐車場 | 270 台 | 駐車料金 | 600 円 | | |



【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|------------------|-------|---------|------|-------|
| 敷地面積 | — m ² | 用途地域等 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | 大浜公園区域内 | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|-------|----------|--------------------------|-------|------------------------|
| 1 | 体育館 | 2021 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階建 | 12,908.55 |
| 2 | 駐輪場 | 2021 | 鉄骨造 | 平家建 | 25.62 |
| 3 | 駐輪場 | 2021 | 鉄骨造 | 平家建 | 25.62 |
| 4 | ゴミ置場 | 2021 | 鉄骨造 | 平家建 | 8.61 |
| 5 | 相撲場 | 1981 | 鉄骨造 | 平家建 | 1,669.14 |
| 6 | 管理室倉庫 | 1981 | コンクリートブロック造 | 平家建 | 37.60 |
| 7 | 便所 | 1981 | コンクリートブロック造 | 平家建 | 90.00 |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 7 棟 | 建物延床面積合計 | 14,765.14 m ² | 耐震化 | 実施済 |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 支出 | 各年度合計 | 155,885 | 85,680 | 108,063 | 110,899 | 106,186 |
| | 委託料 | 2,618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定管理料 | 85,144 | 85,680 | 108,063 | 108,429 | 106,186 |
| | 修繕工事 | 68,123 | 0 | 0 | 2,470 | 0 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 0 | 544 | 474 | 392 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 544 | 474 | 392 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------|--|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | 155,885 | 85,680 | 107,519 | 110,425 | 105,794 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|
| 年間開館日数 | 348 日 | 年間利用者数 | 291,069 人 | 1日あたり利用者 | 836 人 |
| 年間利用可能総数 | 28,260 コマ | 年間利用数 | 15,429 コマ | 稼働率 | 54.6 % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|---------|-----|----------|----------|--------|
| 大体育室 | — 人 | 8,928 コマ | 6,773 コマ | 75.9 % |
| 小体育室 | — 人 | 2,976 コマ | 2,404 コマ | 80.8 % |
| 柔道場 | — 人 | 1,488 コマ | 652 コマ | 43.8 % |
| 剣道場 | — 人 | 1,488 コマ | 719 コマ | 48.3 % |
| トレーニング室 | — 人 | 1,488 コマ | 1,392 コマ | 93.5 % |
| 第1研修室 | — 人 | 2,976 コマ | 681 コマ | 22.9 % |
| 第2研修室 | — 人 | 2,972 コマ | 643 コマ | 21.6 % |
| 第3研修室 | — 人 | 2,972 コマ | 1,152 コマ | 38.8 % |
| 第4研修室 | — 人 | 2,972 コマ | 1,013 コマ | 34.1 % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|-----|-------------|--------|----|------------|--------|
| H31 | 相撲場屋根防水改修工事 | 66,360 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 避難所指定 | <input type="radio"/> | 防災備蓄用品 | <input type="radio"/> |
| 津波避難ビル指定 | <input type="radio"/> | 自家発電設備 | — |

【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | <input type="radio"/> | 案内設備等 | 有 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 有 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用駐車場 | 6 台 | ベビーベッド | 有 | ベビーチェア | 有 | 授乳室 | 有 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 年間エネルギー使用量 | 8,174 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 344 t-CO ₂ | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 23 kg-CO ₂ /㎡ |
|------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|

【10】位置情報



【11】備考

指定管理料には大浜公園野球場・大浜公園テニスコート・大浜公園相撲場・浅香山野球場・三宝公園野球場・土居川公園テニスコート分を含む。

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|
| 施設名称 | 大浜公園プール | | | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 400-001 |
| | | | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 堺区大浜北町4丁3-50 | | | 所管課 | 建設局 公園緑地部 公園監理課 | | |
| 開設年度 | 昭和31年度 | | |  | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 都市公園法堺市公園条例 | | | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | | | | | |
| 開館時間 | 9:30～18:00 | | | | | | |
| 休館日 | 9月1日～翌年6月30日 | | | | | | |
| アクセス | 南海本線「堺駅」より南西に約600m | | | | | | |
| 駐車場 | 270 台 | 駐車料金 | 600 円 | | | | |

【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|------------------|-------|---------|------|-------|
| 敷地面積 | — m ² | 用途地域等 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | 「大浜公園」区域内 | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|--------|----------|-----------------------|-----|------------------------|
| 1 | プール控室 | 1990 | 軽量鉄骨 | 平屋建 | 28.42 |
| 2 | 便所 | 1999 | 鉄骨造 | 平屋建 | 12.24 |
| 3 | プール事務所 | 2007 | 鉄骨造 | 平屋建 | 17.6 |
| 4 | プール更衣室 | 2009 | 鉄骨造 | 平屋建 | 226.00 |
| 5 | プール機械室 | 2009 | 鉄骨造 | 平屋建 | 26.00 |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 5 棟 | 建物延床面積合計 | 310.26 m ² | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 支出 | 各年度合計 | 18,207 | 3,496 | 4,940 | 15,338 | 29,915 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定管理料 | 18,207 | 3,496 | 4,207 | 14,828 | 29,750 |
| | 修繕工事 | 0 | 0 | 733 | 510 | 165 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------|--|--------|-------|-------|--------|--------|
| | | 18,207 | 3,496 | 4,940 | 15,338 | 29,915 |

施 設 カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|------|--------|----------|----------|-------|
| 年間開館日数 | 61 日 | 年間利用者数 | 15,667 人 | 1日あたり利用者 | 257 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|-----|--------------|--------|-----|------------|--------|
| H29 | 25mプール防水改修 | 12,079 | H20 | 更衣室設備 | 25,307 |
| H27 | 25mプールほか防水改修 | 19,871 | | | |
| H20 | 更衣室改修 | 65,799 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | ○ | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |

【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 有 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 無 | 車いす使用者用駐車場 | 6 台 | ベビーベッド | 無 | ベビーチェア | 無 | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|--------|-------------|---------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 161 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 7 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 23 kg-CO2/㎡ |
|------------|--------|-------------|---------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

| |
|--|
| |
|--|

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
| 施設名称 | 原池公園体育館 | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 502-103 |
| | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 中区八田寺町320 | 所管課 | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 | | |
| 開設年度 | 平成19年度 |  | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 堺市公園条例 | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | | | |
| 開館時間 | 8:30~21:30 | | | | |
| 休館日 | 年末年始と月1回程度 | | | | |
| アクセス | 南海バス「久世小学校前」より南西に約700m | | | | |
| 駐車場 | 468 台 | | | | |

【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|------------------|-------|-----------------|------|-------|
| 敷地面積 | — m ² | 用途地域等 | 市街化調整区域（用途指定なし） | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | 「原池公園」区域内 | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|-----|----------|-------------------------|------|------------------------|
| 1 | 体育館 | 2006 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階 | 7,259.44 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 1 棟 | 建物延床面積合計 | 7,259.44 m ² | 耐震化 | 不要（新耐震） |

【4】施設維持管理費（単位：千円）

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 支出 | 各年度合計 | 56,736 | 56,377 | 44,324 | 45,963 | 47,840 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定管理料 | 56,736 | 56,377 | 44,324 | 45,963 | 47,840 |
| | 修繕工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 150 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 150 | 160 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 56,586 | 56,217 | 44,324 | 45,963 | 47,840 |

施設カルテ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|
| 年間開館日数 | 342 日 | 年間利用者数 | 180,630 人 | 1日あたり利用者 | 528 人 |
| 年間利用可能総数 | 36,463 コマ | 年間利用数 | 26,842 コマ | 稼働率 | 73.6 % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|-------|-----|-----------|-----------|--------|
| 大アリーナ | — 人 | 17,208 コマ | 14,050 コマ | 81.6 % |
| 中アリーナ | — 人 | 6,094 コマ | 5,349 コマ | 87.8 % |
| 小アリーナ | — 人 | 1,126 コマ | 847 コマ | 75.2 % |
| 多目的室 | — 人 | 6,617 コマ | 4,767 コマ | 72.0 % |
| 研修室 | — 人 | 5,418 コマ | 1,829 コマ | 33.8 % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|---------|------------|---------|---------|-----------------|--------|
| H29~H30 | 特定天井改修 | 132,825 | H29~H30 | 特定天井改修工事に伴う電気工事 | 41,429 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 避難所指定 | <input type="radio"/> | 防災備蓄用品 | <input type="radio"/> |
| 津波避難ビル指定 | <input type="radio"/> | 自家発電設備 | <input type="radio"/> |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 道等から出入口までの経路確保 | <input type="radio"/> | 案内設備等 | <input checked="" type="checkbox"/> | 車いす使用者用便房 | <input checked="" type="checkbox"/> | オストメイト対応便房 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| エレベーター | <input checked="" type="checkbox"/> | 車いす使用者用駐車場 | 4 台 | ベビーベッド | <input checked="" type="checkbox"/> | ベビーチェア | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | 授乳室 | <input checked="" type="checkbox"/> |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 8,855 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 390 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 54 kg-CO2/㎡ |
|------------|----------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

- ・令和2年度までの指定管理料には原池公園スケートボードパーク、陶器テニスコート、陶器野球場分を含む
- ・令和3年度以降の指定管理料には、くら寿司スタジアム、原池公園スケートボードパーク、陶器テニスコート、陶器野球場分含む
- ・【9】環境負荷は、原池公園事務所及びくら寿司スタジアム堺（原池公園野球場）を含んだ数値

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
| 施設名称 | くら寿司スタジアム堺（原池公園野球場） | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 400-684 |
| | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 堺市中区平井411 | 所管課 | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 | | |
| 開設年度 | 令和2年度 |  | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 堺市公園条例 | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | | | |
| 開館時間 | 8:45~21:30 | | | | |
| 休館日 | 年末年始 | | | | |
| アクセス | 南海バス「久世小学校」前より南西に約700m | | | | |
| 駐車場 | 468 台 | | | | |

【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|------------------|-------|-----------------|------|-------|
| 敷地面積 | — m ² | 用途地域等 | 市街化調整区域（用途指定なし） | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | 「原池公園」区域内 | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|-----|----------|-------------------------|-----|------------------------|
| 1 | 野球場 | 2020 | 鉄筋コンクリート造 | 3階建 | 6,228.46 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 1 棟 | 建物延床面積合計 | 6,228.46 m ² | 耐震化 | 不要（新耐震） |

【4】施設維持管理費（単位：千円）

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 支出 | 各年度合計 | 3,000 | 28,387 | 38,062 | 39,471 | 41,082 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 指定管理料 | 3,000 | 27,773 | 38,062 | 39,471 | 41,082 |
| | 修繕工事 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | 3,000 | 28,387 | 38,062 | 39,471 | 41,082 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-----------|--------|----------|----------|--------|
| 年間開館日数 | 356 日 | 年間利用者数 | 57,171 人 | 1日あたり利用者 | 161 人 |
| 年間利用可能総数 | 21,960 コマ | 年間利用数 | 6,821 コマ | 稼働率 | 31.1 % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|--------|-----|----------|----------|--------|
| グラウンド | — 人 | 2,196 コマ | 1,888 コマ | 86.0 % |
| 屋内練習場 | — 人 | 4,392 コマ | 1,011 コマ | 23.0 % |
| 屋内ブルペン | — 人 | 4,392 コマ | 2,165 コマ | 49.3 % |
| 会議室 | — 人 | 2,196 コマ | 182 コマ | 8.3 % |
| 更衣室 | — 人 | 8,784 コマ | 1,575 コマ | 17.9 % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | ○ |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | ○ |

【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 有 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 有 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用駐車場 | 7 台 | ベビーベッド | 有 | ベビーチェア | 有 | 授乳室 | 有 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|------|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 年間エネルギー使用量 | — GJ | 年間温室効果ガス排出量 | — t-CO ₂ | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | kg-CO ₂ /㎡ |
|------------|------|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和3年度以降の指定管理料には、原池公園体育館、原池公園スケートボードパーク、陶器テニスコート、陶器野球場を含む。
 ・【9】環境負荷は、原池公園体育館に集約

施 設 カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|------|-------|--|--|
| 施設名称 | 初芝体育館 | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 502-002 | | | | |
| | | 併設施設 | 東図書館初芝分館 | | | | | | |
| 所在地 | 東区野尻町221-4 | 所管課 | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 | | | | | | |
| 開設年度 | 昭和61年度 |  | | | | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 堺市立体育館条例 | | | | | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | | | | | | | |
| 開館時間 | 9:00～21:00 | | | | | | | | |
| 休館日 | 第3月曜日、12月29日～1月4日 | | | | | | | | |
| アクセス | 南海高野線「初芝駅」より南西へ約600m | | | | | | | | |
| 駐車場 | 98 台 | | | | | 駐車料金 | 600 円 | | |
| | | | | | | | | | |

【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|---------|------|-------|
| 敷地面積 | 25,765.12 m ² | 用途地域等 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|---------------|----------|-------------------------|-----|------------------------|
| 1 | 体育館 | 1986 | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 4,723.83 |
| 2 | し尿浄化槽ポンプ室 | 1986 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 9.80 |
| 3 | 自転車置場 | 1986 | 鉄骨造 | 平家建 | 51.84 |
| 4 | 自転車置場 | 1986 | 鉄骨造 | 平家建 | 17.49 |
| 5 | 野球場倉庫及び便所 | 1988 | 軽量鉄骨造 | 平家建 | 30.71 |
| 6 | 野球場倉庫 (トラクター) | 1988 | 軽量鉄骨造 | 平家建 | 12.83 |
| 7 | 物置 | 1992 | 軽量鉄骨造 | 平家建 | 14.58 |
| 8 | 初芝野球場女子・身障者便所 | 1994 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 12.78 |
| 建物数 | 8 棟 | 建物延床面積合計 | 4,873.86 m ² | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 支出 | 各年度合計 | 125,593 | 55,066 | 123,533 | 53,961 | 92,781 |
| | 委託料 | 2,078 | 1,896 | 957 | 990 | 921 |
| | 指定管理料 | 52,690 | 53,170 | 52,800 | 52,971 | 52,891 |
| | 修繕工事 | 70,825 | 0 | 69,776 | 0 | 38,969 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------|--|---------|--------|---------|--------|--------|
| | | 125,545 | 55,018 | 123,533 | 53,961 | 92,781 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|
| 年間開館日数 | 347 日 | 年間利用者数 | 233,564 人 | 1日あたり利用者 | 673 人 |
| 年間利用可能総数 | 12,492 コマ | 年間利用数 | 9,010 コマ | 稼働率 | 72.1 % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|---------|-----|----------|----------|---------|
| 第1体育室 | — 人 | 2,776 コマ | 2,553 コマ | 92.0 % |
| 第2体育室 | — 人 | 2,776 コマ | 2,325 コマ | 83.8 % |
| 第3体育室 | — 人 | 2,776 コマ | 1,180 コマ | 42.5 % |
| 弓道場 | — 人 | 1,388 コマ | 1,285 コマ | 92.6 % |
| 研修室 | — 人 | 1,388 コマ | 279 コマ | 20.1 % |
| トレーニング室 | — 人 | 1,388 コマ | 1,388 コマ | 100.0 % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|-----|------------|--------|-----|------------------|--------|
| H31 | 防水改修工事 | 24,691 | H30 | 第2体育室ほか空調和設備更新工事 | 29,236 |
| | | | H31 | 第1体育室空調和設備改修工事 | 45,669 |
| | | | R3 | 第1体育室室内機改修工事 | 47,703 |
| | | | R3 | 第1体育室照明設備改修工事 | 21,156 |
| | | | R5 | 初芝体育館昇降機設備代替工事 | 28,600 |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | ○ | 防災備蓄用品 | ○ |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 有 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用駐車場 | 2 台 | ベビーベッド | 有 | ベビーチェア | 有 | 授乳室 | 有 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 年間エネルギー使用量 | 6,215 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 280 t-CO ₂ | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 57 kg-CO ₂ /㎡ |
|------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|

【10】位置情報



【11】備考

・指定管理料には初芝野球場・初芝テニスコート・白鷺公園野球場・白鷺公園運動広場分を含む
 ・【9】環境負荷は、東図書館初芝分館を含んだ数値

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
| 施設名称 | 家原大池体育館 | | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 502-102 |
| | | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 西区家原寺町1-18-1 | | 所管課 | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 | | |
| 開設年度 | 平成9年度 | |  | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 堺市公園条例 | | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | | | | |
| 開館時間 | 8:00～21:15 | | | | | |
| 休館日 | 12月29日から翌年1月4日まで、月に1回程度の点検等 | | | | | |
| アクセス | JR阪和線「津久野駅」より約800m | | | | | |
| 駐車場 | 109 台 | 駐車料金 | | | | |

【2】土地情報

| | | | | | | | |
|-------|------------|---|-------|--------------|------|-----|---|
| 敷地面積 | — | ㎡ | 用途地域等 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 | % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | | 容積率 | 200 | % |
| 特記事項 | 「向ヶ丘公園」区域内 | | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (㎡) | |
|-----|-----|----------|-----------|------------|----------|----------|
| 1 | 体育館 | 1996 | 鉄筋コンクリート造 | 地下2階建地上1階建 | 6,454.33 | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 建物数 | 1 棟 | 建物延床面積合計 | 6,454.33 | ㎡ | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 支出 | 各年度合計 | 86,739 | 83,240 | 115,729 | 87,180 | 124,352 |
| | 委託料 | 0 | 594 | 957 | 885 | 0 |
| | 指定管理料 | 86,739 | 82,646 | 82,648 | 82,990 | 82,874 |
| | 修繕工事 | 0 | 0 | 32,124 | 3,305 | 41,478 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------|--|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | 86,739 | 83,240 | 115,729 | 87,180 | 124,352 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|
| 年間開館日数 | 346 日 | 年間利用者数 | 121,085 人 | 1日あたり利用者 | 350 人 |
| 年間利用可能総数 | 21,833 時間 | 年間利用数 | 18,057 時間 | 稼働率 | 82.7 % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|-------|-----|-----------|-----------|--------|
| 大アリーナ | — 人 | 13,891 時間 | 12,523 時間 | 90.2 % |
| 小アリーナ | — 人 | 5,459 時間 | 4,765 時間 | 87.3 % |
| 研修室 | — 人 | 2,483 時間 | 769 時間 | 31.0 % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|---------|------------|--------|---------|------------------|--------|
| H28~H29 | 外壁改修外工事 | 78,663 | H28~H29 | 外壁改修外工事に伴う機械設備工事 | 15,515 |
| | | | R3 | 冷却塔更新工事 | 29,842 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | ○ | 防災備蓄用品 | ○ |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | ○ |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 有 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 有 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用駐車場 | 4 台 | ベビーベッド | 無 | ベビーチェア | 有 | 授乳室 | 有 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 10,669 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 475 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 74 kg-CO2/㎡ |
|------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・指定管理料には「みなと堺グリーンひろば」分を含む

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------|---------------------|------|---------|--|
| 施設名称 | 鴨谷体育館 | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 502-004 | |
| | | 併設施設 | 南図書館美木多分館 | | | |
| 所在地 | 南区鴨谷台2丁4-1 | 所管課 | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 | | | |
| 開設年度 | 昭和60年度 | | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 堺市立体育館条例 | | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | | | | |
| 開館時間 | 9:00～21:00 | | | | | |
| 休館日 | 12月29日～翌1月4日 | | | | | |
| アクセス | 泉北高速鉄道「光明池駅」より約300m | | | | | |
| 駐車場 | — 台 | 駐車料金 | — | 円 | | |



【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|--------------|------|-------|
| 敷地面積 | 6,904.00 m ² | 用途地域等 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | 「鴨谷公園」区域内 | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|-----------|----------|-------------------------|---------|------------------------|
| 1 | 体育館 | 1985 | 鉄筋コンクリート造 | 地下1階平家建 | 4,731.30 |
| 2 | (野球場) 管理棟 | 1979 | プレハブ造 | 平家建 | 30.00 |
| 3 | 倉庫 | 1986 | コンクリートブロック造 | 平家建 | 9.00 |
| 4 | 便所 | 1990 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 21.00 |
| 5 | 倉庫 | 1995 | プレハブ造 | 平家建 | 16.16 |
| 6 | 倉庫 | 1999 | 軽量鉄骨造 | 平家建 | 4.62 |
| 7 | 倉庫 | 1999 | 軽量鉄骨造 | 平家建 | 4.62 |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 7 棟 | 建物延床面積合計 | 4,816.70 m ² | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位: 千円)

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 支出 | 各年度合計 | 76,941 | 88,130 | 61,911 | 92,566 | 62,181 |
| | 委託料 | 0 | 2,653 | 919 | 579 | 467 |
| | 指定管理料 | 60,297 | 61,593 | 60,519 | 61,840 | 61,714 |
| | 修繕工事 | 16,644 | 23,884 | 473 | 30,147 | 0 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 76,941 | 88,130 | 61,911 | 92,566 | 62,181 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 年間開館日数 | 347 日 | 年間利用者数 | 12,906 人 | 1日あたり利用者 | 37 人 |
| 年間利用可能総数 | 8,621 コマ | 年間利用数 | 6,919 コマ | 稼働率 | 80.3 % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|-------|-----|----------|----------|--------|
| 第1体育室 | — 人 | 2,800 コマ | 2,509 コマ | 89.6 % |
| 第2体育室 | — 人 | 2,336 コマ | 2,059 コマ | 88.1 % |
| 第3体育室 | — 人 | 932 コマ | 631 コマ | 67.7 % |
| 第4体育室 | — 人 | 1,404 コマ | 1,257 コマ | 89.5 % |
| 研修室 | — 人 | 1,149 コマ | 463 コマ | 40.3 % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|-----|------------|---------|---------|----------------|--------|
| H28 | 特定天井改修 | 108,355 | H29~H30 | 第3体育室外空気調和機器更新 | 14,125 |
| | | | R1~2 | 空気調和設備改修 | 39,284 |
| | | | R4 | 中央監視制御設備更新 | 30,147 |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | ○ | 防災備蓄用品 | ○ |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 有 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用駐車場 | — 台 | ベビーベッド | 有 | ベビーチェア | 有 | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 年間エネルギー使用量 | 9,175 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 453 t-CO ₂ | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 94 kg-CO ₂ /㎡ |
|------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|

【10】位置情報



【11】備考

・指定管理料には荒山テニスコート・鴨谷野球場分を含む
 ・【9】環境負荷は、南図書館美木多分館を含んだ数値

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|------|-------------|--|
| 施設名称 | マルエス堺原山台ジム (原山公園屋内施設) | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 400-319 | | | |
| | | 併設施設 | — | | | | | |
| 所在地 | 南区原山台2丁5-1 | 所管課 | 建設局 公園緑地部 公園監理課 | | | | | |
| 開設年度 | 令和2年度 |  | | | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 堺市公園条例 | | | | | | | |
| 運営形態 | PFI事業 | | | | | | | |
| 開館時間 | 【11】備考に記載 | | | | | | | |
| 休館日 | 毎週月曜日 | | | | | | | |
| アクセス | 泉北高速鉄道「榎・美木多駅」より南へ約 600m | | | | | | | |
| 駐車場 | 265 台 | | | | | 駐車料金 | 【11】備考に記載 円 | |
| | | | | | | | | |

【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|--------------|------|-------|
| 敷地面積 | 17,003.71 m ² | 用途地域等 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | 「原山公園」区域内 | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|------|----------|-------------------------|-------|------------------------|
| 1 | 屋内施設 | 2020 | 鉄骨造 | 地上3階建 | 3,762.01 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 1 棟 | 建物延床面積合計 | 3,762.01 m ² | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 支出 | 各年度合計 | 0 | 37,751 | 74,825 | 59,344 | 64,561 |
| | 委託料 | 0 | 37,751 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 57,046 | 59,344 | 64,561 |
| | 修繕工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 17,779 | 0 | 0 |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|--------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 41,907 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 41,907 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | 0 | -4,156 | 74,825 | 59,344 | 64,561 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|-----------|----------|-------|
| 年間開館日数 | 302 日 | 年間利用者数 | 109,912 人 | 1日あたり利用者 | 364 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | ○ |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 有 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 有 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用駐車場 | 2 台 | ベビーベッド | 無 | ベビーチェア | 有 | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|------|-------------|---------|-------------------------|------------|
| 年間エネルギー使用量 | — GJ | 年間温室効果ガス排出量 | — t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | — kg-CO2/㎡ |
|------------|------|-------------|---------|-------------------------|------------|

【10】位置情報



【11】備考

- ・開館時間：平日 9:00～22:00、土 9:00～20:00、日・祝 9:00～18:00
- ・駐車料金：300円／1時間、利用料金の上限～平日500円／休日900円／屋外プール営業期間中は上限なし
- ・【9】環境負荷は、当該施設のエネルギー管理権限がPFI事業者にあり、省エネ法による報告義務が本市にないため記載しない。

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|-----|---|--|--|
| 施設名称 | 金岡公園体育館 | | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 502-101 | | | | |
| | | | 併設施設 | — | | | | | | |
| 所在地 | 北区長曽根町1179-18 | | 所管課 | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 | | | | | | |
| 開設年度 | 平成元年度 | |  | | | | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 堺市公園条例 | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | | | | | | | | |
| 開館時間 | 8:45~21:15 | | | | | | | | | |
| 休館日 | 12月29日~1月4日、月1回程度点検日 | | | | | | | | | |
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線「新金岡駅」より北西に約900m | | | | | | | | | |
| 駐車場 | [11]備考記載 台 | 駐車料金 | | | | | 600 | 円 | | |
| | | | | | | | | | | |

【2】土地情報

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---|-------|---------|------|-----|---|
| 敷地面積 | — | ㎡ | 用途地域等 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 | % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | | 容積率 | 200 | % |
| 特記事項 | 「金岡公園」区域内 | | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (㎡) | | |
|-----|-----|------|-----------|----------|----------|-----|----------|
| 1 | 体育館 | 1989 | 鉄筋コンクリート造 | 地上3階建 | 8,770.51 | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 建物数 | 1 | 棟 | 建物延床面積合計 | 8,770.51 | ㎡ | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 支出 | 各年度合計 | 64,224 | 64,797 | 68,302 | 70,666 | 68,509 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,084 |
| | 指定管理料 | 64,224 | 64,797 | 64,258 | 64,174 | 64,524 |
| | 修繕工事 | 0 | 0 | 4,044 | 6,492 | 901 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 64,224 | 64,787 | 68,292 | 70,656 | 68,509 |

施 設 カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|----------|--------|-----------|----------|--------|
| 年間開館日数 | 348 日 | 年間利用者数 | 137,531 人 | 1日あたり利用者 | 395 人 |
| 年間利用可能総数 | 8,162 コマ | 年間利用数 | 7,172 コマ | 稼働率 | 87.9 % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|---------|-----|----------|----------|---------|
| 大体育室 | — 人 | 4,032 コマ | 3,506 コマ | 87.0 % |
| 小体育室 | — 人 | 2,747 コマ | 2,283 コマ | 83.1 % |
| トレーニング室 | — 人 | 1,383 コマ | 1,383 コマ | 100.0 % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|--------|-------------|--------|-----|--------------|--------|
| H28～29 | 体育館特定天井改修工事 | 31,779 | H29 | 体育館空調和設備改修工事 | 84,898 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 避難所指定 | <input type="radio"/> | 防災備蓄用品 | <input type="radio"/> |
| 津波避難ビル指定 | <input type="radio"/> | 自家発電設備 | <input type="radio"/> |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | <input type="radio"/> | 案内設備等 | 有 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用駐車場 | 5 台 | ベビーベッド | 有 | ベビーチェア | 有 | 授乳室 | 有 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 年間エネルギー使用量 | 15,292 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 684 t-CO ₂ | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 78 kg-CO ₂ /㎡ |
|------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|

【10】位置情報



【11】備考

- ・※公園南側：281（うち大型車12）、公園北側：54（土、日、祝、プール期間のみ）
- ・【4】施設維持管理費の指定管理料には、金岡公園野球場・金岡公園テニスコート・金岡陸上競技場も含む
- ・【9】環境負荷は、金岡公園プールを含んだ数値

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|
| 施設名称 | 金岡公園プール | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 400-008 |
| | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 北区長曽根町1179-18 | 所管課 | 建設局 公園緑地部 公園監理課 | | |
| 開設年度 | 昭和35年度 |  | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 都市公園法堺市公園条例 | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | |
| 開館時間 | 9:30~18:00 | | | | |
| 休館日 | 9月1日~翌年6月30日 | | | | |
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線「新金岡駅」より北西に約600m | | | | |
| 駐車場 | 271 台 | | | | |

【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|------------------|-------|---------|------|-------|
| 敷地面積 | — m ² | 用途地域等 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市以外 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|-----------|----------|-----------------------|-----|------------------------|
| 1 | 売店 | 1962 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 140 |
| 2 | 機械室 | 1986 | プレハブ | 平家建 | 73.71 |
| 3 | 便所 | 1987 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 50.10 |
| 4 | 金岡プール管理詰所 | 1996 | プレハブ | 平家建 | 12.1 |
| 5 | プール更衣室棟 | 2013 | 鉄骨造 | 平家建 | 417.02 |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 5 棟 | 建物延床面積合計 | 692.93 m ² | 耐震化 | 未実施 |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 支出 | 各年度合計 | 39,542 | 41,165 | 8,020 | 28,738 | 26,118 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| | 指定管理料 | 33,812 | 5,244 | 6,311 | 26,814 | 25,887 |
| | 修繕工事 | 5,730 | 35,921 | 1,709 | 1,924 | 0 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------|--|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | 39,542 | 41,165 | 8,020 | 28,738 | 26,118 |

施 設 カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|------|--------|----------|----------|-------|
| 年間開館日数 | 61 日 | 年間利用者数 | 31,195 人 | 1日あたり利用者 | 511 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|-----|----------------|--------|----|------------|--------|
| R1 | 50m変形プールほか配管改修 | 35,921 | | | |
| H29 | 50mプール防水改修 | 23,290 | | | |
| H29 | 更衣室棟改修工事 | 49,691 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | ○ | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 有 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 無 | 車いす使用者用駐車場 | 5 台 | ベビーベッド | 無 | ベビーシート | 無 | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|------|-------------|---------|-------------------------|----------|
| 年間エネルギー使用量 | — GJ | 年間温室効果ガス排出量 | — t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | kg-CO2/㎡ |
|------------|------|-------------|---------|-------------------------|----------|

【10】位置情報



【11】備考

【9】は金岡公園体育館に集約

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------|------|-------|---|
| 施設名称 | のびやか健康館 | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 600-201 | | | |
| | | 併設施設 | — | | | | | |
| 所在地 | 北区金岡町2760番1 | 所管課 | 環境局 環境事業部 環境事業管理課 | | | | | |
| 開設年度 | 平成16年度 |  | | | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 堺市立のびやか健康館条例 | | | | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | | | | | | |
| 開館時間 | 【11】備考に記載 | | | | | | | |
| 休館日 | 水曜日、12/31-1/2、その他特別休館日 | | | | | | | |
| アクセス | 南海バス「大泉緑地前」より南東に約200m | | | | | | | |
| 駐車場 | 約220 台 | | | | | 駐車料金 | 1,100 | 円 |
| | | | | | | | | |

【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 敷地面積 | 26,500.27 m ² | 用途地域等 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | 「金岡余熱利用センター」区域内 | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|------------|----------|--------------------------|----------|------------------------|
| 1 | 事務所及び体育館 | 2004 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地下1階、2階建 | 9,866.19 |
| 2 | 休憩所 | 2004 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 111.23 |
| 3 | 駐輪場等 (12棟) | 2007等 | アルミニウム造 | 平家建 | 232.72 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 14 棟 | 建物延床面積合計 | 10,210.14 m ² | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|--------|------|------|------|-------|
| 支出 | 各年度合計 | 19,250 | 0 | 968 | 0 | 1,903 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕工事 | 19,250 | 0 | 968 | 0 | 1,903 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 収入 | 各年度合計 | 5,901 | 3,871 | 4,524 | 4,513 | 4,513 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 5,901 | 3,871 | 4,524 | 4,513 | 4,513 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 13,349 | -3,871 | -3,556 | -4,513 | -2,610 |

施設カルテ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|
| 年間開館日数 | 310 日 | 年間利用者数 | 448,541 人 | 1日あたり利用者 | 1447 人 |
| 年間利用可能総数 | 11,463 コマ | 年間利用数 | 5,138 コマ | 稼働率 | 44.8 % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|-------|-----|-----------|----------|--------|
| 屋内コート | — 人 | 11,463 コマ | 5,138 コマ | 44.8 % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|-----|------------------|---------|-----|---------------------------|--------|
| H29 | のびやか健康館特定天井改修外工事 | 155,756 | H31 | のびやか健康館No.2吸気式冷凍機修繕工事 | 19,250 |
| | | | H29 | のびやか健康館特定天井改修外工事に伴う電気設備工事 | 18,696 |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | ○ |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 有 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 有 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用駐車場 | 4 台 | ベビーベッド | 有 | ベビーチェア | 有 | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|------|-------------|---------|-------------------------|------------|
| 年間エネルギー使用量 | 0 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 0 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 0 kg-CO2/㎡ |
|------------|------|-------------|---------|-------------------------|------------|

【10】位置情報



【11】備考

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ・平日 10:00~23:00、土 10:00~21:00、日・祝 10:00~19:00 ・【9】環境負荷は、グリーンセンター東工場からエネルギー供給を受けているため |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|---|
| 施設名称 | 美原体育館 | | | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 502-401 | |
| | | | | 併設施設 | — | | | |
| 所在地 | 美原区多治井878-1 | | | 所管課 | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 | | | |
| 開設年度 | 昭和54年度 | | |  | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 堺市立体育館条例 | | | | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | | | | | | |
| 開館時間 | 9:00~21:00 | | | | | | | |
| 休館日 | 第2火曜日、12月30日~翌年1月4日 | | | | | | | |
| アクセス | 近鉄バス「黒山中」より東へ約490m | | | | | | | |
| 駐車場 | 44 | 台 | 0 | | | | | 円 |
| | 駐車料金 | | | | | | | |

【2】土地情報

| | | | | | | | |
|-------|----------|----------------|-------|-----------------|------|-----|---|
| 敷地面積 | 7,080.00 | m ² | 用途地域等 | 市街化調整区域（用途指定なし） | 建ぺい率 | 60 | % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | | 容積率 | 200 | % |
| 特記事項 | | | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) | | |
|-----|-----------|------|-----------|----------|------------------------|-----|-----|
| 1 | 体育館 | 1979 | 鉄筋コンクリート造 | 2階建 | 4,236.40 | | |
| 2 | 体育館(昇降機棟) | 2009 | 鉄骨造 | 2階建 | 20.80 | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 建物数 | 2 | 棟 | 建物延床面積合計 | 4,257.20 | m ² | 耐震化 | 実施済 |

【4】施設維持管理費（単位：千円）

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 支出 | 各年度合計 | 95,345 | 94,062 | 74,791 | 83,430 | 82,017 |
| | 委託料 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定管理料 | 88,545 | 82,857 | 74,234 | 81,054 | 82,017 |
| | 修繕工事 | 6,800 | 10,275 | 557 | 2,376 | 0 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 95,345 | 94,062 | 74,791 | 83,430 | 82,017 |

施設カルテ

【5】施設利用状況

| | | | | | | | | |
|----------|-------|----|--------|--------|----|----------|------|---|
| 年間開館日数 | 348 | 日 | 年間利用者数 | 98,865 | 人 | 1日あたり利用者 | 284 | 人 |
| 年間利用可能総数 | 6,930 | コマ | 年間利用数 | 3,795 | コマ | 稼働率 | 54.8 | % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|-------|-----|----------|----------|--------|
| 第1体育室 | — 人 | 2,772 コマ | 2,401 コマ | 86.6 % |
| 第2体育室 | — 人 | 1,386 コマ | 1,183 コマ | 85.4 % |
| 1階会議室 | — 人 | 1,386 コマ | 79 コマ | 5.7 % |
| 2階会議室 | — 人 | 1,386 コマ | 132 コマ | 9.5 % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |
| | — 人 | — コマ | — コマ | — % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|------|------------|--------|
| | | | R1~2 | 浄化槽解体 | 17,075 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 避難所指定 | <input type="radio"/> | 防災備蓄用品 | <input type="radio"/> |
| 津波避難ビル指定 | <input type="radio"/> | 自家発電設備 | <input type="radio"/> |

【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | <input type="radio"/> | 案内設備等 | 有 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 有 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用駐車場 | 2 台 | ベビーベッド | 無 | ベビーチェア | 有 | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | | | | |
|------------|-------|----|-------------|-----|-------------------|-------------------------|----|-----------------------|
| 年間エネルギー使用量 | 5,260 | GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 237 | t-CO ₂ | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 56 | kg-CO ₂ /㎡ |
|------------|-------|----|-------------|-----|-------------------|-------------------------|----|-----------------------|

【10】位置情報



【11】備考

・【4】施設維持管理費の指定管理料は、美原B&G海洋センター、第1プール、第2プール及び艇庫の指定管理料を含む

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|------|-----|--|--|
| 施設名称 | 美原B&G海洋センター | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 502-402 | | | | |
| | | 併設施設 | — | | | | | | |
| 所在地 | 美原区阿弥377-1 | 所管課 | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 | | | | | | |
| 開設年度 | 昭和58年度 |  | | | | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 堺市美原B&G海洋センター条例 | | | | | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | | | | | | | |
| 開館時間 | 9:00～21:00 | | | | | | | | |
| 休館日 | 第3火曜日、12月30日～翌年1月4日 | | | | | | | | |
| アクセス | 南海バス「農芸高校前」より南へ約450m | | | | | | | | |
| 駐車場 | 88 台 | | | | | 駐車料金 | 0 円 | | |
| | | | | | | | | | |

【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|-----------------|------|-------|
| 敷地面積 | 23,925.00 m ² | 用途地域等 | 市街化調整区域（用途指定なし） | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|-----|----------|-------------------------|-----|------------------------|
| 1 | 体育館 | 1983 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 1,102.00 |
| 2 | トイレ | 2017 | 軽量鉄骨造 | 平家建 | 29.92 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 2 棟 | 建物延床面積合計 | 1,131.92 m ² | 耐震化 | 不要（新耐震） |

【4】施設維持管理費（単位：千円）

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|-------|------|------|------|
| 支出 | 各年度合計 | 0 | 1,469 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕工事 | 0 | 1,469 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------|--|-------|-------|------|------|------|
| | | 0 | 1,469 | 0 | 0 | 0 |

施設カルテ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 年間開館日数 | 348 日 | 年間利用者数 | 22,447 人 | 1日あたり利用者 | 65 人 |
| 年間利用可能総数 | 4,167 コマ | 年間利用数 | 2,476 コマ | 稼働率 | 59.4 % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|-----|-----|----------|----------|--------|
| 体育室 | — 人 | 2,778 コマ | 2,367 コマ | 85.2 % |
| 会議室 | — 人 | 1,389 コマ | 109 コマ | 7.8 % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 有 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 無 | 車いす使用者用駐車場 | 3 台 | ベビーベッド | 無 | ベビーチェア | 無 | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|--------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 577 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 24 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 21 kg-CO2/㎡ |
|------------|--------|-------------|----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 美原体育館と併せて指定管理者が管理しており、指定管理料は美原体育館に一括計上 【9】環境負荷は、美原B&G海洋センター第1プール、美原B&G海洋センター第2プール及び美原B&G海洋センター艇庫を含んだ数値 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|------|-------|--|--|
| 施設名称 | 美原総合スポーツセンター | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 911-001 | | | | |
| | | 併設施設 | — | | | | | | |
| 所在地 | 美原区小平尾1141-1 | 所管課 | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 | | | | | | |
| 開設年度 | 平成21年度 |  | | | | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 堺市立美原総合スポーツセンター条例 | | | | | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | | | | | | | |
| 開館時間 | 9:00～23:00（土日祝は～21:00） | | | | | | | | |
| 休館日 | 毎週木曜日、12月29日～1月4日 | | | | | | | | |
| アクセス | 近鉄バス「大阪橋」より南東へ約500m | | | | | | | | |
| 駐車場 | 186 台 | | | | | 駐車料金 | 600 円 | | |
| | | | | | | | | | |

【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|-----------------|------|-------|
| 敷地面積 | 33,800.00 m ² | 用途地域等 | 市街化調整区域（用途指定なし） | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積（m ² ） |
|-----|---------|----------|-------------------------|-----|-----------------------|
| 1 | 屋内プール棟 | 2009 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 2,639.28 |
| 2 | 受水槽棟 | 2009 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 68.23 |
| 3 | 自転車駐車場① | 2009 | 鉄骨造 | 平家建 | 44.00 |
| 4 | 自転車駐車場② | 2009 | 鉄骨造 | 平家建 | 11.00 |
| 5 | 自転車駐車場③ | 2009 | 鉄骨造 | 平家建 | 20.00 |
| 6 | 自転車駐車場④ | 2009 | 鉄骨造 | 平家建 | 20.00 |
| 7 | 屋外便所棟 | 2009 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 58.55 |
| 8 | 本部棟 | 2009 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 36.40 |
| 建物数 | 8 棟 | 建物延床面積合計 | 2,897.46 m ² | 耐震化 | 不要（新耐震） |

【4】施設維持管理費（単位：千円）

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 支出 | 各年度合計 | 52,909 | 5,858 | 3,046 | 10,153 | 14,841 |
| | 委託料 | 1,485 | 0 | 0 | 990 | 891 |
| | 指定管理料 | 2,521 | 2,524 | 3,046 | 4,389 | 6,558 |
| | 修繕工事 | 48,903 | 3,334 | 0 | 4,774 | 7,392 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 市負担額 （支出－収入） | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-----------------|--|--------|-------|-------|--------|--------|
| | | 52,909 | 5,758 | 2,946 | 10,053 | 14,741 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|-----------|----------|-----------|
| 年間開館日数 | 308 日 | 年間利用者数 | 142,207 人 | 1日あたり利用者 | 462 人 |
| 年間利用可能総数 | コマ | 年間利用数 | コマ | 稼働率 | #DIV/0! % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|-----|------------|--------|----|------------|--------|
| H31 | 特定天井改修工事 | 46,049 | | | |
| | ろ過設備改修工事 | 5,830 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 有 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 有 | | |
| エレベーター | 無 | 車いす使用者用駐車場 | 4 台 | ベビーベッド | 無 | ベビーチェア | 有 | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 年間エネルギー使用量 | 8,314 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 346 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 119 kg-CO2/㎡ |
|------------|----------|-------------|-----------|-------------------------|--------------|

【10】位置情報



【11】備考

・指定管理料には併設する野球場とテニスコートの維持管理費を含む

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
| 施設名称 | 美原B&G海洋センター第1プール | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 502-402 |
| | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 美原区小平尾405-9 | 所管課 | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 | | |
| 開設年度 | 昭和58年度 |  | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 堺市美原B&G海洋センター条例 | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | | | |
| 開館時間 | 9:00~21:00 | | | | |
| 休館日 | 9月1日~翌年6月30日 | | | | |
| アクセス | 南海バス「美原区役所前」より約310m | | | | |
| 駐車場 | 15 台 | | | | |

【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|---------|------|-------|
| 敷地面積 | 2,626.38 m ² | 用途地域等 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|----------|----------|-----------------------|-----|------------------------|
| 1 | 第1プール管理棟 | 1983 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 125.00 |
| 2 | 第1プール倉庫 | 1997 | コンクリートブロック造 | 平家建 | 14.00 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 2 棟 | 建物延床面積合計 | 139.00 m ² | 耐震化 | — |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|------|------|------|-------|
| 支出 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,444 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,444 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------|--|-------|------|------|------|-------|
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,444 |

施設カルテ

【5】施設利用状況

| | | | | | | | | |
|----------|-----|----|--------|--------|----|----------|-------|---|
| 年間開館日数 | 44 | 日 | 年間利用者数 | 11,434 | 人 | 1日あたり利用者 | 260 | 人 |
| 年間利用可能総数 | 126 | コマ | 年間利用数 | 126 | コマ | 稼働率 | 100.0 | % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|-----|------------|--------|----|------------|--------|
| H29 | 鉄骨塗装 | 10,837 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |

【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|---|-----------|--------|------------|--------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | — | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 無 | オストメイト対応便房 | 無 | | | |
| エレベーター | 無 | 車いす使用者用駐車場 | 0 | 台 | ベビーベッド | 無 | ベビーチェア | 無 | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | | | |
|------------|---|----|-------------|---|-------|-------------------------|----------|
| 年間エネルギー使用量 | — | GJ | 年間温室効果ガス排出量 | — | t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | kg-CO2/㎡ |
|------------|---|----|-------------|---|-------|-------------------------|----------|

【10】位置情報



【11】備考

- ・美原体育館と併せて指定管理者が管理しており、指定管理料は美原体育館に一括計上
- ・【9】環境負荷は、美原 B & G 海洋センターに集約
- ・令和3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため営業を中止

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和6年3月31日時点

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|------|-----|
| 施設名称 | 美原B&G海洋センター艇庫 | 施設分類 | スポーツ施設 | 施設番号 | 502-402 | | |
| | | 併設施設 | — | | | | |
| 所在地 | 美原区小平尾405-7 | 所管課 | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 | | | | |
| 開設年度 | 昭和58年度 |  | | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 堺市美原B&G海洋センター条例 | | | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | | | | | |
| 開館時間 | — | | | | | | |
| 休館日 | — | | | | | | |
| アクセス | 南海バス「美原区役所前」より東へ約290m | | | | | | |
| 駐車場 | — 台 | | | | | 駐車料金 | — 円 |

【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|----------------------|-------|---------|------|-------|
| 敷地面積 | 923.1 m ² | 用途地域等 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|--------|----------|-----------------------|-----|------------------------|
| 1 | 艇庫 | 1983 | 鉄骨造 | 平家建 | 198.00 |
| 2 | ポンプ管理棟 | 1987 | コンクリートブロック造 | 平家建 | 18.48 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 2 棟 | 建物延床面積合計 | 216.48 m ² | 耐震化 | 不要 (調査済) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 支出 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------|--|-------|------|------|------|------|
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

施設カルテ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|----------|-------|
| 年間開館日数 | 11 日 | 年間利用者数 | 335 人 | 1日あたり利用者 | 30 人 |
| 年間利用可能総数 | 720 コマ | 年間利用数 | 13 コマ | 稼働率 | 1.8 % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | — | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 無 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 無 | 車いす使用者用駐車場 | 0 台 | ベビーベッド | 無 | ベビーチェア | 無 | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|------|-------------|---------|-------------------------|----------|
| 年間エネルギー使用量 | — GJ | 年間温室効果ガス排出量 | — t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | kg-CO2/㎡ |
|------------|------|-------------|---------|-------------------------|----------|

【10】位置情報



(C) IncrementP (C) PASCO

【11】備考

- ・美原体育館と併せて指定管理者が管理しており、指定管理料は美原体育館に一括計上
- ・指定管理者の事業として、夏季のみマリンスポーツ体験を実施
- ・【9】環境負荷は、美原 B & G 海洋センターに集約