

# 〈北野田駅駅舎・駅前広場 課題と対応策〉

〈対応策〉  
 ・駅全体の誘導ブロック配置を検討する中で対応。  
 ・車いすのための渡し板を配備。

プラットフォーム



・誘導ブロックが少ない。  
 ・乗降口を示す表示が必要。

列車案内表示



・発車時刻表示なし。  
 ・列車の接近を知らせる表示なし。  
 ・時刻表が低い方がよい。

〈対応策〉  
 ・列車接近表示及び放送設置を整備。

ライフ

改札口



・左・右どちらでも使える方がよい。  
 ・駅員寄りの幅の広い改札口が人が多く使いにくい。

〈対応策〉  
 ・ICカード等に対応した環境整備を進める。

便所



・段差があり車いす利用者が使えない。  
 ・点字による案内なし。  
 ・洋式便所なし。

〈対応策〉  
 ・身障者用トイレを整備。  
 ・一般の方も身障者用トイレの洋式便器を使用できるが、一般トイレにも洋式便器の設置を検討。  
 ・出入り口付近に点字板及び案内図を設置。

券売機、路線図



〈対応策〉  
 ・券売機の更新時にバリアフリー化された機械の導入を図る。  
 ・ICカード等に対応した環境整備を進める。  
 ・障害者用割引ボタンのある券売機に点字ブロックで誘導。

・車いす利用者のためのけり込みがない。  
 ・障害者割引のボタンがない。  
 ・荷物を置くスペースがない。

〈その他改善策〉  
 ・改札内エレベーターを整備。  
 ・改札外エレベーターを整備。  
 ・駅構内全体について、案内サイン配置及び移動円滑化基準等に沿った誘導ブロック配置を検討。  
 ・駅務室におけるFAX対応。

バス乗場



・屋根がない。  
 ・乗場が狭い。  
 ・時刻表が見えにくい。  
 ・路線図の設置位置が低い。

〈対応策〉  
 ・案内表示の改良。

階段



・狭く歩きにくい。  
 ・エレベーター、エスカレーターが必要。

〈対応策〉  
 ・両側手すりを改善。  
 ・不備のある手すりの点字シールを整備。  
 ・更新時に、階段の踏面端部の明確化を図る。