


〈堺東駅駅前広場 課題と対応策〉



バス停

〈対応策〉
・案内表示の改良。

- ・案内表示をわかりやすく。
- ・ベンチがない。
- ・乗場の場所がわかりにくい。

通路区間

〈対応策〉
・長期的に舗装面と誘導ブロックの再整備を図る。

- ・表面がでこぼこで歩きにくい。
- ・誘導ブロックがわかりにくい。