

南海高野線白鷺駅バリアフリー化のための対応策

No.1 改札外の階段



- 階段手すり等の改良
- ・点字表示の改良
- ・階段の端部を見やすくする
- ・2段手すりの設置

No.2 階段手すり



- ・点字シートの貼り替え

No.3 待合室



No.4 改札口



- 拡幅自動改札口の設置

No.5 階段下




- ・階段下での進入防止柵の設置

No.11 改札内の階段



- 階段手すり等の改良
- ・点字表示の改良
- ・階段の端部を見やすくする
- ・2段手すりの設置



No.6 プラットホーム



- プラットフォーム転落防止柵の改良
- ・ホーム端の安全柵の改良
- ・警告ブロックの改良
- 転落時の緊急押ボタン、避難場所の設置

No.7 プラットホーム上の電光表示



No.10 トイレ



- 誘導・警告ブロックの敷設位置等の改良
- 主要施設案内表示の改良
- 点字誘導設備の設置・改良
- 障害者対応の多機能トイレの設置

No.9 券売機



- 車いす、IC化への対応
- 券売機の点字表示

No.8 路線図・料金表



- 見やすい路線図・料金表への改良