

# 泉北ニュータウン再生に向けた みどり豊かで良好な道路空間の確保への取組み

## 泉北ニュータウンの街路樹の老木化(現状)

### 倒木の危険性



老木化や腐朽によって、倒木等の被害が発生。植樹から50年以上経過した街路樹が多くあり、倒木等の危険性を抱えている。

### 通行機能低下・景観悪化



大木化によって、通行空間を阻害し、視認性の低下が見られる。また、道路に壁があるかのような圧迫感を与えている。

## 良好な街並みを保つ街路樹更新の実施（計画策定）

### 基本的な考え方

#### ●安全・安心・快適性の確保

老木化・大木化により倒木の危険性が高いもの、通行空間や視認性を阻害し交通障害となる街路樹については優先的に更新を行い、歩行者・ドライバーの安全・安心・快適性の確保を行う。

#### ●泉北ニュータウンの魅力向上

地区の持つ特徴を考慮した樹種選び、適正な樹形、ゆとりある植樹間隔を確保し、良好な道路空間を創造することにより、泉北ニュータウンの魅力向上に寄与する。

#### ●更新コストの平準化 及び 維持管理費の低減

更新計画を策定し更新コストの平準化を図るとともに、樹種変更・街路樹の間引き等を実施し維持管理費の低減を図る。