

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|---------|
| 施設名称 | さかいこひろば | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-701 |
| | | 併設施設 | パスポートさかい、図書館カウンター堺東 | | |
| 所在地 | 堺区三国ヶ丘御幸通154番地 | 所管課 | 子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課 | | |
| 開設年度 | 令和3年度 | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 児童福祉法 地域子育て支援拠点事業実施要綱 | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | |
| 開館時間 | 10:00～17:00 | | | | |
| 休館日 | 12月30日～1月3日およびジョルノ休館日 | | | | |
| アクセス | 南海高野線「堺東駅」より南に約200m | | | | |
| 駐車場 | — 台 | 駐車料金 | — 円 | | |



【2】土地情報

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------|-------|--------|------|-----|---|
| 敷地面積 | 14.31 | m ² | 用途地域等 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80 | % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | | 容積率 | 800 | % |
| 特記事項 | | | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) | |
|-----|---------|----------|-------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 1 | 子育て支援施設 | 2021 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根4階部分区分所有 | 地上25階地下2階建 (4階部分) | 506.68 | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 建物数 | 1 棟 | 建物延床面積合計 | 506.68 | m ² | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 支出 | 各年度合計 | 0 | 0 | 2,536 | 20,274 | 20,274 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 2038 | 20274 | 20,274 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 |

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|----|-------|-------|-------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------------------|--|-------|-------|-------|--------|--------|
| 市負担額 (支出 - 収入) | | 0 | 0 | 2,536 | 20,274 | 20,274 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|----------|---------|
| 年間開館日数 | 360 日 | 年間利用者数 | 75,027 人 | 1日あたり利用者 | 208 人 |
| 年間利用可能総数 | 57,960 コマ | 年間利用数 | 75,027 コマ | 稼働率 | 129.4 % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|-------|-------|-----------|-----------|---------|
| あそびの場 | 58 人 | 20,880 コマ | 43,971 コマ | 210.6 % |
| つどいの場 | 103 人 | 37,080 コマ | 31,056 コマ | 83.8 % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 無 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用駐車場 | 0 台 | ベビーベッド | 無 | ベビーチェア | 無 | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|--------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 465 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 19 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 37 kg-CO2/㎡ |
|------------|--------|-------------|----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・本施設は区分所有建物内にあり、【2】土地情報の敷地面積は、堺市の敷地権割合に応じた面積を記載

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | | |
|--------------------|---|------|----------------------|------|---------|--|
| 施設名称 | 英彰こども園 | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-026 | |
| | | 併設施設 | — | | | |
| 所在地 | 堺区少林寺町西3丁2-2 | 所管課 | 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課 | | | |
| 開設年度 | 昭和46年度 | | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 堺市立幼保連携型認定こども園条例 | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | | |
| 開館時間 | 7:30～19:00 | | | | | |
| 休館日 | 日曜・祝日 | | | | | |
| アクセス | 阪堺線「寺地町駅」より北西に約310m | | | | | |
| 駐車場 | 5 台 | 駐車料金 | 0 円 | | | |



【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|------------------------------|-------|---------|------|-------|
| 敷地面積 | 1,208.31 m ² | 用途地域等 | 第二種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | 一部、近隣商業地域（建ぺい率80%、容積率300%）あり | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|------|----------|-----------------------|-------|------------------------|
| 1 | 保育室等 | 1971 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階建 | 599.50 |
| 2 | 倉庫 | 1983 | 鉄骨ブロック造 | 平家建 | 14.95 |
| 3 | 休憩室 | 2000 | 軽量鉄骨造 | 平家建 | 30.84 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 3 棟 | 建物延床面積合計 | 645.29 m ² | 耐震化 | 実施済 |

【4】施設維持管理費（単位：千円）

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 支出 | 各年度合計 | 7,880 | 7,123 | 26,399 | 5,858 | 8,297 |
| | 委託料 | 785 | 2,019 | 1,479 | 482 | 798 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕工事 | 2,972 | 994 | 20,968 | 1,353 | 3,327 |
| | 光熱水費 | 4,100 | 4,086 | 3,931 | 4,006 | 4,155 |
| | その他 | 23 | 24 | 21 | 17 | 17 |

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|----|-------|-------|-------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-----------------|--|-------|-------|--------|-------|-------|
| 市負担額 (支出－収入) | | 7,880 | 7,123 | 26,399 | 5,858 | 8,297 |

施設カルテ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|------|----------|-----|
| 年間開館日数 | 294 日 | 年間利用者数 | — 人 | 1日あたり利用者 | — 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | — % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|-----|------------|--------|----|------------|--------|
| H27 | 耐震補強 | 9,739 | R2 | 給食リフト改修 | 17,278 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | — | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 無 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 無 | 車いす使用者用駐車場 | 0 台 | ベビーベッド | — | ベビーチェア | — | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|--------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 798 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 26 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 40 kg-CO2/㎡ |
|------------|--------|-------------|----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和5年3月1日時点の園児数：定員96名・園児数92名

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | | |
|--------------------|---|------|----------------------|------|---------|--|
| 施設名称 | 共愛こども園 | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-007 | |
| | | 併設施設 | — | | | |
| 所在地 | 堺区協和町5丁481-2 | 所管課 | 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課 | | | |
| 開設年度 | 昭和24年度 | | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 堺市立幼保連携型認定こども園条例 | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | | |
| 開館時間 | 7:30～19:00 | | | | | |
| 休館日 | 日曜・祝日 | | | | | |
| アクセス | 南海バス「旭ヶ丘北町」より西に約200m | | | | | |
| 駐車場 | 20 台 | 駐車料金 | 0 円 | | | |



【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|--------------|------|-------|
| 敷地面積 | 2,659.05 m ² | 用途地域等 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|-------|----------|-------------------------|-------|------------------------|
| 1 | 保育室等 | 1987 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階建 | 1,375.59 |
| 2 | 倉庫 | 1987 | コンクリートブロック造 | 平家建 | 18.14 |
| 3 | 自転車置場 | 1987 | 鉄骨造 | 平家建 | 6.04 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 3 棟 | 建物延床面積合計 | 1,399.77 m ² | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | 支出 | 各年度合計 | 19,224 | 8,399 | 9,223 |
| | 委託料 | 1,170 | 889 | 1,075 | 1,202 | 1,936 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕工事 | 9,237 | 1,027 | 3,056 | 2,282 | 3,426 |
| | 光熱水費 | 8,768 | 6,448 | 5,061 | 6,194 | 7,631 |
| | その他 | 49 | 35 | 31 | 26 | 26 |

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|--|------|-------|-------|------|------|------|
| | | 収入 | 各年度合計 | 14 | 14 | 14 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | 19,210 | 8,385 | 9,209 | 9,690 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|------|----------|-----|
| 年間開館日数 | 294 日 | 年間利用者数 | — 人 | 1日あたり利用者 | — 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | — % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | — | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 無 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 無 | 車いす使用者用駐車場 | 0 台 | ベビーベッド | — | ベビーチェア | — | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| 年間エネルギー使用量 | 1,430 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 51 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 36 kg-CO2/m ² |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|--------------------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和5年3月1日時点の園児数：定員186名・園児数136名

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | | |
|--------------------|---|------|----------------------|------|---------|--|
| 施設名称 | 錦西こども園 | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-002 | |
| | | 併設施設 | — | | | |
| 所在地 | 堺区七道西町12-29 | 所管課 | 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課 | | | |
| 開設年度 | 昭和24年度 | | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 堺市立幼保連携型認定こども園条例 | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | | |
| 開館時間 | 7:30～19:00 | | | | | |
| 休館日 | 日曜・祝日 | | | | | |
| アクセス | 南海本線「七道駅」より北東に約430m 阪堺線「大和川駅」より西に約280m | | | | | |
| 駐車場 | 8 台 | 駐車料金 | 0 円 | | | |



【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|---------|------|-------|
| 敷地面積 | 3,255.00 m ² | 用途地域等 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|------|----------|-------------------------|-----|------------------------|
| 1 | 保育所棟 | 2015 | 鉄骨造 | 平家建 | 1,242.48 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 1 棟 | 建物延床面積合計 | 1,242.48 m ² | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 支出 | 各年度合計 | 7,118 | 6,676 | 7,198 | 6,720 | 9,379 |
| | 委託料 | 984 | 965 | 1,059 | 980 | 1,536 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕工事 | 787 | 831 | 1,636 | 592 | 853 |
| | 光熱水費 | 5,303 | 4,834 | 4,463 | 5,115 | 6,958 |
| | その他 | 44 | 46 | 40 | 33 | 32 |

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|----|-------|-------|-------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 市負担額 (支出 - 収入) | | 7,118 | 6,676 | 7,198 | 6,720 | 9,379 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|------|----------|---|
| 年間開館日数 | 294 日 | 年間利用者数 | — 人 | 1日あたり利用者 | 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | ○ |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 有 | | |
| エレベーター | 無 | 車いす使用者用駐車場 | 1 台 | ベビーベッド | — | ベビーチェア | — | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 1,678 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 70 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 56 kg-CO2/㎡ |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和5年3月1日時点の園児数：定員118名・園児数131名

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | |
|--------------------|---|------|----------------------|------|---------|
| 施設名称 | 東陶器こども園 | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-011 |
| | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 中区福田329-2 | 所管課 | 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課 | | |
| 開設年度 | 昭和24年度 | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 堺市立幼保連携型認定こども園条例 | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | |
| 開館時間 | 7:30～19:00 | | | | |
| 休館日 | 日曜・祝日 | | | | |
| アクセス | 南海バス「福田中」より南東に約360m | | | | |
| 駐車場 | 6 台 | 駐車料金 | 0 円 | | |



【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|---------|------|-------|
| 敷地面積 | 2,369.09 m ² | 用途地域等 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|--------|----------|-----------------------|-------|------------------------|
| 1 | 保育室等 | 1983 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階建 | 917.72 |
| 2 | プロパン庫 | 1983 | ブロック造 | 平家建 | 4.46 |
| 3 | 倉庫 | 1983 | ブロック造 | 平家建 | 20.10 |
| 4 | 浄化槽機械室 | 1983 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 5.52 |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 4 棟 | 建物延床面積合計 | 947.80 m ² | 耐震化 | 不要(新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| 支出 | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 各年度合計 | | 13,698 | 15,080 | 16,845 | 17,060 |
| 委託料 | | 1,070 | 632 | 1,747 | 1,056 | 12,125 |
| 指定管理料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕工事 | | 1,704 | 1,633 | 1,325 | 1,598 | 1,523 |
| 光熱水費 | | 10,891 | 12,780 | 13,743 | 14,381 | 6,289 |
| その他 | | 33 | 35 | 30 | 25 | 25 |

| 収入 | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | 各年度合計 | | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 施設収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 13,682 | 15,064 | 16,829 | 17,044 | 19,946 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|------|----------|-----|
| 年間開館日数 | 294 日 | 年間利用者数 | — 人 | 1日あたり利用者 | — 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | — % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | — | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 無 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 無 | 車いす使用者用駐車場 | 0 台 | ベビーベッド | — | ベビーチェア | — | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 1,202 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 40 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 42 kg-CO2/㎡ |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和5年3月1日時点の園児数：定員184名・園児数171名

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | |
|--------------------|---|------|----------------------|------|---------|
| 施設名称 | 宮園こども園 | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-030 |
| | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 中区宮園町2-13 | 所管課 | 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課 | | |
| 開設年度 | 昭和45年度 | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 堺市立幼保連携型認定こども園条例 | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | |
| 開館時間 | 7:30～19:00 | | | | |
| 休館日 | 日曜・祝日 | | | | |
| アクセス | 泉北高速鉄道「深井駅」より南西に約 680m | | | | |
| 駐車場 | 11 台 | 駐車料金 | 0 | 円 | |



【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|--------------|------|-------|
| 敷地面積 | 2,264.72 m ² | 用途地域等 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市以外 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | 大阪府有地 | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|---------|----------|-----------------------|-------|------------------------|
| 1 | 保育室等 | 1970 | 重量鉄骨造 | 平家建 | 480.84 |
| 2 | 保育室等 | 1972 | 重量鉄骨造 | 平家建 | 129.30 |
| 3 | 便所 | 1977 | ブロック造 | 平家建 | 7.78 |
| 4 | 更衣室 | 1978 | 重量鉄骨造 | 平家建 | 26.22 |
| 5 | 倉庫 | 1992 | 鉄骨造 | 平家建 | 38.88 |
| 6 | 事務室・休憩室 | 1992 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 64.24 |
| 7 | 保育室等 | 2002 | 軽量鉄骨造 | 平家建 | 96.26 |
| 8 | 廊下 | 2002 | 軽量鉄骨造 | 平家建 | 56.37 |
| 建物数 | 8 棟 | 建物延床面積合計 | 899.89 m ² | 耐震化 | 実施済 |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|----|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 支出 | 各年度合計 | 14,273 | 11,850 | 27,495 | 7,289 | 11,502 |
| | 委託料 | 712 | 1,575 | 1,588 | 586 | 1,112 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕工事 | 2,125 | 2,284 | 19,866 | 696 | 3,687 |
| | 光熱水費 | 11,404 | 7,958 | 6,012 | 5,983 | 6,680 |
| | その他 | 32 | 33 | 29 | 24 | 23 |

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|----|-------|-------|-------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------------------|--|--------|--------|--------|-------|--------|
| 市負担額 (支出 - 収入) | | 14,273 | 11,850 | 27,495 | 7,289 | 11,502 |

施設カルテ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|------|----------|-----|
| 年間開館日数 | 294 日 | 年間利用者数 | — 人 | 1日あたり利用者 | — 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | — % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | R2 | 空調設備更新 | 19,095 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | — | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 無 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 無 | 車いす使用者用駐車場 | 0 台 | ベビーベッド | — | ベビーチェア | — | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 1,211 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 43 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 48 kg-CO2/㎡ |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和5年3月1日時点の園児数：定員161名・園児数136名

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|------|----------------------|------|---------|
| 施設名称 | 登美丘東こども園 | | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-017 |
| | | | 併設施設 | | — | |
| 所在地 | 東区北野田179-2 | | 所管課 | 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課 | | |
| 開設年度 | 昭和32年度 | | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 堺市立幼保連携型認定こども園条例 | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | | |
| 開館時間 | 7:30~19:00 | | | | | |
| 休館日 | 日曜・祝日 | | | | | |
| アクセス | 南海高野線「北野田駅」より北に約520m | | | | | |
| 駐車場 | — | 台 | 駐車料金 | — | 円 | |



【2】土地情報

| | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------|--------------|------|-----|---|
| 敷地面積 | 1,811.52 | ㎡ | 用途地域等 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 | % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | | 容積率 | 200 | % |
| 特記事項 | | | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (㎡) | |
|-----|------|----------|--------|-----|----------|-----|
| 1 | 遊戯室等 | 1957 | 木造 | 平家建 | 196.71 | |
| 2 | 保育室 | 1963 | 木造 | 平家建 | 151.80 | |
| 3 | 保育室 | 1963 | 木造 | 平家建 | 114.49 | |
| 4 | 休憩室 | 1981 | 木造 | 平家建 | 14.90 | |
| 5 | 倉庫 | 1983 | プレハブ造 | 平家建 | 14.58 | |
| 6 | 遊戯室等 | 1983 | 木造 | 平家建 | 21.16 | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 建物数 | 6 棟 | 建物延床面積合計 | 513.64 | ㎡ | 耐震化 | 実施済 |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 支出 | 各年度合計 | 9,271 | 6,563 | 7,004 | 7,535 |
| 委託料 | | 909 | 374 | 786 | 632 | 833 |
| 指定管理料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕工事 | | 4,368 | 1,915 | 1,652 | 2,220 | 3,872 |
| 光熱水費 | | 3,976 | 4,255 | 4,550 | 4,669 | 4,566 |
| その他 | | 18 | 19 | 16 | 14 | 13 |

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|------|----|-------|-------|------|------|------|
| | 収入 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 市負担額 (支出 - 収入) | 9,271 | 6,563 | 7,004 | 7,535 | 9,284 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|------|----------|---|
| 年間開館日数 | 294 日 | 年間利用者数 | — 人 | 1日あたり利用者 | 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|-----|-----------------|--------|----|------------|--------|
| S57 | 大規模改修（建物形状変更含む） | 3,854 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | — | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 無 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 無 | 車いす使用者用駐車場 | 0 台 | ベビーベッド | — | ベビーチェア | — | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|--------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 876 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 30 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 58 kg-CO2/㎡ |
|------------|--------|-------------|----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和5年3月1日時点の園児数：定員142名・園児数85名

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | |
|--------------------|---|------|----------------------|------|---------|
| 施設名称 | 日置荘こども園 | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-031 |
| | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 東区日置荘原寺町127 | 所管課 | 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課 | | |
| 開設年度 | 昭和49年度 | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 堺市立幼保連携型認定こども園条例 | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | |
| 開館時間 | 7:30~20:00 | | | | |
| 休館日 | 日曜・祝日 | | | | |
| アクセス | 南海高野線「荻原天神駅」より南に約 210m | | | | |
| 駐車場 | 7 台 | 駐車料金 | 0 | 円 | |



【2】土地情報

| | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------|---------------------|------|-----|---|
| 敷地面積 | 2,080.46 | ㎡ | 用途地域等 | 用途指定なし (市街化調整区域) | 建ぺい率 | 60 | % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | | 容積率 | 200 | % |
| 特記事項 | | | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (㎡) | |
|-----|------|----------|-----------|-------|----------|-----|
| 1 | 保育室等 | 2016 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 1,351.40 | |
| 2 | 屋外便所 | 2016 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 17.43 | |
| 3 | 屋外倉庫 | 2016 | 鉄骨造 | 平家建 | 37.54 | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 建物数 | 3 棟 | 建物延床面積合計 | 1,406.37 | ㎡ | 耐震化 | 実施済 |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| 支出 | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 各年度合計 | | 8,359 | 7,926 | 8,473 | 9,242 |
| 委託料 | | 2,299 | 2,197 | 2,296 | 1,800 | 2,451 |
| 指定管理料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕工事 | | 772 | 764 | 1,619 | 2,204 | 961 |
| 光熱水費 | | 5,238 | 4,913 | 4,513 | 5,200 | 7,059 |
| その他 | | 50 | 52 | 45 | 38 | 37 |

| 収入 | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | 各年度合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 8,359 | 7,926 | 8,473 | 9,242 |

施設カルテ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|------|----------|---|
| 年間開館日数 | 294 日 | 年間利用者数 | — 人 | 1日あたり利用者 | 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | ○ |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 有 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用駐車場 | 1 台 | ベビーベッド | — | ベビーチェア | — | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 1,617 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 68 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 48 kg-CO2/㎡ |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和5年3月1日時点の園児数：定員140名・園児数151名

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | | |
|--------------------|---|------|----------------------|------|---------|--|
| 施設名称 | 津久野こども園 | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-029 | |
| | | 併設施設 | — | | | |
| 所在地 | 西区津久野町1丁9-1 | 所管課 | 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課 | | | |
| 開設年度 | 昭和40年度 | | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 堺市立幼保連携型認定こども園条例 | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | | |
| 開館時間 | 7:30～20:00 | | | | | |
| 休館日 | 日曜・祝日 | | | | | |
| アクセス | JR阪和線「津久野駅」より南東に約220m | | | | | |
| 駐車場 | 8 台 | 駐車料金 | 0 円 | | | |



【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|--------|------|-------|
| 敷地面積 | 1,947.86 m ² | 用途地域等 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 300 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|------|----------|-------------------------|-------|------------------------|
| 1 | 保育室等 | 1999 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階建 | 1,169.63 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 1 棟 | 建物延床面積合計 | 1,169.63 m ² | 耐震化 | 不要（新耐震） |

【4】施設維持管理費（単位：千円）

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | | 支出 | 各年度合計 | 10,700 | 45,692 | 8,572 |
| | 委託料 | 1,245 | 2,324 | 1,183 | 1,010 | 1,534 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕工事 | 2,065 | 35,978 | 663 | 1,396 | 1,027 |
| | 光熱水費 | 7,349 | 7,347 | 6,689 | 7,147 | 8,118 |
| | その他 | 41 | 43 | 37 | 31 | 30 |

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|--|------|-------|-------|------|------|------|
| | | 収入 | 各年度合計 | 2 | 2 | 2 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 市負担額 (支出－収入) | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-----------------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | | 10,698 | 45,690 | 8,570 | 9,582 |

施設カルテ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|------|----------|-----|
| 年間開館日数 | 294 日 | 年間利用者数 | — 人 | 1日あたり利用者 | — 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | — % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | R元 | 空調設備更新 | 34,242 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |

【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 無 | 車いす使用者用駐車場 | 0 台 | ベビーベッド | — | ベビーチェア | — | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 1,718 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 67 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 57 kg-CO2/㎡ |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和5年3月1日時点の園児数：定員150名・園児数142名

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | | |
|--------------------|---|------|--|----------------------|------|---------|
| 施設名称 | 浜寺石津こども園 | | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-005 |
| | | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 西区浜寺石津町中3丁8-30 | | 所管課 | 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課 | | |
| 開設年度 | 昭和28年度 | |  | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 堺市立幼保連携型認定こども園条例 | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | | |
| 開館時間 | 7:30~19:00 | | | | | |
| 休館日 | 日曜・祝日 | | | | | |
| アクセス | 南海本線「石津川駅」より東に約220m | | | | | |
| 駐車場 | — 台 | 駐車料金 | | | | |

【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|--------------|------|-------|
| 敷地面積 | 1,788.44 m ² | 用途地域等 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|------|----------|-----------------------|-------|------------------------|
| 1 | 保育室等 | 1974 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階建 | 858.14 |
| 2 | 倉庫 | 1973 | プレハブ造 | 平家建 | 9.70 |
| 3 | 倉庫 | 1978 | プレハブ造 | 平家建 | 3.07 |
| 4 | 倉庫 | 1974 | プレハブ造 | 平家建 | 12.96 |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 4 棟 | 建物延床面積合計 | 883.87 m ² | 耐震化 | 実施済 |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------|----|--------|--------|--------|-------|--------|
| | 支出 | 各年度合計 | 17,975 | 13,848 | 7,489 | 10,502 |
| 委託料 | | 700 | 845 | 654 | 737 | 1,344 |
| 指定管理料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕工事 | | 11,291 | 7,268 | 1,429 | 3,551 | 13,100 |
| 光熱水費 | | 5,953 | 5,703 | 5,378 | 6,190 | 6,242 |
| その他 | | 31 | 32 | 28 | 24 | 23 |

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
|-----|----|-------|-------|------|------|------|---|
| | 収入 | 各年度合計 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |

| | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 市負担額 (支出 - 収入) | 17,966 | 13,839 | 7,480 | 10,493 | 20,700 |

施設カルテ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|------|----------|---|
| 年間開館日数 | 294 日 | 年間利用者数 | — 人 | 1日あたり利用者 | 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | — | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 無 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 無 | 車いす使用者用駐車場 | 0 台 | ベビーベッド | — | ベビーチェア | — | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 1,026 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 34 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 38 kg-CO2/㎡ |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和5年3月1日時点の園児数：定員120名・園児数121名

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|----------------------|------|---------|
| 施設名称 | 上神谷こども園 | | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-014 |
| | | | 併設施設 | | — | |
| 所在地 | 南区片蔵92-4 | | 所管課 | 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課 | | |
| 開設年度 | 昭和33年度 | | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 堺市立幼保連携型認定こども園条例 | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | | |
| 開館時間 | 7:30～19:00 | | | | | |
| 休館日 | 日曜・祝日 | | | | | |
| アクセス | 南海バス「片蔵」より南東に約50m | | | | | |
| 駐車場 | 10 台 | 駐車料金 | 0 円 | | | |



【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|-----------------|------|-------|
| 敷地面積 | 1,114.99 m ² | 用途地域等 | 市街化調整区域（用途指定なし） | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|------|----------|-----------------------|-----|------------------------|
| 1 | 保育室等 | 1958 | 木造 | 平家建 | 330.51 |
| 2 | 倉庫 | 1976 | 軽量鉄骨造 | 平家建 | 14.04 |
| 3 | 便所 | 1977 | ブロック造 | 平家建 | 14.00 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 3 棟 | 建物延床面積合計 | 358.55 m ² | 耐震化 | 実施済 |

【4】施設維持管理費（単位：千円）

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 支出 | 各年度合計 | 5,299 | 3,799 | 3,042 | 3,035 | 3,815 |
| | 委託料 | 284 | 296 | 306 | 234 | 443 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕工事 | 2,793 | 1,396 | 312 | 444 | 917 |
| | 光熱水費 | 2,209 | 2,094 | 2,413 | 2,347 | 2,446 |
| | その他 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 |

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|----|-------|-------|-------|------|------|------|
| 収入 | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 市負担額 (支出－収入) | | 5,299 | 3,799 | 3,042 | 3,035 | 3,815 |

施設カルテ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|------|----------|-----|
| 年間開館日数 | 294 日 | 年間利用者数 | — 人 | 1日あたり利用者 | — 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | — % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | — | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 無 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 無 | 車いす使用者用駐車場 | 0 台 | ベビーベッド | — | ベビーチェア | — | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|--------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 518 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 16 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 45 kg-CO2/㎡ |
|------------|--------|-------------|----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和5年3月1日時点の園児数：定員85名・園児数27名

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | | | |
|--------------------|---|------|--|----------------------|------|---------|-----|
| 施設名称 | 宮山台こども園 | | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-032 | |
| | | | 併設施設 | — | | | |
| 所在地 | 南区宮山台1丁5-1 | | 所管課 | 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課 | | | |
| 開設年度 | 昭和47年度 | |  | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 堺市立幼保連携型認定こども園条例 | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | | | |
| 開館時間 | 7:30~19:00 | | | | | | |
| 休館日 | 日曜・祝日 | | | | | | |
| アクセス | 南海バス「古畑」より西に約370m | | | | | | |
| 駐車場 | 11 台 | 駐車料金 | | | | | 0 円 |

【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|--------------|------|-------|
| 敷地面積 | 3,795.44 m ² | 用途地域等 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|------|----------|-------------------------|-------|------------------------|
| 1 | 保育所 | 2014 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 1,297.22 |
| 2 | 屋外便所 | 2015 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 17.64 |
| 3 | 倉庫 | 2015 | 鉄骨造 | 平家建 | 37.53 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 3 棟 | 建物延床面積合計 | 1,352.39 m ² | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| 支出 | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 各年度合計 | | 6,938 | 6,386 | 5,949 | 6,585 |
| 委託料 | | 1,565 | 1,525 | 1,904 | 1,587 | 2,672 |
| 指定管理料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕工事 | | 1,097 | 829 | 366 | 887 | 1,359 |
| 光熱水費 | | 4,228 | 3,982 | 3,636 | 4,075 | 5,958 |
| その他 | | 48 | 50 | 43 | 36 | 35 |

| 収入 | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | 各年度合計 | | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 施設収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 6,904 | 6,352 | 5,915 | 6,551 |

施設カルテ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|------|----------|-----|
| 年間開館日数 | 294 日 | 年間利用者数 | — 人 | 1日あたり利用者 | — 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | — % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | ○ |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 有 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用駐車場 | 1 台 | ベビーベッド | — | ベビーチェア | — | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 1,406 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 59 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 44 kg-CO2/㎡ |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和5年3月1日時点の園児数：定員126名・園児数138名

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|----------------------|------|---------|
| 施設名称 | 若松台こども園 | | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-033 |
| | | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 南区若松台1丁3-2 | | 所管課 | 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課 | | |
| 開設年度 | 昭和47年度 | | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 堺市立幼保連携型認定こども園条例 | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | | |
| 開館時間 | 7:30~20:00 | | | | | |
| 休館日 | 日曜・祝日 | | | | | |
| アクセス | 泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」より南西に約630m | | | | | |
| 駐車場 | 7 台 | 駐車料金 | 0 円 | | | |



【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|--------------|------|-------|
| 敷地面積 | 2,917.60 m ² | 用途地域等 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) | |
|-----|------|----------|-------------------------|-------|------------------------|----------|
| 1 | 保育所 | 2015 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 1,295.80 | |
| 2 | 屋外便所 | 2015 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 17.43 | |
| 3 | 屋外倉庫 | 2015 | 鉄骨造 | 平家建 | 37.54 | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 建物数 | 3 棟 | 建物延床面積合計 | 1,350.77 m ² | | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 支出 | 各年度合計 | 7,743 | 7,556 | 6,213 | 6,966 |
| 委託料 | | 1,614 | 1,535 | 1,616 | 1,594 | 2,237 |
| 指定管理料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕工事 | | 1,430 | 1,609 | 480 | 987 | 779 |
| 光熱水費 | | 4,651 | 4,363 | 4,074 | 4,349 | 5,978 |
| その他 | | 48 | 49 | 43 | 36 | 35 |

| | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|------|----|-------|-------|------|------|------|
| | 収入 | 各年度合計 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| 施設収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 11 | 11 | 11 | 15 | 14 |

| | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 市負担額 (支出 - 収入) | 7,732 | 7,545 | 6,202 | 6,951 | 9,015 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|------|----------|---|
| 年間開館日数 | 294 日 | 年間利用者数 | — 人 | 1日あたり利用者 | 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | ○ |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口 までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 有 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用 駐車場 | 1 台 | ベビーベッド | — | ベビーチェア | — | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 1,532 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 64 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの 年間温室効果ガス排出量 | 47 kg-CO2/㎡ |
|------------|----------|-------------|----------|-----------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和5年3月1日時点の園児数：定員126名・園児数124名

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|----------------------|------|---------|
| 施設名称 | 新金岡こども園 | | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-020 |
| | | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 北区新金岡町4丁3-1 | | 所管課 | 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課 | | |
| 開設年度 | 昭和43年度 | | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 堺市立幼保連携型認定こども園条例 | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | | |
| 開館時間 | 7:30～19:00 | | | | | |
| 休館日 | 日曜・祝日 | | | | | |
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線「新金岡駅」より北東に約250m | | | | | |
| 駐車場 | 10 台 | 駐車料金 | 0 円 | | | |



【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|--------------|------|-------|
| 敷地面積 | 2,644.83 m ² | 用途地域等 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|------|----------|-------------------------|-------|------------------------|
| 1 | 保育室等 | 2016 | 鉄骨造 | 地上3階建 | 1,617.28 |
| 2 | 屋外便所 | 2016 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 25.41 |
| 3 | 屋外倉庫 | 2016 | 鉄骨造 | 平家建 | 35.44 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 3 棟 | 建物延床面積合計 | 1,678.13 m ² | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| 支出 | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 各年度合計 | | 7,730 | 7,673 | 8,409 | 10,331 |
| 委託料 | | 1,886 | 1,743 | 1,830 | 1,873 | 2,684 |
| 指定管理料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕工事 | | 265 | 598 | 1,163 | 2,692 | 815 |
| 光熱水費 | | 5,520 | 5,271 | 5,363 | 5,721 | 7,617 |
| その他 | | 59 | 61 | 53 | 45 | 44 |

| 収入 | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | 各年度合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | 7,730 | 7,673 | 8,409 | 10,331 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|------|----------|---|
| 年間開館日数 | 294 日 | 年間利用者数 | — 人 | 1日あたり利用者 | 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | ○ |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | — | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 有 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用駐車場 | 1 台 | ベビーベッド | — | ベビーチェア | — | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 1,850 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 76 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 45 kg-CO2/㎡ |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和5年3月1日時点の園児数：定員158名・園児数173名

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | |
|--------------------|---|------|----------------------|------|---------|
| 施設名称 | 東浅香山こども園 | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-024 |
| | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 北区大豆塚町1丁25-4 | 所管課 | 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課 | | |
| 開設年度 | 昭和46年度 | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 堺市立幼保連携型認定こども園条例 | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | |
| 開館時間 | 7:30~20:00 | | | | |
| 休館日 | 日曜・祝日 | | | | |
| アクセス | JR阪和線「浅香駅」より南に約500m | | | | |
| 駐車場 | 10 台 | 駐車料金 | 0 円 | | |



【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-------|--------------|------|-------|
| 敷地面積 | 1,966.50 m ² | 用途地域等 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市ほか | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | うち153.59m ² は関西電力送配電株式会社所有 | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|------|----------|-------------------------|-------|------------------------|
| 1 | 保育室等 | 2015 | 鉄骨造 | 地上2階建 | 1,352.75 |
| 2 | 倉庫 | 2015 | 鉄骨造 | 平家建 | 29.98 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 2 棟 | 建物延床面積合計 | 1,382.73 m ² | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| 支出 | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 各年度合計 | | 7,190 | 7,266 | 6,889 | 7,138 |
| 委託料 | | 1,691 | 1,583 | 1,809 | 1,744 | 2,419 |
| 指定管理料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕工事 | | 498 | 869 | 628 | 455 | 3,611 |
| 光熱水費 | | 4,952 | 4,763 | 4,408 | 4,902 | 6,689 |
| その他 | | 49 | 51 | 44 | 37 | 36 |

| 収入 | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | 各年度合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 7,190 | 7,266 | 6,889 | 7,138 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|------|----------|---|
| 年間開館日数 | 294 日 | 年間利用者数 | — 人 | 1日あたり利用者 | 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | ○ |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 有 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用駐車場 | 1 台 | ベビーベッド | — | ベビーチェア | — | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 1,651 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 68 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 49 kg-CO2/㎡ |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和5年3月1日時点の園児数：定員133名・園児数145名

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | |
|--------------------|---|------|----------------------|------|---------|
| 施設名称 | 美原にしこども園 | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-042 |
| | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 美原区北余部26-2 | 所管課 | 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課 | | |
| 開設年度 | 平成14年度 | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 堺市立幼保連携型認定こども園条例 | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | |
| 開館時間 | 7:00~19:00 | | | | |
| 休館日 | 日曜・祝日 | | | | |
| アクセス | 南海バス「北余部」より南西に約250m | | | | |
| 駐車場 | 57 台 | 駐車料金 | 0 円 | | |



【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|-------|--------------|------|-------|
| 敷地面積 | 3,924.63 m ² | 用途地域等 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市ほか | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | うち1,100.69m ² は大阪府所有 | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|------|----------|-------------------------|-------|------------------------|
| 1 | 保育室等 | 2002 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階建 | 2,006.47 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 1 棟 | 建物延床面積合計 | 2,006.47 m ² | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| 支出 | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 各年度合計 | | 21,084 | 14,606 | 20,954 | 17,326 |
| 委託料 | | 2,135 | 1,810 | 6,231 | 2,633 | 5,933 |
| 指定管理料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕工事 | | 5,782 | 2,021 | 4,888 | 3,189 | 117,364 |
| 光熱水費 | | 13,096 | 10,701 | 9,771 | 11,450 | 13,302 |
| その他 | | 71 | 74 | 64 | 54 | 52 |

| 収入 | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | 各年度合計 | | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 施設収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | 21,066 | 14,588 | 20,936 | 17,308 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|------|----------|-----|
| 年間開館日数 | 294 日 | 年間利用者数 | — 人 | 1日あたり利用者 | — 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | — % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|-----|------------|--------|
| R4 | 内部改修 | 70,092 | H28 | エレベーター耐震改修 | 17,344 |
| | | | R4 | 空気調和設備改修 | 41,878 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | ○ | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 有 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 有 | 車いす使用者用駐車場 | 1 台 | ベビーベッド | — | ベビーチェア | — | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 2,527 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 89 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 44 kg-CO2/㎡ |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和5年3月1日時点の園児数：定員250名・園児数258名

施設カ ル テ

【1】基本情報

令和5年3月31日時点

| | | | | | |
|--------------------|---|------|----------------------|------|---------|
| 施設名称 | 美原ひがしこども園 | 施設分類 | 子育て支援施設 | 施設番号 | 700-044 |
| | | 併設施設 | — | | |
| 所在地 | 美原区さつき野東1丁目4-2 | 所管課 | 子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課 | | |
| 開設年度 | 昭和61年度 | | | | |
| 根拠法令 又は 設置目的 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 堺市立幼保連携型認定こども園条例 | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | | | |
| 開館時間 | 7:00～19:00 | | | | |
| 休館日 | 日曜・祝日 | | | | |
| アクセス | 近鉄バス「さつき野センター前」より南東に約130m | | | | |
| 駐車場 | 47 台 | 駐車料金 | 0 円 | | |



【2】土地情報

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|--------------|------|-------|
| 敷地面積 | 4,489.11 m ² | 用途地域等 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 土地所有者 | 堺市 | | | 容積率 | 200 % |
| 特記事項 | | | | | |

【3】建物情報

| No | 棟用途 | 建築年 | 構造 | 階数 | 延床面積 (m ²) |
|-----|------|----------|-----------------------|-----|------------------------|
| 1 | 保育室等 | 1986 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 460.70 |
| 2 | 保育室 | 1989 | 鉄筋コンクリート造 | 平家建 | 152.15 |
| 3 | 保育室 | 2000 | 軽量鉄骨造 | 平家建 | 91.26 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 建物数 | 3 棟 | 建物延床面積合計 | 704.11 m ² | 耐震化 | 不要 (新耐震) |

【4】施設維持管理費 (単位：千円)

| 支出 | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 各年度合計 | 11,094 | 8,253 | 8,150 | 7,888 | 7,704 |
| | 委託料 | 616 | 809 | 651 | 459 | 909 |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕工事 | 5,312 | 2,752 | 2,818 | 2,635 | 1,693 |
| | 光熱水費 | 5,141 | 4,666 | 4,659 | 4,775 | 5,084 |
| その他 | 25 | 26 | 22 | 19 | 18 | |

| 収入 | | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|----|-------|-------|-------|------|------|------|
| | 各年度合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 市負担額 (支出 - 収入) | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 11,094 | 8,253 | 8,150 | 7,888 | 7,704 |

施設カ ル テ

【5】施設利用状況

| | | | | | |
|----------|-------|--------|------|----------|---|
| 年間開館日数 | 294 日 | 年間利用者数 | — 人 | 1日あたり利用者 | 人 |
| 年間利用可能総数 | — コマ | 年間利用数 | — コマ | 稼働率 | % |

各室の利用状況

| 室名 | 定員 | 年間利用可能総数 | 年間利用数 | 稼働率 |
|----|----|----------|-------|-----|
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |
| | 人 | コマ | コマ | % |

【6】主な改修履歴

| 年度 | 改修内容（建物関連） | 金額（千円） | 年度 | 改修内容（設備関連） | 金額（千円） |
|----|------------|--------|----|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【7】防災情報

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 避難所指定 | — | 防災備蓄用品 | — |
| 津波避難ビル指定 | — | 自家発電設備 | — |


【8】バリアフリー

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----|-----------|---|------------|---|-----|---|
| 道等から出入口までの経路確保 | — | 案内設備等 | 無 | 車いす使用者用便房 | 無 | オストメイト対応便房 | 無 | | |
| エレベーター | 無 | 車いす使用者用駐車場 | 1 台 | ベビーベッド | — | ベビーチェア | — | 授乳室 | 無 |

【9】環境負荷

| | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|
| 年間エネルギー使用量 | 1,071 GJ | 年間温室効果ガス排出量 | 36 t-CO2 | 建物延床面積1㎡あたりの年間温室効果ガス排出量 | 51 kg-CO2/㎡ |
|------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------|

【10】位置情報



【11】備考

・令和5年3月1日時点の園児数：定員122名・園児数119名